
0,4 kV
IIA SĮ
Jungtuvai QF30.9 ir QF9.14 perdaromi
darbui su avariniu generatoriumi ir
laikomi visada įjungti užmaitinti 1 SĮ