

RŪSYS
PUSRŪSIS
Skydinės vieta pastate
R-40 9.92
R-41 100.53
R-42 17.16
R-43 1.19
R-44 1.11
R-45 1.19
R-46 0.90
R-47 16.26
R-48 5.36
R-49 5.28
R-50 16.22
R-51 54.57
R-52 9.16
R-53 19.67
R-54 8.71
R-55 5.62
R-56 5.59
R-57 14.06
R-58 59.12
R-39 7.21
P-1 18.90
P-2 0.97
P-3 11.21
P-4 9.07
P-5 1.95
P-6 6.05
P-7 15.99
P-8 4.90
P-9 1.81
P-10 1.85
P-11 47.74
P-12 4.93
P-13 1.17
P-14 1.17
P-15 2.00
P-16 2.80
P-17 5.39
P-18 0.79
P-19 171.82
P-20 34.65
P-21 21.41
P-22 22.24
P-23 14.86
P-24 12.32
P-25 8.61
P-26 9.31
P-27 24.22
P-28 33.31
P-29 3.67
P-30 5.19
P-31 5.99
P-32 7.44
P-33 1.47
P-34 1.47
P-35 9.56
P-36 15.66
P-37 70.05
P-38 41.18