NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART
Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams 2026-07-15

DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą, CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-09 Tiekėjas pateikė klausimą (tiekėjo tekstas neredaguotas):

1. Ar šiuo pirkimu perkamos žemiau nurodytos priešgaisrinės užuolaidos? Jei taip, prašome pateikti šių užuolaidų techninės specifikacijas ir matmenis.

GAISRINĖ SAUGA

POZ. EIL.,NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
4.	PRIEŠGAISRINĖS UŽUOLAIDOS		M²	17,0	2 VNT.

Atsakymas: priešgaisrinės užuolaidos yra rangos konkurso apimtyje. Priešgaisrinės užuolaidos aprašytos Architektūrinės dalies SPECIALIŲ GAMINIŲ, IRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-018-01-01-0 (skyrius 7), geometrija pateikta brėžiniuose PRIEŠGAISRINĖS UŽUOLAIDOS 24030-01-TDP-A-B-021-01-02-0, 24030-01-TDP-A-B-021-01-02-0.

2. Tiek projekto architektūrinėje dalyje, tiek tvarkybos darbų projekte yra pateikti fasadinių išorės vitrinų išklotinių brėžiniai, tačiau šie pateikti brėžiniai abiejuose projektuose yra skirtingi, nesutampa langų varstymo tipai, langų rūšys ir t.t. Prašome suvienodinti abiejuose projektuose minėtus fasadinių vitrinų išklotinių brėžinius, nes dabar nėra aišku kuriame projekte pateikta informacija yra teisinga ir neaišku kokio tipo ir kokius langus skaičiuoti.

Atsakymas: pridedami patikslinta Tvarkybos darbų projekto dalis - Langai ir vitrinos, laida A.

3. Prašome pateikti projekto architektūros dalyje numatytų tvarkyti langų ir durų angokraščių plotus arba nurodyti angokraščių plotį.

Atsakymas: vidaus durų tvarkomas angokraščių plotas 463 m².Lauko durų angokraščių apdailos kiekiai nėra įtraukti į sienų apdailos kiekius, angokraščių sutvarkymą reikia vertinti atskirai. Angokraščių detalės pateiktos brėžinyje LAUKO DURŲ IŠKLOTINĖS, DETALĖS 24030-01-TDP-A-B-011-01-01-0, suvestiniai angokraščių kiekiai pateikti LAUKO DURŲ ŽINIARAŠTYJE 24030-01-TDP-A-Z-005-01-01-A.

Vidaus aliuminio/stiklo vitrinų angokraščių apdailos kiekiai nėra įtraukti į sienų apdailos kiekius, angokraščių sutvarkymą reikia vertinti atskirai. Angokraščių detalės pateiktos brėžiniuose ALIUMINIO / STIKLO VIDAUS VITRINŲ DETALĖS.

Tvarkomas angokraščių plotas 41 m². Fasadinių vitrinų angokraščių apdailos kiekiai nėra įtraukti į sienų apdailos kiekius, angokraščių sutvarkymą reikia vertinti atskirai. Angokraščių detalės pateiktos brėžiniuose ALIUMINIO / STIKLO FASADŲ VITRINŲ DETALĖS, suvestiniai angokraščių kiekiai pateikti ALIUMINIO / STIKLO FASADŲ VITRINŲ ŽINIARAŠČIUOSE.

4. PVA projekto dalies planuose ir pastato valdymo sistemos automatizacijos schemoje yra nurodyti valdymo skydai, žymimi indeksais TK-C2, TK-C1.2, TK-C1.1, TK-R.1 ir panašiai, viso 10 vnt., kurių nėra sąnaudų žiniaraštyje, aiškinamajame rašte ar specifikacijose. Kam skirti šie skydai, ar juos reikia numatyti teikiant pasiūlymą?

Atsakymas: TK-C2, TK-C1.2, TK-C1.1, TK-R.1 ir panašiai, viso 10 vnt. Schemoje neteisingai įvardinta, tai yra tikslios kontrolės įrenginiai, kurie savyje turi valdymo skydus(blokus). Jų vertinti nereikia.

PRIDEDAMA:

1. Tvarkybos darbų projekto dalis - Langai ir vitrinos, laida A, 49 lapai.

Komisijos pirmininkas  Žydrūnas Vyčius