

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005  
„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų  
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos  
darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)  
ekspertizės atlikimo taisyklės“  
priedas

**(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų  
paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)**

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŪJŲ STATYBOS  
DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŪJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO  
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS  
AKTAS**

2024-12-16 Nr. 24-12-16/RB  
(data)

Vilnius  
(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartai, Katedros a. 2, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių rajono sav., unikalus objekto kodas 26961, Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas, Katedros a. 2, 6, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių rajono sav., unikalus objekto kodas 1019, Telšių senamiestis, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių rajono sav., unikalus objekto kodas 17113, Telšių senojo miesto vieta, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių rajono sav., unikalus objekto kodas 16426

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

Kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės) unikalus daikto Nr. 7862-4000-1117

(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartų (un. k. KVR 26961) Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Katedros a. 2, taikomųjų tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektas

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją UAB „Enero“, i.k. 302521962, Trakų g. 3, Vilnius, projekto vadovė Judita Balaišytė, LAR architekto kvalifikacijos atestato, išduoto 2020-09-23, Nr. A 1948, LR KM NKPAS atestato, išduoto 2021-02-11, Nr. 0754

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją projekto vadovė Judita Balaišytė, LR KM NKPAS atestato, išduoto 2021-02-11, Nr. 0754

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

pastabos Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartai, Telšių rajono sav., Telšių miesto sav., Telšių m., Katedros a. 2, unikalus objekto kodas 26961, įregistravimo registre data: 2003-02-28, statusas: paminklas, objekto reikšmingumo lygmuo yra:

nacionalinis, rūšis: nekilnojamas, vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis, seni kodai: kodas registre iki 2005-04-19: G334K3, priklauso kompleksui: Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas, eil. Nr. komplekse: 4, amžius: 1893 m., autorius: architektas Piotras Serbinovičius, stilius: istorizmas, vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012-04-16 aktu Nr.KPD-AV-161/1 (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis [www.kpd.lrv.lt](http://www.kpd.lrv.lt)).

Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas, adresas: Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Katedros a. 2, 6, unikalus objekto kodas 1019, įregistravimo registre data: 1992-05-06, statusas: paminklas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis, rūšis: nekilnojamas, vertybė pagal sandarą: kompleksas, seni kodai: kodas registre iki 2005-04-19: G334K, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AtR144, autorius: katedros rekonstrukcijos projekto autorius Fulgentas Rimgaila (1805-1870); kunigų seminarijos autorius P. Taračkovas; šventoriaus vartų architektas Piotras Serbinovičius (?), amžius: pastatytas XVII a., 1702-1791 m., 1928 m., rekonstruotas XIX a. I p. - XIX a. pab., XX a. 3-4 d-metyje, stilius: barokas, klasicizmas, istorizmas, konstruktyvizmas, kompleksą sudaro:

- 1. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio Katedra (26959);
- 2. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso vienuolyno namas (26960);
- 3. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso kunigų seminarija (26962);
- 4. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartai (26961);
- 5. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, Antano Gargaso ir Izidoriaus Noreikos kapas (11254);

Teritorijos: KVR objektas: 10075.00 kv. m, vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), dailės (unikalus), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), kraštovaizdžio, memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), sakralinis (svarbus), vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012-04-16 aktu Nr.KPD-AV-161/1 (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis [www.kpd.lrv.lt](http://www.kpd.lrv.lt)).

Telšių senamiestis, adresas: Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., unikalus objekto kodas 17113, įregistravimo registre data: 1994-05-31, statusas: valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis, rūšis: nekilnojamas, teritorijos: KVR objektas: 561616.00 kv. m, vizualinės apsaugos pozonis: 1074700.00 kv. m, vizualinės apsaugos pozonis: 128.00 kv. m, vertybė pagal sandarą: vietovė, vietovėje yra: žiūrėti į priedą Nr. 1 ir priedą Nr. 2, seni kodai: kodas registre iki 2005-04-19: U32, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: UR6, amžius: XV-XX a. I p., vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), kraštovaizdžio, kultūrinės raiškos (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), urbanistinis (lemiantis reikšmingumą, retas), želdynų (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2024-05-27 aktu Nr. KPD-AV-567/3 (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis [www.kpd.lrv.lt](http://www.kpd.lrv.lt)).

Telšių senojo miesto vieta, adresas: Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., unikalus objekto kodas 16426, įregistravimo registre data: 1998-11-18, statusas: valstybės saugomas, rūšis: nekilnojamas, teritorijos: KVR objektas: 381400.00 kv. m, vertybė pagal sandarą: pavienis objektas,

seni kodai: kodas registre iki 2005-04-19: A1397, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AR1770.

Taikomųjų tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektas numato tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir parengtas atsižvelgiant į užsakovo išskeltus uždavinius, statinio projektavimo užduotį (techninę specifikaciją) bei vadovaujantis:

1. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, LR statybos įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų (PTR ir STR) reikalavimais;

2. Kultūros vertybių registro duomenimis;

3. 2024 m. (autorė Justina Padvarskaitė – Vensloviienė) atliktais architektūriniais tyrimais;

4. 2024 m. (autorius Mindaugas Mažeika) atliktais konstrukciniais tyrimais;

5. 2024 m. (autorės Asta Grubinskaitė, Jurgita Dunajevskienė) atliktais cheminiais tyrimais;

6. 2024 m. UAB “Enero” parengtais (projekto vadovė Judita Balaišytė) Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartų (un. k. KVR 26961) Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Katedros a. 2, taikomųjų tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto projektiniais pasiūlymais;

7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinio skyriaus 2024-10-02 išduotomis Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. 2TeT-7.

### **Istoriniai duomenys**

Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos sakralinių statinių kompleksas – vienas svarbiausių Žemaitijoje. Objektas pirmą kartą iškilo XVII a., kompleksą sudaro pranciškonų bernardinų vienuolynas ir bažnyčia (1926 m. tapusi katedra), kunigų seminarija, vyskupų rūmai, mokykla ir kiti statiniai. 1761 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia, 1794 m. bažnyčią konsekrovo Žemaičių vyskupas sufraganas Tadas Juozapas Bukota. Statant bažnyčią, į ją integruotas 1650 m. statytas mūrinis Šv. Loreto namelis - koplyčia. Klebono J. Moncevičiaus rūpesčiu, 1862 m. viduryje bažnyčios išmūrytas bokštas, kurį vėliau dėl nepakankamai tvirtos konstrukcijos teko nugriauti ir pastatyti dvigubai mažesnį. Jau 1867 m. gautas valdžios leidimas remontuoti jį. 1881 m. gautas leidimas remontuoti audros apgriautą bokštą. Jis nugriautas ir pastatytas dabartinis. Atliktų architektūrinių tyrimų duomenimis, šventoriaus vartų autorius - Kauno gubernijos architektas Piotras Serbinovičius. Jis 1893 m. suprojektavo šventoriaus tvorą ir vartus, 1896 m. parengė bažnyčios remonto projektą. 20 a. pab. pagal 1985 m. V.Šliogerio ir K.Franko parengtą atraminės sienutės projektą, buvo pakeisti iki tol buvę šventoriaus tvoros plytų mūro stulpai - naujai įrengti gelžbetoniniai tvoros stulpai. 2005 m., minint Telšių miesto 555 metų jubiliejų, katedros šventoriaus vartuose pastatytos katedros globėjo Šv. Antano Paduviečio ir Telšių miesto globėjo Šv. Stanislovo skulptūros, sukurtos skulptoriaus Arūno Sakalausko. Laikotarpyje nuo 2009 m. iki 2013 m., ruošiantis Žemaitijos krikšto jubiliejui, šventoriaus vartai buvo sutvarkyti (tikslių duomenų pagal kokį projektą, ir ar iš vis buvo rengtas projektas tvarkymo darbams, rasti nepavyko) - vartai buvo pertinkuoti, pakeistas apskardinimas (raudonai dažyta cinkuota skarda pakeista į vario skardą), įrengti turėklai analogiškai esantiems prie bažnyčios pagrindinio įėjimo. 2013 m. minint žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, frontono centre buvo įrengta marmurinė lenta su užrašu.

### **Anksčiau atliktų tyrimų apibendrinimas**

Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas (u.o.k. 1019) anksčiau ne kartą buvo tyrinėjamas. Tyrimų metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama Šv. Antano Paduviečio katedrai, vienuolynui ir kunigų seminarijai. Projektinių pasiūlymų rengimo metu buvo susipažinta su archyvuose saugoma medžiaga, deja, tačiau duomenų apie atliktus tyrimus šventoriaus vartuose nerasta. Buvo tikėtasi rasti naudingos informacijos 1985 m. V.Šliogerio ir K.Franko parengtoje atraminės sienutės, kuri jungiasi su šventoriaus vartais, paruošiamųjų darbų byloje, tačiau archyve šie duomenys buvo prarasti. Rasti duomenys apie komplekso statinių fasadų polichrominius tyrimus

nurodo, kad nors „pastatai statyti skirtingu metu, tačiau dažomi buvo šviesiomis ochrinėmis spalvomis (...) Pirmuose sluoksniuose sienų plokštumos buvo dažytos šviesia ochros spalva. Trečiame ir ketvirtame sluoksniuose sienų plokštumos taip pat buvo dažytos ochrinėmis spalvomis (...) Paskutiniame dabartiniame etape viskas dažyta balsva spalva“ (Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Fasado polichromijos tyrimo ir spalvinio sprendimo aprašymas. Vilnius, 2012). Atsižvelgiant į polichromijos tyrimų duomenis siūloma šventoriaus vartų tvarkybos darbų metu vadovautis anksčiau atliktų polichromijos tyrimų išvadomis ir išlaikant bendrą Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso spalvinį sprendimą vartus dažyti balsva spalva.

### **Esama būklė**

Šventoriaus tvora - tinkuotų plytų mūro, istorizmo laikotarpio tektoniškas statinys, pasižymintis reljefinių detalių puošnumu ir jų gausa. Vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad tinkuotų plytų mūro šventoriaus vartų būklė - bloga. Cokolinė vartų dalis stipriai pažeista drėgmės - užfiksuoti nuo drėgmės atšokę, kapiliarais suaižėję tinko fragmentai, ištrupėjęs, erozijos paveiktas plytų mūras, biologiškai pažeistas (apnašomis užsinešęs) tinkas. Vartų tinkuotų plytų mūro paviršius stipriai sueižėjęs ir pažeistas atmosferos. Taip pat dėl nesandaraus apskardinimo stipriai drėgmės pažeisti centrinės dalies profiliuoti karnizai, frontono voliutos - tyrimų metu užfiksuotas nuo drėgmės atšokęs, kapiliarais suaižėjęs tinkas, ištrupėjęs, erozijos paveiktas plytų mūras. Centrinės dalies atikas, frontonas su voliutomis ir karnizai apskardinti lygaus tipo, vario skarda. Tokia pat skarda apskardinti ir šoninių įėjimo angų karnizai bei stogeliai. Skardos būklė patenkinama, vietomis ties lakštų sujungimais, skarda pažeista erozijos, susilanksčiusi.

### **Tvarkybos darbai**

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ nuostatomis, projektuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai - restauravimas, remontas.

**Restauravimas** - tyrimais pagrįsti darbai, kuriais išsaugomas objekto autentiškumas ir vertingosios savybės, grąžinama pirminė išraiška ar savitas pavidalas – forma; restauravimo darbams atlikti naudojamos specialiosios technologijos ir medžiagos, kurių savybės yra suderinamos su kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu; restauravimui taip pat priskiriami kultūros paveldo objekto prarastų dalių ir elementų savito pavidalo – formos bei medžiagiškumo atkūrimas, kai tokiems darbams naudojamos naujos technologijos.

**Remontas** - prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos (statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). Vykdamas remonto darbus atliekami tik tokie tyrimai, kurie reikalingi medžiagų suderinamumui nustatyti.

### **Vertingųjų savybių tvarkymas**

1. Tūris- simetrinės kompozicijos, stačiakampio plano, 3 dalių. Saugoma, nekeičiama, neliečiama.
2. Stogo forma- vienšlaitė, šoninių dalių – dvišlaitė. Saugoma, nekeičiama, neliečiama.
3. Dangos medžiaga ar jos tipas, skardos lakštų dangos tipas. Remontas - keičiama esama mechaniškai pažeista, vietomis paveikta korozijos vario danga į analogišką, lygios skardos vario lakštų dangą (jungtą falcais). Jungtis skardos su plokštumomis turi sandariai būti užhermetizuota. Skardos lakštų jungtims naudoti nerūdijančio plieno tvirtinimo elementus.
4. Angos, nišos - angos su pusapskritėmis sračiomis. Remontas - valomas biologiškai ir druskomis užterštas tinkuotų plytų mūro paviršius.
5. Pusapskritės nišos V fasade. Restauravimas - rankiniu būdu pašalinamas blogos būklės, atšokęs tinkas, kompresais šalinamos druskos, pašalinamos blogos būklės (suirusios, įmirkusios) pavienės

plytos, analogiškų matmenų plytomis atstatomos mūro netektys; restauruojamos mūro siūlės (kalkinio pagrindo skiediniu); paviršius pertinkuojamas (kalkinės sudėties tinku) ir perdažomas; restauruotas paviršius hidrofobizuojamas. Pastaba: nišose esančios skulptūros - nėra vertingosios savybės ir jų tvarkybos darbai neatliekami.

6. Fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų architektūrinio sprendimo visuma. Saugoma visuma. Restauruojamas tinkuotų plytų mūro paviršius, tvarkomos konstrukcijos. Restauruojami metaliniai vartai, kryžius. Remontuojami apskardinimai.

7. Fasadų architektūros tūrinės detalės - atikas su trikampių frontonu, paremtas voliutomis. Remontas - valomas biologiškai ir druskomis užterštas tinkuotų plytų mūro paviršius.

Restauravimas - rankiniu būdu pašalinamas blogos būklės, atšokęs tinkas, kompresais šalinamos druskos, pašalinamos blogos būklės (suirusios, įmirkusios) pavienės plytos, analogiškų matmenų plytomis atstatomos mūro netektys; restauruojamos mūro siūlės (kalkinio pagrindo skiediniu); paviršius pertinkuojamas (kalkinės sudėties tinku) ir perdažomas; restauruotas paviršius hidrofobizuojamas. Remontuojamas apskardinimas - keičiama esama mechaniškai pažeista, vietomis paveikta korozijos vario danga į analogišką, lygios skardos vario lakštų dangą (jungtą falcais). Jungtis skardos su plokštumomis turi sandariai būti užhermetizuota. Skardos lakštų jungtims naudoti nerūdijančio plieno tvirtinimo elementus. Pastaba: frontono centre esanti memorialinė lenta nėra vertingoji savybė ir jos tvarkybos darbai neatliekami.

8. Konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su tinkuotu cokoliu. Restauravimas - rankiniu būdu pašalinamas blogos būklės, atšokęs cokolio tinkas, kompresais šalinamos druskos, pašalinamos blogos būklės (suirusios, įmirkusios) pavienės plytos, analogiškų matmenų plytomis atstatomos mūro netektys; restauruojamos mūro siūlės (kalkinio pagrindo skiediniu); įrengiama vertikali hidroizoliacija, mūro apsaugai nuo druskų ir drėgmės; cokolio paviršius pertinkuojamas (kalkinės sudėties tinku) ir perdažomas; restauruotas cokolio paviršius hidrofobizuojamas. Remontuojama lauko akmenų atraminė sienutė, rankiniu būdu pašalinamas blogos būklės, ištrupėjęs akmenis mūro siūlių skiedinys; kompresais šalinamos druskos; permūrijami nestabilūs, klibandys akmenys; atstatomos mūro netektys analogiško dydžio akmenimis; restauruojamos akmenis mūro siūlės; restauruotas sienutės paviršius hidrofobizuojamas.

9. Molio plytų sienos. Restauravimas - rankiniu būdu pašalinamas blogos būklės, atšokęs tinkas, kompresais šalinamos druskos, pašalinamos blogos būklės (suirusios, įmirkusios) pavienės plytos, analogiškų matmenų plytomis atstatomos mūro netektys; restauruojamos mūro siūlės (kalkinio pagrindo skiediniu); įrengiama vertikali hidroizoliacija, mūro apsaugai nuo druskų ir drėgmės.

10. Stalių ir kiti gaminiai – kaltiniai dvivėriai metalo vartai. Restauravimas - valomas metalo ažuuro vartų paviršius - pašalinamas senas dažų sluoknis; nuvalomos spec. priemonėmis rūdys; restauruotas paviršius padengiamas antikorozinėmis priemonėmis ir metalui skirtomis paviršių tausojančiomis medžiagomis, remontuojami vyriai. Vartų spynas - išrinkti ir pakeisti nusidėvėjusias detales, sutepus pritvirtinti atgal. Ties vyriais esančius plyšius užpildyti lauko sąlygoms atspariais klijais.

11. Kaltinis metalo kryžius. Restauravimas - pašalinamas senas dažų sluoknis; nuvalomos spec. priemonėmis rūdys; restauruotas paviršius padengiamas antikorozinėmis priemonėmis ir metalui skirtomis paviršių tausojančiomis medžiagomis, remontuojami tvirtinimo lizdai.

### **Bendrosios pastabos**

Tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai atitinka:

- projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus;

- rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkybos darbai nenaikintų vertingųjų kultūros vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas naudoti numatytiems reikiams;

- visi tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai numatomi nepažeidžiant kultūros paveldo objekto ir

statinių vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai. Tvarkybos darbų eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali būti koreguojami įstatymo numatyta tvarka. Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių, projektuotojas privalo apie tai pranešti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritoriniam skyriui.

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai nepažeidžia Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartų (unikalus objekto kodas 26961), Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso (unikalus objekto kodas 1019), Telšių senamiesčio (unikalus objekto kodas 17113), Telšių senojo miesto vietos (16426) vertingųjų savybių ir nesumenkina jų kultūrinės vertės. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai užtikrina statinių komplekso šventoriaus vartų fizinės būklės pagerinimą, atliekant numatytus remonto ir restauravimo darbus.

rekomendacijos projektui tobulinti Nėra.

projekto įvertinimo išvados Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso šventoriaus vartų (un. k. KVR 26961) Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Katedros a. 2, taikomųjų tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektas atitinka nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jo sprendiniai nepažeidžia kompleksinio objekto ir komplekso vertingųjų savybių, siūloma projektą derinti (projektui pritarti).

Ekspertizę atliko:

2021-02-11 Nr. 0756  
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rimantas Bitinas  
(vardas, pavardė)