

Užvenčio m. kapinių tvoros remonto darbų aprašas

Nudaužyti atšokusį tvoros ir stulpelių tinką ir betoną. Sustiprinami esami sutrūkę tvoros pamatai. Atliekamas tvoros ir tvoros stulpelių gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu. Užtinkuoti cementiniu skiediniu nudaužytas vietas, gilesnes tvoros ir stulpelių nudaužytas vietas armuojant metaliniu tinkleliu. Nudaužyti tvoros viršuje esančius praplatėjimus ir iš naujo išbetonuoti įrengiant klojinius ir armavimą metaliniais tinkleliais. Tvoros pamatai, segmentai ir stulpeliai nudažomi fasadiniais dažais.