

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### DĖL NEĮGALIJŲ Keltuvo Remonto Darbų Paslaugos

#### I. BENDROJI INFORMACIJA

Paslaugų teikėjas, atlikdamas remonto darbus, vadovaujasi šia technine specifikacija, Keltuvų neįgaliesiems gamintojo instrukcijomis, 2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-395 patvirtintu „Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgalijų keltuvų priežiūros taisyklių“ (toliau – Taisyklės) reikalavimais, 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324, darbo saugos, saugumo technikos nuostatų reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos teikimą.

#### II. PIRKIMO OBJEKTAS

##### 1. Pirkimo objektas – Keltuvo neįgaliesiems remonto paslauga.

Paslaugos teikimo vieta – Medžių lajų tako kompleksas, Dvaronių k. 5, 29168 Anykščių r. sav.

##### 2. Įrenginio parametrai:

Įrenginio pavadinimas: Neįgalaus asmens kėlimo platforma

Gamintojas: Šiaulių liftas, UAB

Identifikacijos Nr.: LF-03 00434/ KK-01-05921

CE - ženklas: Yra

Gamyklinis Nr.: SLA20150404

Pagaminimo metai: 2015

Tipo patvirtinimo Nr.: Nėra

Tipas: Aukštaitis M+DA3

Pavaros tipas: Elektrinė

Leistina kėlimo masė (kg): 400 kg

Kėlimo aukštis (m): 21 m

Kėlimo greitis (m/s): 0,15 m/s

##### 3. Pirkimo objekto apimtis:

Atliekant variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgalijų keltuvo techninės būklės specialią patikrą, nustatyti neatitikimai, kurie turi būti pašalinti remonto darbų paslaugos metu, užtikrinant keltuvo veikimą:

#### Reikalingi atlikti remonto darbai

Nr.	Remonto darbų pavadinimas
1.	Neveikia pavojaus signalizavimo įtaisas (Taisyklių 18.2.9 p.; EN81-41 5.5.16 p.)
2.	Kabinos laikantieji lynai paveikti korozijos (Taisyklių 18.2.5 p.)
3.	Skriemulys paveiktas korozijos
4.	Leidžiant tuščią kabiną žemyn, tarp pirmo ir antro aukštų kabina užstringa.
5.	Kabinoje esančio avarinio stabdymo įtaiso konstrukcija neatitinka keliamų reikalavimų. (EN81-41 5.5.15.5 p.)
6.	Greičio ribotuvo įtempimo įrenginio elektrinis saugos kontaktas nesuveiktų lyno trūkimo atveju. Greičio ribotuvo lynas paveiktas korozijos. Lyno tvirtinimas

	netinkamas. (Taisyklių 18.2.4 p.)
7.	Greičio ribotuvo skriemulys paveiktas korozijos.
8.	Platformos iškvietimo įtaisai sustojimų aikštelėse neveikia – neatrakinama elektrinė spyna (Taisyklių 18.2.1 p.)
9.	Pirmo sustojimo aikštelės durys nepritvirtintos. Tarpas tarp kabinos durų ir šachtos durų slenksčio 60 mm. (Taisyklių 18.2.2 p.)
10.	Neįrengtos saugos priemonės užtikrinančios kabinos greičio viršijimą ir apsaugą nuo nevaldomo kabinos kylimo. (Taisyklių 18.2.4 p.)
11.	Nenumatytos priemonės išbandyti gaudytuvą iš šachtos išorės. Gaudytuvas neišbandytas (Taisyklių 18.2.4)

### III. KITA INFORMACIJA

4. Paslaugos suteikimo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Su atrinktu Paslaugos teikėju bus pasirašoma Sutartis.
5. Tiekėjų prašoma nurodyti, ar paslauga atitinka kriterijus, nurodytus LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aprašo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. ir 4.4. punktuose.
6. Remonto paslaugą atlikti gali juridiniai asmenys, turintys LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją Nr. 46, leidžianti teikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas visų rūšių keleiviniams ir krovininiams liftams, keltuvams, eskalatoriams bei judėjimo takams.
7. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitus neįgaliųjų keltuvo veikimo užtikrinimui remonto sprendimo būdus.
8. Apmokėjimas už Paslaugą bus atliekamas po specialios techninės patikros, pripažinus neįgaliųjų keltuvą tinkamu naudoti.
9. Didžiausia galima pasiūlymo kaina, priimtina Užsakovui, ne daugiau kaip 8 000,00 Eur be PVM (9 680,0 Eur su PVM).