

Dėl rekonstruojamo muziejaus pastato 1C1m
(unikalus Nr.1594-0002-3056) M. K. Čiurlionio g.35,
Druskininkuose konstrukcijų techninės būklės

**STATINIO TECHNINĖS BŪKLĖS
TYRIMO AKTO Nr. 24-12/04 PAPILDYMAS**

2025-04-18

Papildant rekonstruojamo muziejaus pastato 1C1m (unikalus Nr.1594-0002-3056) M. K. Čiurlionio g.35, Druskininkuose konstrukcijų techninės būklės tyrimo aktą Nr. 24-12/04, iširtos priestato 1c1p lauko sienų ir perdangos virš pirmo aukšto konstrukcijos.

Priestato lauko sienos sluoksniuoto mūro, iš lauko pusės apkalto dailylentėmis, iš vidaus - tinkuotos. Sienų konstrukcija (sluoksniai einant iš vidinės pusės : tinkas -10 mm, keraminis blokelis - 200 mm, mineralinė vata - 60 mm, silikatinė plyta -120 mm, apkalimas dailylentėmis). Bendras sienos storis 390 mm (be apkalimo).

Perdanga virš priestato pirmo aukšto su medinėmis laikančiomis sijomis, atremtomis į išilgines priestato lauko ir vidinę laiptinės mūro sienas. Perdangos sijų skerspjūvis 140x200 mm, žingsnis - 80 cm. Laiptų aikštelė antrame aukšte - 120 mm storio monolitinio g/b plokštė, atremta į plienines sijas, besiremiančias į lauko ir vidaus mūro sienas.

Priestato 1c1p konstrukcijų techninė būklė yra gera, neleistinių konstrukcinių defektų neužfiksuota.

Ekspertas:
(kvalifikacijos atestato Nr. 7155)

dr. J. Ražaitis