


SPROGMENŲ NEUTRALIZAVIMO KOORDINAVIMAS



1 lentelė

Technologinių operacijų aprašymas ir eiliškumas	
Eil. Nr.	Darbų eiliškumas
	Paruošiamieji darbai
1	Informacijos paruošimas atsakingoms institucijoms įvykio valdymo vietoje
	Darbo eiga
1	Informacijos teikimas atsakingoms institucijoms
1.1	Aptikto sprogmenų lokacija
1.2	Aptikto sprogmenų apibūdinimas pagal Standartinių sprogmenų katalogą
1.3	Kokių priemonių buvo imtasi suvaldyti ekstremalią įvykį
1.4	Kokias priemones siūloma taikyti situacijai normalizuoti
2	Sprogmenų neutralizavimo koordinavimas su atsakingomis institucijomis
3	Ataskaitinių dokumentų užpildymas derinant su atsakingomis institucijomis
	Darbo baigimas
1	Vykdomi tolimesni darbų vadovo nurodymai

2 lentelė

Aplinkos apsaugos reikalavimai	
1	Visi sprogmenų išvalymo darbuose naudojami įrankiai/ įranga/ mechanizmai turi būti techn. tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas (jei naudojama spec. kasimo technika).
2	Užtikrinti, kad vykdomų darbų vietos būtų privažiuojamos – be kliūčių.
3	Visa aplinka darbo zonoje ir greta turi būti atstatyta į pirmąją padėtį, jei buvo pažeista.

3 lentelė

Darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis	
1	Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų prevencijos priemonės.
1.1	Kvalifikacija. Darbuotojai, atliekantys grunto užteršto sprogmenimis ir kt. metalo objektais, privalo būti išklause ir raštiškai susipažinę su sprogmenų paieškos veiklos procedūromis LR, profesinės rizikos veiksmų identifikavimo statybvietėje ir prevencinių priemonių dokumentu, saugaus darbo instrukcijomis, technologinėmis kortelėmis ir turėti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus – nepriklausomos LR institucijos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo rezultatus.
1.2	Triukšmas ir vibracija. Atliekant darbus su vibracijos šaltiniais naudoti antivibracinėmis pirštinėmis. Dirbant su triukšmą keliančiais įrankiais naudoti apsauginius akinius ir ausinėmis.
1.3	Darbas nepatogioje pozijoje. - stengtis dirbti kuo mažiau nepatogioje pozijoje (susilenkus, pakėlus rankas aukščiau krūtinės), pertraukos ne rečiau po 15 min. kas 2 val.
1.4	Fiziniai veiksniai:
	1.6.1 Apsauga nuo lietaus - guminiai batai, neperšlampamas kostiumas, šalmas, kitų apsauginių priemonių naudojimas ir darbo ritmo, priklausomai nuo kritulių, taikymas;
	1.6.2 Apsauga nuo šalčio - šilta striukė, pošalmis, šiltos pirštinės ir batai, darbo ritmo, priklausomai nuo šalčio, taikymas (pvz. galimybės sušilti palapinėje/ automobilyje).
	1.6.3 Apsauga nuo karščio - užtikrinti geriamo vandens poreikį, naudotis galvos dangalu, dėvėti prie karščio pritaikytus rūbus, darbo ritmo, priklausomai nuo karščio, taikymas (pvz. galimybės atsivėsinti pavėsinėje/ automobilyje).
1.5	Fiziniai veiksniai:
	1.5.1 Netvarkinga darbo vieta (kliuviniai, sliduma, neaptvertos angos, kraštai) - instruktavimas, asmeninių apsauginių priemonių naudojimas – avalynė kietu padu, šalmas, laisvas praėjimas aplink valymo trasas, tinkamų priemonių naudojimas, įspėjamųjų ženklų naudojimas.
	1.5.2 Elektros srovės poveikis - instruktavimas/ informavimas, naudojamos įrangos pastovus tikrinimas, saugi instaliacija, apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto, elektros įrenginių ir darbo priemonių parinkimas atsižvelgiant į naudojimo sritį, įrengimų ir įrangos apžiūra prieš naudojimą.
	1.5.3 Oro smūginės bangos, skeveldrų ir terminis poveikis - instruktavimas, asmeninių apsauginių priemonių naudojimas (liuminiscentinės liemenės, šalmai, darbo rūbai, avalynė - uždegiantys atviras kūno vietas), tinkamas darbo vietos organizavimas, kontroliuojančios priemonės.
	1.5.4. Darbas požeminių komunikacijų apsauginėse zonose - instruktavimas, Darbų atlikimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų apsauginėje zonoje (derinimai su užsakovu), požeminių komunikacijų galimos buvimo vietos nužymėjimas (derinimai su užsakovu).
1.6	Netvarkingi įrankiai, įranga. Prieš pradėdant darbus privaloma įsitikinti kad visi tam darbai reikalingi įrankiai/ įranga yra techniškai tvarkingi, pastebėjus gedimus ar įtarus, kad įrankis/ įranga gali būti netvarkingi pranešti darbų vadovui.
1.7	Apranga. Darbuotojai dirbantys statybvietėje, turi dėvėti ne žemesnės kaip 2-os kl. įspėjamuosius rūbais.
2	Darbuotojų veiksmams avariniais (ypatingais) atvejais:
2.1	Pastebėjus bet kokius gedimus ar veiksmus, galinčius sukelti avarinę situaciją arba nelaimingą atsitikimą nedelsiant nutraukti darbą ir apie tai pranešti darbų vadovui.
2.2	Įvykus nelaimingam atsitikimui suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą, iškviešti greitąją pagalbą, pranešti darbų vadovui, išlaikyti nepažeistą atsitikimo vietą, jei tai nesukelia tiesioginio pavojaus dirbančiųjų ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei.
2.3	Pastebėjus gaisrą, nedelsiant apie tai pranešti ugniagesiams, informuoti darbų vadovą, gesinti gaisro židinių turimomis gaisro gesinimo priemonėmis, jei ta nesukelia tiesioginio pavojaus sveikatai ir gyvybei.
Bendrasis pagalbos telefonas 112	

4 lentelė

Techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas			
Nr. Brėž.	Įrankiai/ Įranga	Kiekis	Našumas
1.	Standartinių sprogmenų katalogas/ sprogmenų duomenų bazė	1	Iki 30 objektų/ d

Atestato Nr.	Rangovas				Kauno miesto savivaldybės, Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parko, Europos pr. 27, Kaunas išvalymo nuo standartinių sprogmenų technologinis projektas	
	Darbų vadovas	V. Pavardė	Paskyrimo data		Kauno miesto savivaldybės, Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parko, Europos pr. 27, Kaunas išvalymo nuo standartinių sprogmenų technologinis projektas	
					Sprogmenų neutralizavimo koordinavimas	
					Laida	0
Etapas					Lapas	Lapų
SDTP					1	1