


## RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	<b>Rinkos konsultacija dėl planuojamo "Nerūdijančio plieno baldai" pirkimo</b>
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-07-18 Nr. 3743676
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-07-18 iki 2025-07-25
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
<b>INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS</b>	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	<b>1</b>
<b>TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ</b>	
Tiekėjo siūlomos pastabos dėl prekių pristatymo termino	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Kokie gamavimo terminai? Mums reikia 3 mėnesių.	Nurodytus baldus perkančiajai organizacijai pristatyti ir surinkti pagal nurodytus kiekius ne vėliau kaip <b>per 3 mėnesius</b> nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
<b>Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui</b>	

Prekės / pirkimo dalies pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjų siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1.8 Nerūdijančio plieno spinta	<p><b>1.8.2</b> Spintos matmenys: aukštis su ratukais – 2000 mm (±100mm), plotis (be rankenų) – 380 mm (±20 mm), ilgis – 500 mm (±50 mm);</p> <p><b>1.8.5</b> Spinta su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm;</p>	<p><b>1.8.2</b> siūlome koreguoti matmenis ir daryti spintą gilesnę. 500x380x2000 mm su ratukais bus nestabili ir gali lengvai nuvirsti - ar tikrai teisingi matmenys? Jeigu taip, mūsų rekomendacija - didinti spintos plotį</p> <p><b>1.8.5</b> išimti ratukus bei spintą tvirtinti prie sienos</p>	<p><b>Nesutinkame koreguoti.</b></p> <p>Spinta numatyta statyti tam tikroje patalpos vietoje ir parametrai negali būti keičiami. Ratukai reikalingi, kad galima būtų spintą atitraukti atliekant pagrindinį patalpos valymą.</p>
3.6 Anestezijos vežimėlis	<p><b>3.6.6</b> Vežimėlis su 4 stalčiais su guoliniais bėgeliais su švelniu pritraukimu, apsaugoti nuo iškritimo, <b>su centriniu užraktu.</b> Apatinio stalčiaus gylis ≥200 mm.</p>	<p><b>3.6.6</b> ar tikrai reikalingas centrinis užraktas, neužtenka paprastos spynelės?</p>	<p>Centrinis užraktas reikalingas, kad užrakinus vežimėlį, užsirakintų visi stalčiai.</p>

	<p>Stalčiai išdėstyti vienas po kitu su užapvalintomis rankenėlėmis. Stalčiai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;</p> <p><b>3.6.9</b> Prie vežimėlio tvirtinama (komplekte): plastikiniai atverčiami stalčiukai virš darbatalio (10 vnt.) smulkioms medicinos priemonėms susidėti. Stalčiukų aukštis 160mm (±10 mm), plotis 110mm (±10 mm);</p>	<p><b>3.6.9</b> Nežinome kas turima galvoje "plastikiniai atverčiami stalčiukai virš darbatalio smulkioms medicinos priemonėms susidėti" - ar galite pateikti pavyzdį?</p>	
<p>Taip pat klausimas, ar visur įsivertinote naudojamus reagentus ir tikrai užtenka AISI 304 metalo? <b>Ar nereikia AISI 316?</b></p>		<p>Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad visi gaminiai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno <b>ne žemesnės</b> klasės nei AISI 304. Taigi tiekėjai gali siūlyti gaminius pagamintus ir iš aukštesnės klasės nerūdijančio plieno.</p>	
<p>Koks yra numatytas šio pirkimo biudžetas?</p>		<p>Perkančioji organizacija neviešina pirkimui skirtų lėšų sumos</p>	

#### APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui ir prekių pristatymo terminui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas.