

TVIRTINU
Vadas

**KMHB ŠAUDYKLOS KULKŲ GAUDYKLIŲ METALINIŲ SKYDŲ PRADAUŽŲ
UŽTAISYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. gruodžio d. Nr.
Pajuostis

1. Paslaugos pavadinimas: šaudyklos kulkų gaudyklių metalinių skydų pradaužų užtaisymo paslauga (toliau – remonto paslaugos).

Paslaugų vieta: LK SP MPB „Geležinis vilkas“ KMHB šaudykla (unikalus Nr. 4400-0424-5683), esantis Pajuosčio k. 7, Velžio sen., Panevėžio r.

2. Remonto paslaugų reikalavimai:

2.1. Atlikti paslaugas vieną kartą per mėnesį, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., priešventinėmis dienomis – valanda trumpiau (paslaugos atlikimo laikas gali būti keičiamas ir tikslinamas suderinus su Užsakovu).

2.2. Remonto paslaugoms turi būti naudojamos naujos, kokybiškos statybinės medžiagos, atsarginės detalės ir jų priedai.

2.3. Remonto paslaugos atliekamos su Paslaugos teikėjo technika, įranga bei įrankiais.

2.4. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų paslaugų eigą ir kokybę.

2.5. Visos atliktos remonto paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo-perdavimo akte. Priėmimo-perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita-faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d..

2.6. Atlikti paslaugas kvalifikuoti darbuotojai turi kokybiškai, naudojant specializuotą įrangą ir nenukrypstant nuo detalių keitimo, funkcinių bei kokybinių reikalavimų.

2.7. Skirti asmenį, atsakingą už remonto paslaugų organizavimą, kokybę ir kontrolę Užsakovo teritorijoje.

2.8. Užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą, laikantis teisnių ir techninių reikalavimų visą paslaugų teikimo laikotarpį.

2.9. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

2.10. Paslaugų teikėjas privalo atsakyti už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių teisės aktų reikalavimų, laikymąsi, teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.

2.11. Paslaugų teikėjas paslaugas privalo atlikti nekeliant kenksmingų, pavojingų veiksmų žmonių sveikatai.

2.12. Atlyginti paslaugų teikėjo darbuotojų Užsakovui jo darbuotojui ar tretiesiems asmenims bei jų turtui padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.13. Prieš pateikiant pasiūlymą Paslaugų teikėjas gali atvykti į Užsakovo teritoriją apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą.

Kulkų gaudyklių metalinių skydų pradaužų užvirinimo paslaugos techniniai reikalavimai

1 lentelė

Žymuo	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01	Pavienių skylių plieno plokštėse užvirinimas Pavienės skylutės taikinių linijose bei kulkų gaudyklėse užvirinamos nušlifavus ištemptą metalą. Suvirinti skydai ir suvirinimo vietos dažomi antikoroziniais dažais. Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių – mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Suvirinimo vietos padengiamos antikoroziniais dažais. Šaudykloje yra apsunkintas pravažiavimas prie kulkų gaudyklių skydų (11 vnt). Pravažiavimo iki remontuojamų skydų aukštis 2.8 m ir plotis 2.9 m. Užvirinimo paslaugos atlikimo aukštis didesnis nei 3 m. Jeigu paslaugai atlikti naudojamos kėlimo platformos, darbuotojai privalo dėvėti ir prisiegti prie numatytų tvirtinimo vietų saugos diržus (apraišus). Naudojamos saugos priemonės turi būti tinkamos, kokybiškos ir sertifikuotos. Visais kitais atvejais darbuotojai privalo dėvėti saugos diržus ir būti juos prisiegtę tvirtinimo vietose. Naudojami apsauginiai šalmai turi būti su smakro dirželiais ir visą laiką prisiegti. Visos kitos asmeninės saugos priemonės naudojamos pagal poreikį. Gali būti naudojamos papildomos paaukštinimo priemonės (mobilūs pastoliai arba kėlimo platformos). Įrengiant papildomas paaukštinimo priemones būtina užtikrinti, kad jos būtų techniškai tvarkingos ir stabiliai sumontuotos. Atliekant paslaugą, būtina laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų bei pateikiamų valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijų.

Sudarė:

PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius

Vaidas Augustinas