

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
 statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos
 darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
 ekspertizės atlikimo taisyklės“
 priedas

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŪJŲ STATYBOS
 DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŪJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
 PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
 AKTAS**

2020-09-24 Nr. 29-01
 (data)

Vilnius
 (sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės
 (pavadinimas, adresas,
bažnyčios komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1011, buvęs kodas G40KP) Šv.
apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22373, buvęs kodas
G40K1P), Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 1,
paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui bei viešajai pagarbai ir paskelbta
paminklu, bažnyčia yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Rokškio miesto
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102, buvęs kodas U33), Rokiškio
rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., teritorijoje.
 unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

Pastato unikalus Nr. 7386-8000-1013, žemės sklypo unikalus Nr. 7375-0011-0092.
 (statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas: Rokiškio Šv. Apašt. Evang. Mato parapiinės bažnyčios (unik. kodas
22373), Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, vidaus patalpų tvarkybos (restauravimo, konservavimo,
remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas.

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją UAB „Senamiesčio projektai“
 (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
imonės kodas 302764487, Konstitucijos pr. 12-304. Vilnius.
 kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją Ramūnas Buitkus, KPD
 (vardas,
atestato, išduoto 2016-04-14, Nr.3880, Architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 1132.
 pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Projekto vertinimas:

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios kompleksas (1011), Nepriklausomybės a. 1,
Rokiškyje, yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą ir paskelbtas valstybės saugomu bei paskelbtas
paminklu. Visi projekte numatomi darbai atliekami bažnyčios viduje, Šv. apaštalo evangelisto Mato
parapiinės bažnyčios komplekso vertingosios savybės projekto sprendiniais įtakojamos nebus.

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso (1011) Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (22373), Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, yra įrašyta į Kultūros vertybių registrą ir paskelbta valstybės saugoma bei paskelbta paminklu. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro:

Unikalus objekto kodas: 22373

Pilnas pavadinimas: Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Adresas: Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 1

Įregistravimo registre data: 1996-12-23

Statusas: Paminklas

Rūšis: Nekilnojamas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G40K1P

Priklauso kompleksui: Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios kompleksas

Amžius: pastatyta 1866–1877 m., rekonstruota 1880–1885 m. pristatant varpinės bokštą, sumūrijant naujus presbiterijos skliautus, įrengiant bažnyčios vidų, 1888 m. perdengiant stogą skalūno plokštelėmis, vitražai restauruoti 1972–1986 m.; 1866 m. projekto autorius architektas Frydrichas Gustavas fon Šachtas (Friedrich Gustav von Schacht 1820–1886), jo projektą papildė ir statybos darbo brėžinius rengė Maksas Polis Berčis (Max Paul Bertschy, g. 1840), statybos konsultantas Johanas Danielis Felsko (1813–1902), rangovas Liepojos pirklys Fridrichas Rige, 1880–1885 m. rekonstrukcijos, interjerų autorius Georgas Werneris, statytojai – Reinoldas Tyzenhauzas (1830–1880), Marija Pšezdzecka (Maria z Tyzenhauzów Przeździecka, 1823–1890); Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), patikslintos KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012-10-09 aktu Nr: KPD-RM-1822 ir 2019-03-12 aktu Nr. KPD-AV-1822/1, skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>, kurios galėtų būti įtakotos projekto sprendiniais:

1.1.3. aukštų išplanavimas - simetriškas, trijų navų su prienaviu R dalyje ir virš jo įrengtu vargonų choru, pagalbinėmis patalpomis abipus presbiterijos ir virš jų įrengtomis emporomis: Š empora - fundatorių lože - ir P empora; sienų angos, nišos - pusapskritės, smailiaarkės, segmentinių sraimų vidaus patalpų angos ir nišos;

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma;

1.1.5. konstrukcijos - pamatas su rūsio sienomis ir tašytų akmenų blokų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio ir rūsio sienų būklė gera); molio plytų mūro sienos; kriptos tinkuoto plytų mūro skliautai: P patalpos kryžminis skliautas, centrinės dalies žvaigždiniai skliautai, atremti į aštuonkampio skerspjūvio piliorius, Š patalpos skliautelių ant metalinių sijų perdanga su dangčiu karstui nuleisti, skliautuoti praėjimai rūsio sienose; bažnyčios halinės dalies ir vargonų choro tinkuoto plytų mūro smailėjantys kryžminiai su nerviūromis ir ramstinėmis arkomis skliautai, atremti į kolonų pluošto pavidalo piliorius ir piliastrus; presbiterijos ir prienavio centrinės dalies tinkuoto plytų mūro žvaigždiniai su nerviūromis skliautai, remiami kolonų pluošto pavidalo piliastrių, prienavyje - vargonų chorą laikančių piliorių su priešlietomis kolonomis; prienavio šoninių travėjų, P zakristijos centrinės dalies, P zakristijos prieangio, žemutinės ložės, fundatorių ložės, P emporos tinkuoto plytų mūro kryžminiai su nerviūromis skliautai; priebažnyčio, P zakristijos P ir Š dalių, III a. patalpos virš P emporos tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai; Š ir P laiptinių tinkuoto plytų mūro kupolo dalies pavidalo skliautai, varpinės bokšto I tarpsnio tinkuoto plytų mūro kupolinis skliautas su apvalia anga varpo virvėms; trapecijos plano su įgaubimu bažnyčios R sienoje vargonų choro laiptinė prienavyje su sraigtiniais betoninių pakopų laiptais, centriniu mediniu stulpu ir metalo vamzdžių turėklais; medinių laiptų į pastogę, varpinės bokšto laiptų tipas; stalių ir kiti gaminiai - ažuolinės įsprūdinės dviverės su ornamentine drožyba ir

architektūriniai impostai su horeljefu „Šv. Matas“ ir Tyzenhauzų herbu R portalo durys (-; būklė patenkinama, apatinės durų dalies bloga); qžuolinės įsprūdinės dvivėrės su ornamentine drožyba ir Tyzenhauzų herbu centrinio įėjimo durys priebažnytyje (vidinės medinių grotų įstiklinos durys įstatytos naujai); qžuolinių lentų su Tyzenhauzų herbais durys: dvivėrės priebažnyčio Š ir P durys, vienvėrės Š ir P laiptinių durys; qžuolinių vertikaliai sukaltų lentų dvivėrės su ornamentuotu impostu bažnyčios Š fasado durys; qžuolinės įsprūdinės vienvėrės durys tarp presbiterijos ir P zakristijos prieangio su ornamentine drožyba ir reljefu „Palyginimas apie rauges“ presbiterijos pusėje (Mt 13); qžuolinių įsprūdinių vienvėrių durų iš presbiterijos į žemutinę ložę su ornamentine drožyba medžiagos, technikos ir dekoro tipas; qžuolinės įsprūdinės vienvėrės su ornamentine drožyba ir Tyzenhauzų herbais durys tarp P zakristijos ir P zakristijos prieangio, tarp P zakristijos prieangio ir P laiptinės, tarp žemutinės ložės ir Š laiptinės; qžuolinių vertikaliai sukaltų lentų vienvėrės varpinės V fasado, bažnyčios P fasado pastogės, varpinės Š fasado II tarpsnio, P emporos, P laiptinės III a. durys; qžuolinės įsprūdinės vienvėrės su ornamentine drožyba vargonų choro laiptinės durys; metaliniai durų apkaustai, jų tipas; durų iš presbiterijos į žemutinę ložę grotos (aukštis - 300 cm, plotis - 106 cm); metaliniai vienos varčios kriptos vartai;

1.1.6. grindų, pandusų, laiptų pakopų danga - kriptos ornamentuotų keraminių plytelių grindų danga; bažnyčios halinės dalies, priebažnyčio granito plokščių danga, jos tipas (dalis bažnyčios grindų uždengta medinėmis lentomis); presbiterijos šlifuito balto marmuro plokščių su įterptomis raudonojo akmens plytelėmis grindų danga; fundatorių ložės grindų plytelės (būklė patenkinama); P zakristijos qžuolinis „eglutės“ rašto parketas su profiliuotomis grindjuostėmis; žemutinės ložės qžuolinis dvispalvis parketas su profiliuotomis grindjuostėmis; fundatorių ložės ir P emporos pakylų, vargonų choro medinių lentų grindų danga; III a. patalpos virš P emporos raudonų molio plytų gindų danga;

1.1.7. interjeras - kriptos, bažnyčios halinės dalies su presbiterija, prienaviu ir vargonų choru, fundatorių ložės ir P emporos interjero visumos sprendinys;

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia yra Rokiškio miesto istorinės dalies (17102) teritorijoje, tačiau darbai pastato išorėje, galintys įtakoti šią kultūros paveldo vietovę, nenumatomi.

Rokiškio Šv. Apašt. Evang. Mato parapinės bažnyčios (unik. kodas 22373), Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, vidaus patalpų tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto, sprendiniai parengti vadovaujantis:

1. Projektavimo užduotimi;
2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2012-10-09 aktu Nr: KPD-RM-1822 ir 2019-03-12 aktu Nr. KPD-AV-1822/1, kuriais patikslintos nekilnojamosios kultūros vertybės – Šv. apaštalo evangelisto Mato parapinės bažnyčios komplekso (unikalus kodas 1011), vertingosios savybės;
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus 2020-06-18 parengtomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. EP-16;
4. Žvalgomieji polichromijos tyrimai. Aut. A. Kaušiniene. 2016 m.;
5. Polichrominiai tyrimai. Aut. A. Kaušiniene. 2019 m.;
6. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios presbiterijos skliauto dažymo mėginių stratigrafiniai ir cheminiai dažų sluoksnių tyrimais. Aut. E. Gražėnaitė. 2019 m.;
7. Sienų polichrominio dekoro konservavimo, restauravimo darbų programa. Aut. A. Kaušiniene. 2020 m.;
8. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.

Projekto sprendiniai:

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia neogotikinė, mūrinė, stačiakampio plano (42,7 × 19,3 m), halinė, su pristatytu 56,5 m aukščio kvadratinio plano varpinės bokštu. Vidus - 3 navų, jas dengia krištoliniai skliautai. Po presbiterija įrengta fundatorių kriptą, kurioje palaidoti kunigaikščiai Krošinskiai, grafai Tyzenhauzai ir Pšezdeckiai.

Projekto sprendiniais numatomi šie bažnyčios patalpų tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai
Patalpos R1 (rūsio/kriptos) tvarkybos darbai: Sienų lygių tinkuotų plokštumų restauravimas:
Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Paviršių apdorojimas
antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėjais. Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų
mūro restauravimas iki 0,5 pl gylio, atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures
keramines plytas). Paviršiaus dengimas mineraline hidroizoliacija. Tinko atstatymas (tinkavimas
Perlito pagrindo tinku). Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės
dažais.

Lygių (horizontalių/ vertikalų ir lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Atšokusio,
pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas,
plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų
surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir
dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais.

Lygaus tinko, skliautų paviršių ir aštuonkampių kolonų paviršiaus restauravimas: Geros būklės
tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų
mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas.
Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas.
Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės
kilmės dažais.

Lygaus tinkuoto lubų paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu),
antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių
užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais.

Numatomas kanalų valymas. Kanalų TV diagnostika. Susikaupusių sraunų (apnašų) pašalinimas.

Numatomi patalpos I-I (bažnyčios navos) tvarkybos (restauravimo) darbai:

Lygių tinkuotų sienų (dengtų polichrominiu dažymu) paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus
valymas (dažu pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro
paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio
skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko
atstatymas (tinkavimas, Perlito pagrindo tinku). Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas,
dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais. Trafaretinio dažymo sprendiniai numatyti restauravimo
programoje.

Numatomas lygių tinkuotų sienų paviršių ir (vertikalų/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių
bei lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažu
pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus
restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio
išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas
(tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Polichrominio dekoru restauravimas ir eksponavimas. Restauruojami ir konservuojami trijų
laikotarpių tapybos fragmentai. Tikslios vietos parenkamos vietoje įvertinus polichrominio dekoru
būklę. Visas sienų paviršius restauruojamas atkuriant II polichrominio laikotarpio tapybinį
trafaretinį dekorą. Darbai atliekami pagal restauravimo programą.

Numatomas sudėtingų profilių tinkuotų vertikalų ir lenktų angokraščių (langu, sienų, durų, arkų ir
kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažu) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio,
pažeisto tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną). Paviršių
glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Lygių (horizontalių) betoninių paviršių palangių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas.
Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais. Dažytų paviršių (po palanginė dalis) restauravimas.
Paviršiaus, gruntavimas, dažymas (mineralinės kilmės aliejiniais dažais). Viso paviršiaus
hidrofobizavimas.

Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu),
antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas:
Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių
užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas);

Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu). Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių priesieninių tinkuotų vertikalių ir vertikalių nerviūrų restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažu) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais. Polichrominio dekoru restauravimas pagal Restauravimo programą.

Sudėtingų profilių langų masverko betoninių paviršių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas. Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais. Viso paviršiaus hidrofobizavimas.

Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažu) valymas. Netekčių atstatymas (formavimas). (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.

Sudėtingų profilių piliorių, piliastrų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas. Paviršių glaistymas ir gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais. Polichrominio dekoru restauravimas pagal restauravimo programą.

Sudėtingų profilių tinko (bazių) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažu) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeistų tinko profilių pašalinimas. Bazių tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną) kolonų, piliastrų cokolių, tinko atstatymas Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Numatomi patalpos 1-2 (šiaurinės zakristijos) tvarkybos (restauravimo) darbai: Lygių tinkuotų sienų ir lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažu pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu). Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas. Plyšių užtaisymas (medžio glaistais ažuolinėms grindims). Alyvavimas (dengimas bespalvia, matine alyva).

Numatomi patalpos 1-3 (bažnyčios presbiterija) tvarkybos (restauravimo) darbai: Lygių tinkuotų sienų (dengtų polichrominiu dažymu) paviršių restauravimas/ konservavimas: Sprendiniai numatomi pagal restauravimo programą. Restauruojamas ir konservuojamas sienų plokštumų paviršius atidengiant II polichrominio laikotarpio dekoru trafaretinę tapybą.

Lygių tinkuotų sienų paviršių ir (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių bei (lenktų) tinkuotų angokraščių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažu pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Numatomas sudėtingų profilių tinkuotų vertikalių angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.), lenktų angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.) ir lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Lygių (horizontalių) betoninių paviršių palangių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas. Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais. Dažytų paviršių (po palanginė dalis) restauravimas. Paviršiaus, gruntavimas, dažymas (mineralinės kilmės aliejiniais dažais). Viso paviršiaus hidrofobizavimas.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių langų masverko betoninių paviršių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas. Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais. Viso paviršiaus hidrofobizavimas.

Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažų) valymas. Netekčių atstatymas (formavimas). (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių piliorių, piliastrų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas. Paviršių glaistymas ir gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais. Polichrominio dekoru restauravimas. Pagal restauravimo programą.

Sudėtingų profilių tinko (bazių) restauravimas ir lygaus tinko profilių (kolonų, piliastrų cokolių) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeistų tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Marmuro plytelių dangos restauravimas: Pažeistų plytelių keitimas, kljavimas kljais marmurui. Paviršiaus šlifavimas ir kristalizavimas.

Numatomi patalpos 1-4 (pietinės zakristijos prieangio) tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių ir (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių bei lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Plytų mūro grindų dangos restauravimas. Viršutinio užtepo šalinimas. Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų mūro restauravimas iki 0,5 pl gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas). Klojimas ant kalkinio skiedinio. Paviršiaus dengimas (analogas Klinker reininger).

Numatomas patalpos 1-5 (pietinės zakristijos) tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių (vertikalių/ horizontalių), tinkuotų angokraščių paviršių, (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių ir lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas. Plyšių užtaisymas (medžio glaistais qžuolinėms grindims). Alyvavimas (dengimas bespalvia, matine alyva).

Numatomi patalpos 1-7 (priebažnyčio) tvarkybos (restauravimo, remonto darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių (vertikalių/ horizontalių), tinkuotų angokraščių paviršių, (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių ir lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Granito plokščių dangos remontas. Paviršiaus valymas (smėliasrove). Siūlių išvalymas ir atkūrimas.

Numatomi patalpos 1-8 (vargonų choro) tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių (vertikalių/ horizontalių), tinkuotų angokraščių paviršių (lenktų), tinkuotų angokraščių paviršių ir lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių tinkuotų vertikalių angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.), lenktų angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.), sudėtingų profilių priesieninių tinkuotų vertikalių nerviūrų ir priesieninių tinkuotų lenktų nerviūrų restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablono). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių tinkuotų restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablono). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių langų masverko betoninių paviršių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas. Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais.. Viso paviršiaus hidrofobizavimas.

Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažų) valymas. Netekčių atstatymas (formavimas). (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Spalvinis sprendimas tikslinamas, atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.

Sudėtingų profilių piliorių, piliastrų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas. Paviršių glaistymas ir gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas. Plyšių užtaisymas (medžio glaistais qžuolinėms grindims). Alyvavimas (dengimas bespalvia, matine alyva).

Numatomi patalpos 1-9 (šiaurinės emporos – fundatorių ložės) ir patalpos 1-10 (pietinės emporos – fundatorių ložės) tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių, (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių tinkuotų vertikalių angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.), lenktų angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas. Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablona). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Lygių (horizontalių) betoninių paviršių palangių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas. Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais. Dažytų paviršių (po palanginė dalis) restauravimas. Paviršiaus, gruntavimas, dažymas (mineralinės kilmės aliejiniais dažais). Viso paviršiaus hidrofobizavimas.

Lygaus tinko, skliauto paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas); Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu). Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais. Plyšių injekavimas ir pleištavimas.

Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų). Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais). Netekčių užpildymas. Paviršių glaistymas, gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Sudėtingų profilių langų masverko betoninių paviršių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas. Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais. Viso paviršiaus hidrofobizavimas.

Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažų) valymas. Netekčių atstatymas (formavimas). (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.

Sudėtingų profilių piliorių, piliastrų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas. Paviršių glaistymas ir gruntavimas. Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais.

Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas. Plyšių užtaisymas (medžio glaistais gžuolinėms grindims). Alyvavimas (dengimas bespalvia, matine alyva).

Numatomi trečio aukšto patalpos I-11 (virš pietinės emporos – fundatorių ložės) tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių, lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių ir lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Numatomi sraigtinės laiptinės Nr. 1 tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Betoninių pakopų ir antpakopių restauravimas: Paviršiaus valymas. Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais). Paviršiaus šlifavimas.

Laiptų maršo apačios paviršiaus restauravimas: Paviršiaus valymas. Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais).

Granito plokščių dangos remontas. Paviršiaus valymas (smėliasrove). Siūlių išvalymas ir atkūrimas.

Numatomi sraigtinų laiptinių Nr. 2 ir Nr. 3 tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.

Lygių tinkuotų sienų paviršių, lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių ir lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais.

Lygaus tinkuoto lubų paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas. Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais.

Betoninių aikštelių, pakopų ir antpakopių restauravimas: Paviršiaus valymas. Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais). Paviršiaus šlifavimas.

Laiptų maršo apačios paviršiaus restauravimas: Paviršiaus valymas. Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais).

Plytų mūro grindų dangos restauravimas. Viršutinio užtepo šalinimas. Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų mūro restauravimas iki 0,5pl gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)- 4m². Klojimas ant kalkinio skiedinio. Paviršiaus dengimas (analogas Klinker reininger).

Akmens masės plytelių dangos remontas. Esamų akmens masės plytelių nuardymas su visais pagrindais. Naujų pagrindų klojimas, dengimas naujomis akmens masės plytelėmis. (Tikslinama vietoje).

Numatomi gaminių tvarkybos (restauravimo) darbai.

Lauko durų tvarkybos (restauravimo) darbai.

Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas. Sudėtingų medžio reljefinių raižinių netekčių atkūrimas. Protezavimas; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių; Gruntavimas ir dažymas. Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai.

Vidaus durų tvarkybos (restauravimo) darbai.

Metallinių durelių restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai.

Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas. Sudėtingų medžio reljefinių raižinių netekčių atkūrimas. Protezavimas; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių; Pagal esamų durų paviršiaus ypatumus parenkamas padengimo būdas: gruntavimas ir dažymas ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje), dengimas natūraliais lakais (tikslus atspalvis parenkamas vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai. Pagal esamos gaminių furnitūros tipą ir būklę: esamų rankenų, užraktų ir kt furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas. Restauruojamos netektys: atkuriami bronziniai rankena pagal analogus pastate; gaminamas ir montuojamas naujas kalvių darbo metalinis vyris, analogiškas išlikusiam.

Numatomi gaminių (metallinių grotų) tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.

Metallinių grotų restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone.

(spalva parenkama vietoje, pagal esamą). Esamų rankenų, užraktų, vyrių ir kt. furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas.

Gaminamos ir montuojamos metalinės grotelės, metaliniame rėme, varstomos (vyriai, fiksatorius). (Cinkuotos, padengtos metalo dažais, milteliniu būdu). Matmenis tikslinti vietoje. Kanalių vėdinimui užtikrinti, įrengiamas kanalinis ventiliatorius.

Gaminamas ir montuojamas naujas: išimamas klijuotos medienos langas su stakta; dviejų varčių su mediniu užpildu klijuotos medienos langas su stakta (varčios varstomos į vidų). Gamyba parenkama pagal lango situaciją: atkartojama tiksliai senojo lango kopija, išsaugant medinio lango konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius, maksimaliai išsaugant ir panaudojant esamą furnitūrą; sukuriamas pagal pastate esančius pavyzdžius. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Langas su užraktu. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais.

Numatomas vėlyvų elementų demontavimas. Išardoma medinė bažnyčios choro platforma, esanti vargonų choro balkone, dirbtinio marmuro altoriaus pakyla, ardomas plytų mūras, kuriuo užmūrytas langas.

Bažnyčios pastato išorė projekto sprendiniais keičiama nebus, todėl Rokiškio miesto istorinei daliai (17102) ir Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios kompleksui (1011) įtakos nebus. Įgyvendinus projekto sprendinius, Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (22373) vertingosios savybės pažeistos nebus – vidaus tinkas tvarkomas pagal specialiąsias technologijas, sienų polichrominis dekoras restauruojamas pagal restauravimo programą. Saugoma grindų danga – raudonų molio plytų grindų danga, qžuolo parketas ir marmuro plytelės restauruojama. Sraigtiniai betono laiptai restauruojami, taip pat restauruojamos vidaus ir lauko durys. Numatomas metalinių grotų restauravimas. Atidengus užmūrytą lango angą, joje įstatomas langas, analogiškas esamiems. Visos vertingos dalys ir elementai tvarkomi pagal tyrimų išvadas ir tvarkybos darbų technologijas. Projekte numatyti darbai atitinka tvarkybos darbų projektavimo sąlygas ir yra būtini bažnyčios vertingųjų savybių išsaugojimui. Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovės vertingųjų dalių ir elementų išsaugojimui.

Privalomos pastabos projektui Nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti Jei vykdant tvarkybos darbus objekte bus rastos dar nenustatytos vertingosios savybės, projekto sprendinių keitimai atliekami nustatyta tvarka.

projekto įvertinimo išvados Rokiškio Šv. Apašt. Evang. Mato parapiinės bažnyčios (unik. kodas 22373), Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, vidaus patalpų tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto, sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui siūloma pritarti.

Ekspertizę atliko:

2016-05-05, Nr. 3947
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)


(parašas) Rasa Putrimienė
(vardas, pavardė)



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2016-05-05

(data)

Nr. 3947

RASA PUTRIMIENĖ

a. k.

*VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA: TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ;
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ – ISTORINIO, MEMORIALINIO,
ARCHITEKTŪRINIO, URBANISTINIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO;
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.*

Atestatas galioja iki 2021-05-05
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



A.V.

(parašas)

Diana Varnaitė

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė

(vardas ir pavardė)

*Kopijė tikra
2020-09-24*

20151118 „GRAFIJA“ 00534