

SAUGAUS PATEKIMO Į AB „KN ENERGIES“ OBJEKTUS INSTRUKCIJA

NR. INSS007

VERSIJA 7



INSTRUCTIONS FOR SAFE ACCESS TO AB "KN ENERGIES" TERMINALS

Turinys

1.TAIKYMO SRITIS	3
2.NUORODOS	3
3. ATSAKOMYBĖ	3
4. SAUGOS REIKALAVIMAI	3
5. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (AAP)	4
6. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ	9

Veiklos sritis	14. Valdyti saugas (aplinkos, darbų, gaisrinę, civilinę, procesų) ir sveikatą
Procesų grupės pavadinimas	14.2. Valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą
Proceso savininkas	Verslo atsparumo direktorius
Proceso vadovas	Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas
Dokumento rengėjas	Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas

1. TAIKymo SRITIS

- 1.1. Ši Instrukcija taikoma visiems KN darbuotojams.
- 1.2. KN svečiams, lankytojams, rangovinėms organizacijoms (toliau – Rangovas), atliekančioms statybos, remonto, projektavimo, produktų transportavimo, tiekimo, apsaugos ir kt. darbus KN objektuose.


2. NUORODOS

- 2.1. Ši Instrukcija neapima ir nepanaikina kitų LR galiojančių įstatymų ir vidinių KN norminių dokumentų (instrukcijų, taisyklių, nuostatų ir pan.), kurie reglamentuoja konkrečių darbų atlikimo tvarką.

3. ATSAKOMYBĖ

- 3.1. Visi KN darbuotojai atsakingi už šios Instrukcijos reikalavimų laikymąsi lankantis ar dirbant KN objektuose.
- 3.2. KN darbuotojai, organizuojantys rangovinių organizacijų ar klientų lankymąsi ir darbą KN objektuose, yra atsakingi už šios Instrukcijos pateikimą rangovinėms organizacijoms ar klientams.

4. SAUGOS REIKALAVIMAI

- 4.1. Žmonių į/išėjimas, transporto į/išvažiavimas, materialinių vertybių į/išvežimas leidžiamas tik per kontrolinius apsaugos punktus (postus), gavus atitinkamus leidimus.
- 4.2. Į teritoriją neįleidžiami neblaivūs, veikiami narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigųjų medžiagų asmenys arba siekiantys įsinešti tokias medžiagas asmenys.
- 4.3. Visus svečius teritorijoje nuolatos turi lydėti žinantis KN saugos reikalavimus KN atstovas.
- 4.4. Atviros ugnies naudojimas KN objektuose yra draudžiamas. Rūkyti leidžiama tik tam specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.
- 4.5. Filmuoti, fotografuoti ar naudoti kitus elektrinius prietaisus be leidimo draudžiama.
- 4.6. Atviros ugnies ar elektrinių prietaisų naudojimas galimas tik gavus raštišką darbų leidimą, kuris išduodamas remiantis atitinkamomis KN patvirtintomis instrukcijomis.
- 4.7. Į potencialiai sprogia aplinką, pažymėtą ženklu  galima įeiti tik su specialia elektrostatinio krūvio nekaupiančia apranga ir avalyne. Aprangos reikalavimai pateikti 2 pav.

- 4.8. Lankantis ar dirbant KN objektuose būtina atkreipti dėmesį į informacinius, draudžiamuosius ar kitus ženklus bei laikytis šių ženklų reikalavimų.
- 4.9. Priplaukimas plaukiojančiomis priemonėmis prie SGD terminalo krantinės galimas tik iš anksto suderinus su SGD terminalo apsauga, ir tik prie aptarnavimo platformos.
- 4.10. Esant nepalankioms oro sąlygoms (stiprus vėjas, apledėjimas ar ledonešis) kuomet nėra galimybės prisišvartuoti prie aptarnavimo platformos, svečių ir lankytojų lankymasis ant SGD krantinės yra draudžiamas. Šis draudimas yra netaikomas, jei interesantų lankymasis susijęs su terminalo eksploatacija ir yra būtinas dėl gamybinio būtinumo, siekiant užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo eksploataciją.
- 4.11. Vykstant **plaukiojančiomis priemonėmis** į SGD terminalą būtina dėvėti gelbėjimosi liemenę viso plaukimo metu (šis reikalavimas netaikomas, jei į krantinę vykstama specialiai keleiviams gabenti pritaikytu laivu). Esant nepalankioms oro sąlygoms – kai vidutinis vėjo stiprumas didesnis negu 10 m/s, gelbėjimosi liemenę *rekomenduojama* dėvėti ant krantinės visą laiką (išskyrus būnant ar atliekant darbus pastatų viduje). Kai vidutinis vėjo stiprumas didesnis negu 15 m/s, gelbėjimosi liemenę *būtina* dėvėti ant krantinės visą laiką (išskyrus būnant ar atliekant darbus pastatų viduje).
- 4.12. Saugus personalo gabenimas plaukiojančiomis priemonėmis, įlaipinimas, išlaipinimas:
- 4.12.1. Visas personalas (svečiai, rangovai, KN darbuotojai, VST pareigūnai, ir kt.) į SGD terminalą yra transportuojami naudojantis rangovų plaukiojančiomis priemonėmis;
- 4.12.2. Personalas įlaipinimas/išlaipinamas į/iš plaukiojančios priemonės galimas TIK ją pilnai prisišvartavus prie personalo įlaipinimui/išlaipinimui skirtos krantinės ir TIK su atsakingų asmenų (įgulos) leidimu, jiems įsitikinus, kad įlaipinimas/išlaipinimas yra saugus;
- 4.12.3. Plaukiojančioje priemonėje visas transportuojamas personalas PRIVALO laikytis įgulos nurodymų.

5. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (AAP)

- 5.1. Visos asmeninės apsauginės priemonės turi atitikti ES reikalavimus ir turi turėti atitikties CE žymą arba sertifikatą, įrodantį, kad jos atitinka galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.
- 5.2. Būtinios AAP, patenkančios į KN objektų teritorijas (netaikoma patekimui į potencialiai sprogiai aplinką ir technologinius įrenginius) (1 pav.):
- 5.2.1. apsauginis šalmas,

5.2.2. apsauginiai akiniai,

5.2.3. gero matomumo liemenė ar striukė su gero matomumo spalvomis.



1 pav. Būtinės AAP patenkant į KN objektų teritorijas (netaikoma patekimui į potencialiai sprogia aplinką ir technologinius įrenginius)

5.3. KN darbuotojai gali eiti geltonomis įstrižomis juostomis pažymėtais takais be asmeninių apsaugos priemonių šiais atvejais:

5.3.1. darbininkų kategorijos darbuotojai:

5.3.1.1. pamainų pasikeitimo metu eidami į pamainą nuo praėjimo postų iki persirengimo patalpų;

5.3.1.2. pamainų pasikeitimo metu ir pasibaigus dieninei pamainai išeidami po pamainos nuo persirengimo patalpų iki praėjimo postų;

5.3.2. Mechanikos skyriaus darbuotojai, eidami tiesiai iš mechanikos dirbtuvių kalvės išėjimo į centrinį praėjimo postą ir atgal.

5.3.3. Elektros-automatikos skyriaus darbuotojai, eidami:

5.3.3.1. nuo KNT automatikos įrenginių patalpos durų iki dispečerinės durų (prie objekto Nr. 19) ir atgal;

5.3.3.2. nuo automatikos inžinierių darbo patalpų durų iki centrinio praėjimo posto ir atgal.

5.3.4. Vandens tvarkymo ir kokybės kontrolės skyriaus darbuotojai, eidami nuo nuotekų laboratorijos įėjimo iki nuotekų operatorinės įėjimo (prie objekto Nr. 64) ir atgal.

5.4. Būtinės AAP, patenkant į KN technologinius objektus (įskaitant patekimą į potencialiai sprogia aplinką) (2 pav.):

- 5.4.1. apsauginis šalmas su smakro dirželiu (apsauginį šalmą be smakro dirželio leidžiama naudoti tik einant teritorijoje pėsčiųjų takeliais, ne technologiniuose objektuose ar zonose),
- 5.4.2. apsauginiai akiniai,
- 5.4.3. darbo rūbai (kelnės, švarkas; striukė (šaltuoju metų laiku), kombinezonas, marškinėliai ilgom rankovėm (karštuoju metų laiku)), atitinkantys standartus EN ISO 1149 ir EN ISO 11612:



EN 1149



EN ISO 11612

- 5.4.4. saugi antistatinė avalynė (S3).



2 pav. Būtinės AAP, patenkančios į KN technologinius objektus (įskaitant patekimą į potencialiai sprogia aplinką)

- 5.5. Rangovo darbuotojai, dirbantys KN objektuose, turi dėvėti darbo rūbus, pagal kuriuos būtų nesunku nustatyti, kokiam rangovui priklauso darbuotojas, t. y. ant darbo rūbų turėtų būti nurodytas rangovo pavadinimas ir/ar prekių/paslaugų ženklas. KN darbuotojams, rangovui, svečiui ar lankantis statybvietėje ir KN objektuose, nepatenkant į technologinių įrenginių zonas ar potencialiai sprogia aplinką privaloma dėvėti AAP, nurodytas 1 pav.
- 5.6. Bitumą vežantiems ir krovos operacijoje dalyvaujantiems vairuotojams bei KN darbuotojams būtinos AAP (3 pav.):



3 pav. Būtinos AAP bitumo krovos metu, patenkant į KN technologinius objektus (neįskaitant patekimo į potencialiai sprogia aplinką)


5.7. SGD (suskystintas gamtines dujas) vežantiems ir krovos operacijoje dalyvaujantiems vairuotojams bei KN darbuotojams būtinos AAP (4 pav.):



4 pav. Būtinos AAP SGD krovos metu, patenkant į KN technologinius objektus
(įskaitant patekimo į potencialiai sprogia aplinką)

5.8. Kitiems rangovams ir vairuotojams vežantiems nesprogius produktus patenkant į technologinių įrenginių zonas, bet nepatenkant į potencialiai sprogia aplinką, būtinos AAP (5 pav.):

SAUGAUS PATEKIMO Į AB „KN ENERGIES“ OBJEKTUS INSTRUKCIJA



5 pav. Būtinios AAP, patenkant į KN technologinius objektus (neįskaitant patekimo į potencialiai sprogia aplinką)

- 5.9. Svečiams ir lankytojams, lankantiems KN objektus, išduodamas apsauginis šalmas turi būti ryškios gerai matomos spalvos (oranžinė, geltona ar pan.), ant šalmo turi būti užrašas „Svečias“.
- 5.10. Klausos apsaugos priemonės būtina naudoti tik tose vietose, kur triukšmas viršija higienos normų leistinas ribas (tokios vietos yra pažymėtos atitinkamais ženklais).

6. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

- 6.1. Skyrių vadovai atsakingi už šioje Instrukcijoje nustatytų reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę savo skyriuje.
- 6.2. Už šios Instrukcijos peržiūrą ir atnaujinimą atsakingas Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas.
- 6.3. Instrukcija peržiūrima esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kartą per 3 (trejus) metus.