



## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2026-05-06 Nr. IS–2023(26.3)

*Siunčiama per CVP IS*

### DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO II ETAPAS)“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjų prašymus / paklausimus, gautus tarptautiniame viešajame pirkime „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigėvičiaus menų centro II etapas)“, vykdomame atviro konkurso būdu, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimus.

**1. Klausimas-prašymas:** „Prašome nurodyti pirkimo vertę.“

**Atsakymas:** „Paaiškiname, kad perkančioji organizacija neprivalo viešinti pirkimo vertės. Šio pirkimo vertė nėra viešinama.“

**2. Klausimas:** „Prašome paaiškinti, kas yra teleskopinis inkaras? Kokio ilgio ir kur montuojamas:

Vartų užraktas : nėra

Vartų valdymas: suveikus priešgaisrinei signalizacijai vartai užsidaro

Vartų laikymas atidarytoje pozicijoje: su 1 laikančiuoju magnetu ir 1 teleskopiniu inkaru.“

**Atsakymas:** „Teleskopinis inkaras [angl. telescopic anchor] – atrama, skirta stabilizuoti vartus atidarytoje padėtyje, suminkština ir sureguliuoja sujungimą su magnetu.

Teleskopinio inkaro ilgis – pagal tiekėjo technologiją projekte nurodyto gabarito ir techninių savybių vartams.“

**3. Klausimas:** „Išnagrinėję pirkimo dokumentus, neradome reikalavimų, kokiais konkrečiai draudimais turėtų būti apdraustas objektas, vykdant sutartį, išskyrus sutarties įvykdymo laidavimą ir garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo laidavimą.

Prašome konkrečiai išvardinti, kokius draudimus turės pateikti Rangovas po sutarties pasirašymo, išskyrus aukščiau įvardintus draudimus?“

**Atsakymas:** „Vykdant sutartį turi būti pateikti projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentai, kadangi Rangovas privalės parengti Darbo projektą ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentai.“

**4. Klausimas:** „SP dalyje nurodyta iškirsti 8 vnt. medžių, ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jei taip prašome nurodyti sumą.“

**Atsakymas:** „Paaiškiname, kad reikalinga įsivertinti želdinių atkuriamąją vertę. Pateikiame atkuriamosios vertės nustatymo lentelę – žiniaraštį.“

**Kertamų želdinių, augančių Panevėžyje, Respublikos g. 40, atkuriamosios vertės nustatymo lentelė – žiniaraštis**

Medžio Nr.	Medžio pavadinimas	Kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje cm	Būklės įvertinimo indeksas (balas)	Būklė; medžių grupė; taikomas vertės indeksas	Kamieno skersmens centimetro įkainis Eur	Atkuriamoji vertė Eur
1	Paprastasis uosis ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	48	2	Medžio būklė patenkinama; III grupė; 3 kart; minus 25 %	14	1 512
2	Paprastasis uosis ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	51	2	Medžio būklė patenkinama; III grupė; 3 kart; minus 25 %	14	1 606
3	Paprastasis uosis ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	35	2	Medžio būklė patenkinama; III grupė; 3 kart; minus 25 %	14	1 102
4	Paprastasis uosis ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	38	2	Medžio būklė patenkinama; III grupė; 3 kart; minus 25 %	14	1 197
6	Paprastasis uosis ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	86	2	Medžio būklė patenkinama; III grupė; 3 kart; minus 25 %	14	2 709
8	Paprastasis uosis ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	59	2	Medžio būklė patenkinama; III grupė; 3 kart; minus 25 %	14	1 858
10	Liepa ( <i>Tilia</i> )	57	1	Medžio būklė gera; II grupė; 3 <sup>x</sup>	9	1 539
11	Liepa ( <i>Tilia</i> )	44	1	Medžio būklė gera; II grupė; 3 <sup>x</sup>	9	1 188
Kertamų medžių (8 vnt.) atkuriamoji vertė, iš viso:						<b>12 711 Eur</b>

**Pastabos.** 1) Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymo Nr. D1-343 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-289 redakcija) antru priedu, kur būklė skirstoma į 4 kategorijas: 1) gera, 2) patenkinama, 3) nepatenkinama, 4) bloga (5 – žuvęs želdinys).

2) Kamieno skersmens centimetro įkainis nustatytas vadovaujantis minėto Želdinių atkuriamosios vertės įkainių įsakymo 2 punktu ir 1 priedu.

3) Principinės skaičiavimo formulės pateiktos pirmame puslapyje.

**5. Klausimas:** „05 22-1307-TP-SK - 22-1307-TP-SK-25.1 – Prašome pateikti sienos detalės S-1 (požeminio parkingo siena) įrengimo plotą.“

**Atsakymas:** „Pateikiame detalės S-1 matmenis: ilgis 32 m, aukštis 4.2 m, plotas 134,4 m<sup>2</sup>“.

**6. Klausimas:** „Ar projekto dalyje ŠT numatytus „pramoniniu būdu izoliuotus plieninius spiro vamzdžius su gedimų kontrolės laidais“ galima pakeisti „pramoniniu būdu izoliuotais plieniniais vamzdžiais su gedimų kontrolės laidais, papildomai numatant apskardinimą cinkuota skarda“, taip pat atitinkamai pakeičiant trišakius, alkūnes ir movas bei numatant jų apskardinimą?“

**Atsakymas:** „Paaiškiname, kad reikia vadovautis Techninio projekto sprendiniais.“

Šie pirkimo sąlygų paaiškinamai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie pirkimo dokumentų („Pirkimo dokumentai“).

Skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

**Originalas nebus siunčiamas**

Jurgita Plesnevičienė, tel. (0 45) 504 476, el. p. jurgita.plesneviciene@panevezys.lt