

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO  
PIRKIMŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS  
PASIRUOŠIMO PIRKIMAMS GRUPĖ**

TVIRTINU

**PLAZMINIO PJOVIMO ĮRENGINIŲ ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ  
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>  
Visaginas

**I SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS  
TIKSLAS**

2. Gamintojų Cutmaster, Hypertherm, GYS Neocut plazminio pjovimo įrenginių atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas, nusidėvėjusioms dalims pakeisti.
3. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos naudojama branduolinių atliekų tvarkymo ir šalinimo procesuose, įrangos eksploatavimo laikui pratęsti.

**III SKYRIUS  
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

4. Šios techninės specifikacijos 5 punkte pateiktoje lentelėje pirkimo kiekiai nurodyti 3 (trejų ū) metų laikotarpiui.
5. Perkamų prekių kataloginis numeris bei pirkimo kiekiai nurodyti lentelėje:

<b>Eilės Nr.</b>	<b>Atsarginės dalies ar eksploatacinės medžiagos pavadinimas</b>	<b>ESAB Cutmaster gamintojo atsarginės dalies kataloginis numeris</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster 40 elektrodas	9-8215 arba lygiavertis	vnt.	600
2.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster 40 žiedas	8-3487 arba lygiavertis	vnt.	80
3.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster 40 žiedas	8-3486 arba lygiavertis	vnt.	80
4.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster paleidimo kartridžasas	9-8213 arba lygiavertis	vnt.	300
5.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster tūta	9-8253 arba lygiavertis	vnt.	600
6.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster gaubtas	9-8218 arba lygiavertis	vnt.	100

7.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster gaubtas	9-8237 arba lygiavertis	vnt.	100
8.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster apsauginis antgalis	9-8258 arba lygiavertis	vnt.	360
9.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster reflektorius	9-8243 arba lygiavertis	vnt.	160
10.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster paleidžiamosios svirties atsarginės dalys	9-7034 arba lygiavertis	kompl.	10
11.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster perjungiklio komplektas	9-7031 arba lygiavertis	kompl.	20
12.	Plazminio pjovimo aparato Cutmaster rankenos	9-7030 arba lygiavertis	vnt.	6
<b>Eilės Nr.</b>	<b>Atsarginės dalies ar eksploatacinės medžiagos pavadinimas</b>	<b>Hypertherm gamintojo atsarginės dalies kataloginis numeris</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm pjoviklis su kabeliu	228789 arba lygiavertis	vnt.	6
2.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm elektrodas	220842 arba lygiavertis	vnt.	600
3.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm tūta	220990 arba lygiavertis	vnt.	600
4.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm ekranas	220992 arba lygiavertis	vnt.	600
5.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm sukuriavimo žiedas	220994 arba lygiavertis	vnt.	160
6.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm gaubtuvėlis	220854 arba lygiavertis	vnt.	160
7.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm elektrodas	220037 arba lygiavertis	vnt.	1200
8.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm tūta	220011 arba lygiavertis	vnt.	780
9.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm ekranas	220065 arba lygiavertis	vnt.	780
10.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm ekranas	120929 arba lygiavertis	vnt.	180
11.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm paleidimo jungiklio rinkinys	128644 arba lygiavertis	vnt.	8
12.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm rankenos rinkinys	128642 arba lygiavertis	vnt.	4
13.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm rinkinys dangtelio daviklio keitimui	128639 arba lygiavertis	vnt.	4
14.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm rinkinys galvutės remontui Nr. 2	128768 arba lygiavertis	vnt.	4
15.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm atsarginis pjoviklio pagrindinės dalies komplektas Nr. 2	128767 arba lygiavertis	vnt.	4
16.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm sukuriavimo žiedas	120925 arba lygiavertis	vnt.	60
17.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 sukuriavimo žiedas	220051 arba lygiavertis	vnt.	165
18.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650	120926 arba lygiavertis	vnt.	1200

	apsauginis gaubtuvėlis plazminiam pjovikliui T80			
19.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 tūta	120927 arba lygiavertis	vnt.	1200
20.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 apsauginis gaubtuvėlis plazminiam pjovikliui T80	120928 arba lygiavertis	vnt.	20
21.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm gaubtelis plazminiam pjovikliui T100M arba T100	220048 arba lygiavertis	vnt.	180
22.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 pjoviklis su kabeliu plazminiam pjovimo įrenginiui	059500 arba lygiavertis	vnt.	4
23.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 T100M sandarinimo žiedas	058519 arba lygiavertis	vnt.	74
24.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 spyruoklė	027254 arba lygiavertis	vnt.	8
25.	Plazminio pjovimo aparato Hypertherm POWER MAX 1650 apsauginis jungiklis	002244 arba lygiavertis	vnt.	12
<b>Eilės Nr.</b>	<b>Atsarginės dalies ar eksploatacinės medžiagos pavadinimas</b>	<b>GYS Neocut gamintojo atsarginės dalies kataloginis numeris</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Plazminio pjovimo aparato GYS NEOCUT 105 elektrodas	039155 arba lygiavertis	vnt.	720
2.	Plazminio pjovimo aparato GYS NEOCUT 105 tūta	039209 arba lygiavertis	vnt.	672
3.	Plazminio pjovimo aparato GYS NEOCUT apsauginis tūtos gaubtuvas	039223 arba lygiavertis	vnt.	572
4.	Plazminio pjovimo aparato GYS NEOCUT apsauginis pjovimo antgalis	039247 arba lygiavertis	vnt.	2880
5.	Plazminio degiklio sūkurinis žiedas GYS NEOCUT	039148 arba lygiavertis	vnt.	560
6.	Rankinis plazminis degiklis GYS NEOCUT	039513 arba lygiavertis	vnt.	14
7.	Plazminio pjovimo aparato GYS CUTTER 70 CT(MT-70) elektrodas	037564 arba lygiavertis	vnt.	320
8.	Plazminio pjovimo aparato GYS CUTTER 70 CT(MT-70) degiklio sūkurinis žiedas	037557 arba lygiavertis	vnt.	320
9.	Plazminio pjovimo aparato GYS CUTTER 70 CT(MT-70) apsauginis pjovimo antgalis	037588 arba lygiavertis	vnt.	320
10.	Plazminio pjovimo aparato GYS CUTTER 70 CT(MT-70) pjovimo antgalis	037601 arba lygiavertis	vnt.	320
11.	Plazminio pjovimo aparato GYS CUTTER 70 CT(MT-70) apsauginis pjovimo antgalis	037625 arba lygiavertis	vnt.	1600

6. Visos tiekiamos prekės turi būti naujos nenaudotos.

#### **IV SKYRIUS DOKUMENTAI**

7. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų atsarginių dalių pavadinimus, gamintoją, gamintojo atsarginės dalies katalogo numerį.

8. Tuo atveju kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys su kitais gamintojų katalogo numeriais arba kodais nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, arba kito gamintojo lygiavertės atsarginės dalys, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų atsarginių dalių gamintojo parengtą dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad siūlomos atsarginės dalys yra lygiavertės šioje techninėje specifikacijoje nurodytoms atsarginėms dalims ir yra tinkamos naudoti techninėje specifikacijoje nurodytoje įrangoje.

#### **V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS**

9. Prekės turi būti supakuotos taip, kad nebūtų pažeistos transportavimo metu. Kiekvienoje pakuotėje (ant pakuotės) turi būti žyminė lentelė (etiketė). Žyminėje lentelėje (etiketėje) turi būti nurodytas prekės pavadinimas ir gamintojo atsarginės dalies katalogo numeris.

10. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 p., turi būti pristatytos ar perduotos antrinėse pakuotėse. Jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

#### **VI.SKYRIUS APLINKOSAUGINIAI REIKALVIMAI**

11. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 4.4.4.p. papunkčiu 4.4.4.4.p.:

11.1. Perkamos atsarginės dalys užtikrina nepertraukiamą plazminių įrenginių veikimą, kurie yra naudojami išmontuojamos įrangos supjaustymui ir segmentavimui. Šis procesas yra neatsiejama radioaktyviųjų atliekų mažinimo programos dalis, leidžianti vėliau deaktivuoti išmontuotą įrangą ir paruošti ją antriniam perdirbimui, taip įgyvendinant esminius aplinkos apsaugos tikslus.

#### **VII.SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI**

12. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

13. Pagal garantiją keičiamos prekės turi būti keičiamos į naujas ir nenaudotas.

Grupės vadovė