OBJEKTO VIETOVĖS PLANAS

M 1:50 000



— Objekto vieta

SITUACIJOS PLANAS IR DUOMENYS



FID	7
Shape	Point
KADAST_PAV	Anykščiai
APSK_ID	3403
OBJ_PAV	Anykščių tvenkinys
OBJ_ID	12250003
UP_PAV	Šventoji
PLOTAS	23,4
H_PATVANK	2
METAI	1987.06.09
HE	NE
HE_SAV	
PASTABOS	
PRL_TIPAS	Vožtuviniai skydai
GKODAS	Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys tvenkiniai
SAV_PAV	Anykščiai

I FOTOFIKSACIJA
2025 04 30



Aukštutinis bjefas



Užtvankos fragmentas



Tarnybinis tiltelis



Taurai ir žemutinis bjefas



Tarpinės atramos



Žuvų pralaida



Tarnybinis tiltelis



Pakėlimo mechanizmai



Laikantys trosai



Tarnybinis tiltelis



Užslenkstė, malšinimo šulinys



Žuvitakio skydas



Pėsčiųjų tiltas



Galinis tvirtinimas

ANYKŠČIŲ TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO ŠVENTOSIOS UPĖJE

APŽIŪROS AKTAS Nr. 1

2025 04 30
(data)

Anykščių miestas
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Anykščių m. k. v.

Upė Šventoji - 12210001
Anykščių tvenkinio kodas – 12250003
G/b užtvankos kodas - 12210001h0007
Perteklinio vandens pralaidos kodas - 12210001h0004

Apžiūra: *pavasarinė*.

Apžiūros tikslas: statinio deformacijoms ir defektams nustatyti

Eil. Nr.	***Statinio dalis***	***Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai***	***Rekomenduojami darbai defektams pašalinti***
1	*2*	*3*	*4*
1.	*PVP įtekėjimo dalis*	G/b slenkstinę perteklinio vandens pralaidos įtekėjimo dalis yra šešių angų po 8 m pločio, ant plataus profilio slenksčio įrengti vožtuviniai uždoriai 2x8 m dydžio. Vanduo persilieja per uždorių viršų. Įtekėjimo dalis tvarkinga, sąnašų ir nešmenų nesimato. Nėra vandens lygio matuoklių. Paveiktos korozijos metalinės įdėtinės dalys remontiniams šandorams sudėti.	Įrengti įspėjamuosius plūdurus (bujus) pagal upeivių vandens kelių ženklus. Įrengti hidrometrines matuokles su atskaitomis. Valyti ir dažyti metalines įdėtines dalis.
2.	*Uždoris*	Įrenti metaliniai vožtuviniai šarnyriniai uždoriai. Praleidžiant maksimalius vandens debitus trosų pagalba guldomi ant dugno. Vietomis ties trosų tvirtinimais kaupiasi nešmenys.	-
3.	*Pakėlimo mechanizmas*	Tvarkingas, suteptos judamos dalys. Mechanizmai uždengti stogeliai. Parūdiję darbiniai ir apsauginiai trosai, metaliniai skriemuliai, trosų suveržimo dalys.	Įrengti cinkuotus metalinius trosus. Metalines dalis padengti antikorozinėmis dangomis.
4.	*Tarnybinis tiltelis*	G/b plokštė, viršutinė dalis pajuodusi šonuose yra apnašų, samanų, vietomis matosi atsidengusi armatūra. Metalinės dalys paveiktos korozijos.	Nuvalyti apnašos ir padengti apsauginėmis dangomis.
5.	*Turėklai*	Turėklai tvarkingi, buvo dažyti, vietomis dažai nusilupę, matosi rudas gruntas.	Dažyti turėklus. Suderinti dažus, sukurti senovinį stilių.

Eil. Nr.	*Statinio dalis*	*Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai*	*Rekomenduojami darbai defektams pašalinti*
6.	*PVP pratekėjimo dalis, (slenkstis)*	Plataus profilio slenkstis po vandeniu, šoninės g/b sienutė sienutės padengtos apnašomis, yra samanų, vietomis betonas pajuodęs. Taurų viršuje nėra skersinio nuolydžio, laikosi drėgmė.	Nuvalyti apnašas nuo g/b paviršių, užtaisyti pažeidimus remontiniu skiediniu, padengti apsauginėmis dangomis. Apskardinti ramtų viršutinę dalį, arba įrengti stogelį iš kitokių medžiagų.
7.	*PVP ištekėjimo dalis (užslenkstė)*	Ištekėjimo dalis po vandeniu. Ramtų g/b paviršiai nežymiai pažeisti. Nėra hidrometrinių matuoklių.	Nuvalyti apnašas nuo g/b paviršių, užtaisyti pažeidimus remontiniu skiediniu, padengti apsauginėmis dangomis. Fasadine pusę nudažyti priderintais dažais prie vietos kraštovaizdžio. Pagražinti, suteikti senovinį stilių, suderinti spalvas.
8.	*Risberma*	Tvirtinta g/b plokštėmis.	Įrengti hidrometrines matuokles su atskaitomis.
9.	*Galinis tvirtinimas*	Švarus, didesnių duobių nesimato.	-
10.	*Nuvedimo kanalas*	Natūrali upė, prižiūrima	-

Hidrotechnikos statinio apžiūrą atliko:

I FOTOFIKSACIJA
2025 10 15



Aukštutinis bjefas



Žemutinis bjefas

I FOTOFIKSACIJA
2025 10 15



Aukštutinis bjefas



Žemutinis bjefas



Žuvų pralaidos skydas



Laikantys trosai



Pėsčiųjų tiltas



Žuvų pralaida



Risbermos tvirtinimas



Žemutinio bjefo sienutės

ANYKŠČIŲ TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO ŠVENTOSIOS UPĖJE

APŽIŪROS AKTAS Nr. 12

2025 10 15
(data)

Anykščių miestas
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Anykščių m. k. v.

Upė Šventoji - 12210001
Anykščių tvenkinio kodas – 12250003
G/b užtvankos kodas - 12210001h0007
Perteklinio vandens pralaidos kodas - 12210001h0004

Apžiūra: *rudeninė*.

Apžiūros tikslas: statinio deformacijoms ir defektams nustatyti

Eil. Nr.	***Statinio dalis***	***Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai***	***Rekomenduojami darbai defektams pašalinti***
1	*2*	*3*	*4*
1.	*PVP įtekėjimo dalis*	G/b slenkstinę perteklinio vandens pralaidos įtekėjimo dalis yra šešių angų po 8 m pločio, ant plataus profilio slenksčio įrengti vožtuviniai uždoriai 2x8 m dydžio. Vanduo persilieja per uždorių viršų. Įtekėjimo dalis tvarkinga, sąnašų ir nešmenų nesimato. Nėra vandens lygio matuoklių. Paveiktos korozijos metalinės įdėtinės dalys remontiniams šandorams sudėti.	Įrengti hidrometrines matuokles su atskaitomis. Valyti ir dažyti metalines įdėtines dalis.
2.	*Uždoris*	Įrenti metaliniai vožtuviniai šarnyriniai uždoriai. Praleidžiant maksimalius vandens debitus trosų pagalba guldomi ant dugno. Vietomis ties trosų tvirtinimais kaupiasi nešmenys.	-
3.	*Pakėlimo mechanizmas*	Tvarkingas, suteptos judamos dalys. Mechanizmai uždengti stogeliai. Parūdiję darbiniai ir apsauginiai trosai, metaliniai skriemuliai, trosų suveržimo dalys.	Įrengti cinkuotus metalinius trosus. Metalines dalis padengti antikorozinėmis dangomis.
4.	*Tarnybinis tiltelis*	G/b plokštė, viršutinė dalis pajuodusi šonuose yra apnašų, samanų, vietomis matosi atsidengusi armatūra. Metalinės dalys paveiktos korozijos.	Nuvalyti apnašos ir padengti apsauginėmis dangomis.
5.	*Turėklai*	Turėklai tvarkingi, buvo dažyti, vietomis dažai nusilupę, matosi rudas gruntas.	Dažyti turėklus. Suderinti dažus, sukurti senovinį stilių.

Eil. Nr.	***Statinio dalis***	***Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai***	***Rekomenduojami darbai defektams pašalinti***
6.	*PVP pratekėjimo dalis, (slenkstis)*	Plataus profilio slenkstis po vandeniu, šoninės g/b sienutė sienutės padengtos apnašomis, yra samanų, vietomis betonas pajuodęs. Taurų viršuje nėra skersinio nuolydžio, laikosi drėgmė.	Nuvalyti apnašas nuo g/b paviršių, užtaisyti pažeidimus remontiniu skiediniu, padengti apsauginėmis dangomis. Apskardinti ramtų viršutinę dalį, arba įrengti stogelį iš kitokių medžiagų.
7.	*PVP ištekėjimo dalis (užslenkstė)*	Ištekėjimo dalis po vandeniu. Ramtų g/b paviršiai nežymiai pažeisti. Nėra hidrometrinių matuoklių.	Nuvalyti apnašas nuo g/b paviršių, užtaisyti pažeidimus remontiniu skiediniu, padengti apsauginėmis dangomis.
8.	*Risberma*	Tvirtinta g/b plokštėmis.	Įrengti hidrometrines matuokles su atskaitomis.
9.	*Galinis tvirtinimas*	Švarus, didesnių duobių nesimato.	-
10.	*Nuvedimo kanalas*	Natūrali upė, prižiūrima, nušienautos nendrės.	-

Hidrotechnikos statinio apžiūrą atliko:

ANYKŠČIŲ TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO

BŪKLĖS VERTINIMO
A K T A S

2025 m. spalio mėn., 15 d., Nr. 1

Anykščių sen., Anykščių m.
(sudarymo vieta)

Komisija paskirta: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-364, 2025 06 11 Dėl hidrotechnikos statinių apžiūrų komisijos sudarymo .
(institucijos pav., įsakymo, potvarkio Nr., data)

Pirmininkas
(institucijos pav., pareigos, vardas, pavardė)

nariai: .
.....
.....
(institucijos pav., pareigos, vardas, pavardė)

Apžiūrėjo: .....
.....Anykščių tvenkinio g/b užtvanką, perteklinio vandens slenkstinę pralaidą
(hidrotechnikos statinio pavadinimas)

Hidrotechnikos statinio adresas: .....
..... Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anyksčių m. A. Vienuolio g-vė
(kaimas, miestelis, savivaldybė, apskritis, girininkija, urėdija, žemės kadastro vietovė, vandens telkinys)

Naudotojai: .... Anykščių rajono savivaldybė.....
(fizinių ar juridinių asmenų pavadinimas)

Duomenys apie hidrotechnikos statinio patikrinimą:

Hidrotechnikos statinio elemento pavadinimas (pagal Reglamento 5 priedą)	Vertinimo balas
1. PERTEKLINIO VANDENS PRALAIDOS SLENKSČIŲ TECHNINĖ BŪKLĖ.....	1,0
2. UŽDORIŲ TECHNINĖ BŪKLĖ.....	2,0
3. UŽDORIO VALDYMO ĮRANGOS TECHNINĖ BŪKLĖ.....	3,0
4. PERTEKLINIO VANDENS PRALAIDOS (PVP) UŽSLENKTĖS TECHNINĖ BŪKLĖ.....	1,0

5. TARNYBINIO TILTELIO TECHNINĖ BŪKLĖ..... 3,0
6. TAURŲ IR TAURELIŲ TECHNINĖ BŪKLĖ..... 2,0
7. RISBERMOS TECHNINĖ BŪKLĖ 2,0
8. GALINIO TVIRTINIMO TECHNINĖ BŪKLĖ..... 2,0
9. NUTEKĖJIMO KANALO TECHNINĖ BŪKLĖ..... 2,0

Vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“,

hidrotechnikos statinio techninės būklės balas - B_u **=2,0**

Komisijos išvados apie hidrotechnikos statinio būklę ir tolesnį naudojimą, remontą (paprastąjį ar kapitalinį), rekonstravimą, laikiną naudojimą arba nugriovimą ir kt.:

Vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ statinio būklė **yra gera**.

Tolimesnė statinio eksploatacija yra saugi, atskirų elementų defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, patikimumui ir ilgaamžiškumui gali būti šalinami vykdant statinio priežiūros ir remonto darbus. Valyti apnašas nuo g/b paviršių, dažyti metalinius paviršius, prižiūrėti ir laiku keisti trosus. Valyti ir prižiūrėti žemutinį bjefą. Aukštutiniame bjefe abejuose krantuose įrengti įspėjamuosius ženklus upeiviams ir tvenkinyje įrengti įspėjamuosius plūdurus, kad toliau plaukti draudžiama.

Hidrotechnikos statinio būklę vertino:

Hidrotechnikos statinio būklę vertino:

Komisijos pirmininkas:

Nariai:

Elektroninio dokumento nuorašas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL HIDROTECHNIKOS STATINIŲ APŽIŪRŲ KOMISIJOS SUDARYMO

2025 m. birželio d. Nr. 1-AĮ-
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo“, VI skyriumi,

1. S u d a r a u komisiją hidrotechnikos statinių, esančių melioracijos turto apskaitos sistemoje, apžiūroms atlikti (toliau – komisija):

2. S k i r i u komisijos pirmininku

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. 1-AĮ-670 „Dėl melioracijos statinių kasmetinių apžiūrų komisijos sudarymo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio

teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl hidrotechnikos statinių apžiūrų komisijos sudarymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-11 Nr. 1-AĮ-364
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	