

# KSEPT, SGDT, DAS teritorijos valymo šaltuoju metų laiku instrukcija

INSD047 Versija: 3

<b>Veiklos sritis</b>	10. Įsigyti, statyti, valdyti turtą
<b>Procesų grupė</b>	A10.3. Prižiūrėti skystųjų energijos produktų veiklai naudojamą turtą
<b>Proceso savininkas</b>	Remonto ir techninės priežiūros vadovas
<b>Proceso vadovas</b>	Techninės analizės ir planavimo skyriaus vadovas
<b>Rengėjas</b>	Techninės analizės ir planavimo skyriaus vadovas
<b>Peržiūra</b>	Kas 3 metus
<b>Taikymo sritis</b>	KSEPT, SGDT, DAS bei padalinių ūkio teritorijų priežiūra šaltuoju metų laiku
<b>Kam taikoma</b>	KSEPT, SGDT, DAS darbuotojams bei rangovui, vykdančiam sniego valymo ir barstymo paslaugas
<b>Bendros nuorodos, sąvokos</b>	KN procesų žemėlapis

## Turinys

1. Pareigos ir atsakomybės .....	1
2. Saugos reikalavimai .....	2
3. Darbuotojų aprūpinimas sniego valymo priemonėmis.....	2
4. Teritorijų valymas.....	2
5. Nuorodos .....	3
6. Sąvokos ir sutrumpinimai .....	3

## 1. Pareigos ir atsakomybės

1.1. Pagrindinės pareigos ir atsakomybės:

Atsakingas	Pagrindinės pareigos
Statybos inžinierius (Mechanikos skyrius)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kviečia Rangovą KSEPT'e paslaugai atlikti, prieš tai įvertinęs poreikį (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 07:30-16:30 valandomis, o penktadienį 07:30-15:30 valandomis).</li> <li>- Kontroliuoja, kad Rangovas paslaugą atliktų laikantis sutartyje numatytų reikalavimų.</li> <li>- Koordinuoja Rangovo darbus.</li> <li>- Rūpinasi Rangovo darbuotojo patekimu į KN Energies teritorijas ir darbų leidimo išdavimu Rangovo darbuotojams.</li> </ul>
Terminalo paminos vadovas (Krovos procesų skyrius)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kviečia Rangovą KSEPT'e paslaugai atlikti, prieš tai įvertinęs poreikį (savaitgaliais, valstybinių švenčių dienomis bei dienomis ir valandomis, kurios nepatenka į statybos inžinieriaus pareigose nustatytą laikotarpį).</li> </ul>
Pamainos vadovas (SGDT eksploatacijos skyrius)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kviečia Rangovą DAS'e paslaugai atlikti, prieš tai įvertinęs poreikį.</li> <li>- Organizuoja SGDT pėsčiųjų takų valymą nuo sniego ir barstymą smėlio-druskos mišiniu.</li> </ul>

Atsakingas	Pagrindinės pareigos
Mechanikos skyriaus vadovas	- Organizuoja mechaninių dirbtuvių teritorijos pėsčiųjų takų valymą nuo sniego ir barstymą smėlio-druskos mišiniu.
Vandens tvarkymo ir kokybės kontrolės skyriaus vadas	- Organizuoja savo ūkio teritorijos pėsčiųjų takų valymą nuo sniego ir barstymą smėlio-druskos mišiniu.
Šilumos gamybos ir dujų skirstymo skyriaus vadovas	- Organizuoja savo ūkio teritorijos pėsčiųjų takų valymą nuo sniego ir barstymą smėlio-druskos mišiniu.
Terminalo infrastruktūros aptarnavimo skyriaus vadovas	- Organizuoja savo ūkio teritorijos pėsčiųjų takų valymą nuo sniego ir barstymą smėlio-druskos mišiniu.

## 2. Saugos reikalavimai

2.1. Saugos rizikos ir jų mažinimo priemonės:

Veiksny	Rizika	Reikalavimas / Prevencinė priemonė	Atsakingas
Apsnigta kelio danga	Paslydimas	- Avėti neslystančią, žiemos sezonui pritaikytą tvarkingą avalynę. - Pasirinkti saugų vaikščiojimo greitį.	Visi darbuotojai
Apledijusi kelio danga	Paslydimas	- Avėti neslystančią, žiemos sezonui pritaikytą tvarkingą avalynę. - Pasirinkti saugų vaikščiojimo greitį.	Visi darbuotojai

## 3. Darbuotojų aprūpinimas sniego valymo priemonėmis

3.1. Darbuotojai, KSEPT, SGDT ir DAS teritorijose valantys sniegą ir barstantys teritoriją smėlio-druskos mišiniu, turi naudotis sniego valymo kastuvais, kibirais, ledo kirtikliais, smėlio-druskos mišiniu.

Nr.	Veiksmas	Atsakingas	Aprašymas
1	Parūpinti darbuotojams sniego valymo priemonės	Atsakingų skyrių vadovai	Parūpinti savo skyriaus darbuotojams sniego valymo kastuvus, kibirus, ledo kirtiklius
2	Užtikrinti smėlio-druskos mišinio papildymą	Mechanikos skyriaus Statybos inžinierius	Užtikrinti, kad paslaugą atliekantis Rangovas laiku papildytų dėžes smėlio-druskos mišiniu
3	Užtikrinti kastuvėlių laikymą dėžėse su mišiniu	Mechanikos skyriaus Statybos inžinierius	Parūpinti, kad dėžėse su smėlio-druskos mišiniu būtų laikomi mažiausiai po vieną smėlio-druskos mišinio barstymui skirtą kastuvėlį
4	Kontroliuoti Rangovo priemonių naudojimą	Mechanikos skyriaus Statybos inžinierius	Kontroliuoja, kad Rangovas naudotų sutartyje numatytas priemonės KSEPT ir DAS teritorijų valymui nuo sniego ir barstymui smėlio-druskos mišiniu

## 4. Teritorijų valymas

Nr.	Veiksmas	Atsakingas	Aprašymas
1	Valyti sutartyje numatytas vietas su technika	Rangovas	Visas sutartyje numatytas vietas (priedas Nr. 1) privalo valyti naudojant autotransportą ir / ar traktorius, paliekant rankiniam valymui tik tas vietas, kurias nuvalyti pastarąja technika neįmanoma

Nr.	Veiksmas	Atsakingas	Aprašymas
2	Užtikrinti, kad įranga ir priemonės būtų pakankamai toli nuo kelio juostos	Visi darbuotojai / skyrių atsakingi asmenys	Visa KN įranga ir darbo priemonės negali būti arčiau valomo kelio juostos nei 0,5 m, kad valymo technika valanti kelio dangą jos neužkliudytų
3	Periodiškai stebi DAS teritoriją dėl kelių apledėjimo ar sniego sluoksnio	SGDT pamainos vadovas	Pastebėjęs, kad DAS teritorija staiga apledėjo ar apsnigta didesniu nei 3 cm sluoksniu, kviečia Rangovą DAS'e paslaugai atlikti; DAS teritorijos plotai nurodyti priede Nr. 2
4	Organizuoti valymą prieš siunčiant darbuotojus į neatidėliotinus darbus	Krovos procesų skyriaus Terminalo pamainos vadovas	Gali siųsti darbuotojus atlikti neatidėliotinų darbų tik prieš tai suorganizavęs sniego valymą ir smėlio-druskos mišinio barstymą reikiamame maršrute
5	Pasibarstyti slidžias vietas smėlio-druskos mišiniu	Visi KSEPT ir SGDT darbuotojai	Pastebėję staigų apledėjimą arba slidumą, gali patys pasibarstyti vietas iš specialių dėžių, kuriose yra kastuvėlis; po naudojimo kastuvėlį privaloma padėti atgal. Dėžių schema pateikta priede Nr. 3
6	Kreiptis dėl naujos dėžės įrengimo ar perkėlimo	Skyriaus vadovas → Mechanikos skyriaus Statybos inžinierius	Poreikį numačiusio darbuotojo skyriaus vadovas kreipiasi į Mechanikos skyriaus Statybos inžinierių, kuris įvertina situaciją ir priima sprendimą
7	Informuoti apie staigų teritorijos ar aikštelių apledėjimą	KSEPT ir SGDT darbuotojas → Krovos procesų skyriaus Terminalo pamainos vadovas	Darbuotojas informuoja pamainos vadovą, kuris įvertina situaciją ir, jei reikia, kviečia Rangovą paslaugai arba praneša atsakingam skyriaus vadovui, kad takai būtų nusikasti ar pabarstyti smėlio-druskos mišiniu

## 5. Nuorodos

[Saugaus patekimo į AB "KN Energies" objektus instrukcija.](#)

## 6. Sąvokos ir sutrumpinimai

**Rangovas** – įmonė, pagal sutartį su AB KN Energies vykdanči teritorijos valymo nuo sniego ir smėlio-druskos mišinio barstymą teritorijoje.

**DAS** – dujų apskaitos stotis.

**SGDT** – suskystintų gamtinių dujų terminalas.