

330/110 kV pastočių ir skirstyklų nepageidaujamos augmenijos pjovimo, cheminio purškimo ir pašalinimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Rangovas Perdavimo tinklo 330/110 kV pastočių ir skirstyklų nepageidaujamą augmeniją (žolę, krūmus ir kt.) privalo nupjauti arba nuravėti paliekant ne daugiau kaip 10 cm ilgumo nuo žemės grunto ir pašalinti iš skirstyklos ar pastotės teritorijos per septynias dienas nuo nepageidaujamos augmenijos nupjovimo tame objekte dienos. Nupjauta žolė gali būti susmulkinta - sumulčiuota (iki 5 cm ilgio) ir tolygiai paskleista nupjautos teritorijos paviršiuje, jei užtikrinama energetikos objektų priešgaisrinė sauga ir nekyla grėsmė gaisrui dėl nepageidaujamos augmenijos.
2. Pjaunant žolę atviroje skirstykloje nepažeisti prie spintų ir perimetro apsaugos sumontuotų daviklių kabelių ir apsauginių šarvų (gofrų), nenustumti kabelinių kanalų plokščių, nesulaužyti operatyvinių užrašų ir pan. Nustačius sugadinimą, juos rangovas turi pašalinti savo lėšomis.
3. Vykdamas nepageidaujamos augmenijos pjovimą, rangovas turi nugenėti pastotės išorėje augančių medžių ar krūmų šakas, jei jos liečia pastotės tvorą ar kitus statinius, 1 metro atstumu.
4. Vykdamas nepageidaujamos augmenijos purškimą cheminiu preparatu, jo koncentracija turi būti pakankama nepageidaujamai augmenijai sunaikinti. Panaudojus per silpnos koncentracijos tirpalą, purškimas turi būti pakartojamas, Užsakovas už tai papildomai neapmoka. Po purškimo likusius sudžiūvusius augalus būtina pašalinti - nupjauti arba išrauti.
5. Išravėti augmeniją galios transformatorių, jungtuvų alyvos surinkimo duobėse, skaldos aikštelėse po įrenginiais, po ant polių įrengtų gnybtų spintomis bei tose pastotės teritorijos vietose, kur nėra galimybės žolę nupjauti. Po ravėjimo neturi matytis augmenijos.
6. Atlikus nepageidaujamos augmenijos pjovimo ir pašalinimo darbus, pastotės ar skirstyklos teritorijoje neturi likti žolės pjovimo žymių, t.y. visi keliai, šaligatviai, kabeliniai kanalai, įrenginių aptarnavimo aikštelės, įrenginių konstrukcijos ir t.t. turi būti nuvalomos nuo žolės atliekų.
7. Rangovas privalo nupjauti ir pašalinti visą augmeniją (žolę ir kt.), taip pat ir naujai išdygusius nuo paskutinio pjovimo krūmus kaip nurodyta aukščiau, 1 metro atstumu aplink pastotės ir skirstyklos teritoriją (jei sutampa su sklypo riba tuomet aplink tvorą), taip pat ir aplink pirmas perdavimo tinklo oro linijų atramas. Šis plotas įskaičiuojamas į pastotės ar skirstyklos nurodytą plotą.
8. Perdavimo tinklo 330/110 kV pastočių ir skirstyklų nepageidaujamos augmenijos nupjovimas ir pašalinimas planuojamas atlikti ne mažiau kaip du kartus per metus:
 - 8.1. Pirmas kartas turi būti pradedamas nuo gegužės 15 dienos ir užbaigtas ne vėliau kaip iki birželio 25 dienos;
 - 8.2. Antras kartas turi būti pradedamas nuo liepos 15 dienos ir užbaigtas ne vėliau kaip iki rugpjūčio 25 dienos;
 - 8.3. Užsakovas gali užsakyti pastotės ar skirstyklos nepageidaujamos augmenijos nupjovimą ir pašalinimą daugiau kaip du kartus per metus, įvertinus augmenijos augimo greitį ir objektų svarbą.
9. Šienaujami ir ravimi plotai, kurie nurodomi darbų užsakymuose, turi būti tikslinami dėl vykdomų pastočių rekonstrukcijos darbų, kai pasikeičia šienaujami plotai.
10. 400/330kV pastotėse šienavimas gali būti atliekamas Robotizuotu būdu. Rangovas, suderinęs su užsakovu pjaunamos žolės plotus, savo lėšomis įrengia žolės pjovimo Robotus bei jų pakrovimo stoteles. Robotizuotas žolės pjovimas vykdomas nuo balandžio 15d. iki spalio 15 d. arba kitu su užsakovu sudertu laiku, žolės pjovimo darbai užsakomi ir apmokami pagal transformatorių pastočių eksploataavimo sutarties sąlygas.
11. Užsakovas neatsako už žolės pjovimo Robotukų saugumą, tinkamą priežiūrą ir eksploatacines

išlaidas.

12. Nepriklausomai nuo 8 ir 10 punktuose nurodytų terminų, Perdavimo tinklo 330/110 kV pastočių ir skirstyklų augmenijos pjovimo ir šalinimo darbus Rangovas privalo pradėti gavęs Infrastruktūros priežiūros centro regionų inžinierių perduotus darbų užsakymus ir/arba patvirtintą mėnesinį darbų grafiką.
13. Nenuėjus ir nesutvarkius nupjautos nepageidaujamos augmenijos kaip reikalaujama pirmame punkte, darbas nėra laikomas užbaigtu ir Užsakovas turės teisę reikalauti sutartyje numatytų delspinigių. Delspinigiai skaičiuojami atskirai kiekvienai pastotei ar skirstyklai už kiekvieną pavėluotą dieną.
14. Atlikus nepageidaujamos augmenijos pašalinimą, nupjauta, nukirsta ar išrauta augmenija privalo būti pridurtos į kompostavimo aikštelę arba kompostuojamos rangovo įmonėje. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama.
 - 14.1. Rangovas dirbdamas su augalų apsaugos produktais privalo vykdyti LR žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D - 564 patvirtintų augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugumo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių reikalavimus tarp jų paminėtųjų:
 - turėti darbuotojus baigusius specialius augalų apsaugos tarnybos kursus;
 - naudoti tik LR registruotus profesionaliam naudojimui skirtus produktus ir tinkamus pagal paskirtį.