

Organizacinės technikos remonto paslaugų (maksimalūs įkainiai)

Įrangos pavadinimas ir naudojamas jos kiekis	Įkainis, Eur su PVM (1vnt.)
Xerox VersaLink B7130 (19 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	110,29
2.Būgno mazgo keitimas	348,48
3.Valymo peilio keitimas	29,04
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	101,64
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	261,36
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	230,29
Xerox VersaLink C7130 (20 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	94,38
2.Būgno mazgo keitimas	363,00
3.Valymo peilio keitimas	14,52
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	101,64
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	312,18
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	101,64
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	246,84
Xerox VersaLink C7030 (8 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	79,86
2.Būgno mazgo keitimas	355,74
3.Valymo peilio keitimas	14,52
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	101,64
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	197,47
7.Elektroninės dalies remontas	50,82
8.Pagrindinės plokštės remontas	55,18
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	56,63
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	243,94

OKI MB492 DN (34 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	79,86
2.Būgno mazgo keitimas	181,50
3.Valymo peilio keitimas	14,52
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	101,64
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	108,90
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	130,68
Pantum M7300 FDV (51 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	21,78
2.Būgno mazgo keitimas	72,60
3.Valymo peilio keitimas	29,04
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	72,60
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	29,04
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	174,24
11. Kasetės keitimas	140,84
Pantum P3305DN (26 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	21,78
2.Būgno mazgo keitimas	79,86
3.Valymo peilio keitimas	29,04
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	72,60
5.Eksponavimo elemento keitimas	14,52
6.Kaitinimo mazgo keitimas	21,78
7.Elektroninės dalies remontas	50,82
8.Pagrindinės plokštės remontas	50,82
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	50,82
10.Atnaujinimo komplektas	65,34
11. Kasetės keitimas	148,10
Pantum M7105DN (10 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	36,30
2.Būgno mazgo keitimas	72,60
3.Valymo peilio keitimas	46,46
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	72,60

5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	29,04
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	50,82
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	50,82
10.Atnaujinimo komplektas	65,34
11. Kasetės keitimas	152,46
Lexmark MX421 (78 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	69,70
2.Būgno mazgo keitimas	72,60
3.Valymo peilio keitimas	21,78
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	72,60
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	116,16
7.Elektroninės dalies remontas	72,60
8.Pagrindinės plokštės remontas	65,34
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	65,34
10.Atnaujinimo komplektas	79,86
11. Kasetės keitimas	515,46
Lexmark MX431 (70 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	76,96
2.Būgno mazgo keitimas	87,12
3.Valymo peilio keitimas	21,78
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	72,60
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	130,68
7.Elektroninės dalies remontas	65,34
8.Pagrindinės plokštės remontas	65,34
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	65,34
10.Atnaujinimo komplektas	79,86
11. Kasetės keitimas	450,12
Lexmark CX522ade (76 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	50,82
2.Būgno mazgo keitimas	101,64
3.Valymo peilio keitimas	58,08
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	58,08
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	21,78
7.Elektroninės dalies remontas	101,64
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	274,43

Lexmark CX635ade (6 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	101,64
2.Būgno mazgo keitimas	225,06
3.Valymo peilio keitimas	58,08
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	58,08
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	210,54
7.Elektroninės dalies remontas	101,64
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	101,64
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	752,14
Lexmark MX511 DE (3 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	58,08
2.Būgno mazgo keitimas	101,64
3.Valymo peilio keitimas	58,08
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	145,20
7.Elektroninės dalies remontas	101,64
8.Pagrindinės plokštės remontas	94,38
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	58,08
11. Kasetės keitimas	268,62
Triumph Adler P-4531 i MFP (8 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	58,08
2.Būgno mazgo keitimas	152,46
3.Valymo peilio keitimas	21,78
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	101,64
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	166,98
11. Kasetės keitimas	135,04
Triumph Adler P-3527w MFP (19vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	58,08
2.Būgno mazgo keitimas	152,46
3.Valymo peilio keitimas	21,78
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86

5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	101,64
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	166,98
11. Kasetės keitimas	152,46
Triumph Adler P-4020 DN (10 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	36,30
2.Būgno mazgo keitimas	137,94
3.Valymo peilio keitimas	36,30
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	171,34
7.Elektroninės dalies remontas	55,18
8.Pagrindinės plokštės remontas	39,20
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	56,63
10.Atnaujinimo komplektas	166,98
11. Kasetės keitimas	137,94
Triumph Adler P-4020 MFP (47vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	36,30
2.Būgno mazgo keitimas	137,94
3.Valymo peilio keitimas	36,30
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	171,34
7.Elektroninės dalies remontas	55,18
8.Pagrindinės plokštės remontas	39,20
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	56,63
10.Atnaujinimo komplektas	166,98
11. Kasetės keitimas	137,94
Triumph Adler P-4021 MFP (33 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	36,30
2.Būgno mazgo keitimas	137,94
3.Valymo peilio keitimas	36,30
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	171,34
7.Elektroninės dalies remontas	55,18
8.Pagrindinės plokštės remontas	39,20
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	56,63
10.Atnaujinimo komplektas	149,56
11. Kasetės keitimas	252,00

Triumph Adler P-3521 DN (8 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	58,08
2.Būgno mazgo keitimas	152,46
3.Valymo peilio keitimas	21,78
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	101,64
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	166,98
11. Kasetės keitimas	124,87
Triumph Adler P-3520 DN (3 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	58,08
2.Būgno mazgo keitimas	152,46
3.Valymo peilio keitimas	21,78
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	79,86
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	101,64
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	58,08
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	58,08
10.Atnaujinimo komplektas	166,98
11. Kasetės keitimas	119,06
Triumph Adler P-C3563i MFP (3 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	210,54
2.Būgno mazgo keitimas	58,08
3.Valymo peilio keitimas	36,30
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,22
5.Eksponavimo elemento keitimas	21,78
6.Kaitinimo mazgo keitimas	254,10
7.Elektroninės dalies remontas	58,08
8.Pagrindinės plokštės remontas	142,30
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	87,12
10.Atnaujinimo komplektas	368,81
11. Kasetės keitimas	167,50