

Organizacinės įrangos remonto paslaugų (maksimalūs įkainiai)

Įrangos pavadinimas ir naudojamas jos kiekis	Įkainis, Eur su PVM (1vnt.)
Lexmark MX431 (43 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	36,00
2. Būgno mazgo keitimas	108,00
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	132,00
7. Elektroninės dalies remontas	78,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	78,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	78,00
10. Atnaujinimo komplektas	96,00
11. Kasetės keitimas	468,00
Lexmark MX421 (61 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	36,00
2. Būgno mazgo keitimas	108,00
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	132,00
7. Elektroninės dalies remontas	78,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	78,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	78,00
10. Atnaujinimo komplektas	96,00
11. Kasetės keitimas	540,00
Lexmark MX511 DE (5 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	108,00
2. Būgno mazgo keitimas	60,00
3. Valymo peilio keitimas	60,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	156,00
7. Elektroninės dalies remontas	108,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	96,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10. Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	276,00

Lexmark CX635 (6 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	108,00
2.Būgno mazgo keitimas	252,00
3.Valymo peilio keitimas	60,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	60,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	216,00
7.Elektroninės dalies remontas	108,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	108,00
10.Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	768,00
Lexmark CX522 (60 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	108,00
2.Būgno mazgo keitimas	60,00
3.Valymo peilio keitimas	60,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	60,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	24,00
7.Elektroninės dalies remontas	108,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	280,80
Lexmark CX510 DE (2 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	108,00
2.Būgno mazgo keitimas	60,00
3.Valymo peilio keitimas	60,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	60,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	24,00
7.Elektroninės dalies remontas	108,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	276,00
OKI MB492 DN (31 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	12,00
2.Būgno mazgo keitimas	192,00
3.Valymo peilio keitimas	18,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	108,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00

6.Kaitinimo mazgo keitimas	204,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	144,00
Epson L1300 (1 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	12,00
2.Būgno mazgo keitimas	12,00
3.Valymo peilio keitimas	12,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	12,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	12,00
7.Elektroninės dalies remontas	108,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	132,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	54,00
10.Atnaujinimo komplektas	61,20
11. Kasetės keitimas	39,60
Triumph Adler P-4020 (6 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	60,00
2.Būgno mazgo keitimas	168,00
3.Valymo peilio keitimas	30,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	180,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	180,00
11. Kasetės keitimas	156,00
Triumph Adler P-3527w MFP (18vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	60,00
2.Būgno mazgo keitimas	168,00
3.Valymo peilio keitimas	30,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	108,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	180,00
11. Kasetės keitimas	156,00

Triumph Adler P-C3060 MFP (1 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	84,00
2. Būgno mazgo keitimas	204,00
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	108,00
7. Elektroninės dalies remontas	60,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10. Atnaujinimo komplektas	228,00
11. Kasetės keitimas	204,00
Triumph Adler P-C3062i MFP (1 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	84,00
2. Būgno mazgo keitimas	204,00
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	108,00
7. Elektroninės dalies remontas	60,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10. Atnaujinimo komplektas	228,00
11. Kasetės keitimas	204,00
Kyocera ECOSYS M8130cidn (1 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	84,00
2. Būgno mazgo keitimas	216,00
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	108,00
7. Elektroninės dalies remontas	60,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10. Atnaujinimo komplektas	192,00
11. Kasetės keitimas	157,20
Pantum M7300 FDV MFP (42 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	24,00
2. Būgno mazgo keitimas	84,00
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00

5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	36,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	180,00
11. Kasetės keitimas	156,00
Pantum P-3305 DN (16 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	24,00
2.Būgno mazgo keitimas	84,00
3.Valymo peilio keitimas	30,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	84,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	36,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	84,00
11. Kasetės keitimas	156,00
Xerox VersaLink C7030 (9 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	12,00
2.Būgno mazgo keitimas	384,00
3.Valymo peilio keitimas	18,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	108,00
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	204,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	252,00
Xerox VersaLink C7130 (5 vnt.)	
1.Būgno mazgo remontas	96,00
2.Būgno mazgo keitimas	372,00
3.Valymo peilio keitimas	18,00
4.Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	105,60
5.Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6.Kaitinimo mazgo keitimas	324,00
7.Elektroninės dalies remontas	60,00
8.Pagrindinės plokštės remontas	108,00
9.Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10.Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	252,00

Xerox VersalLink B7130 (9 vnt.)	
1. Būgno mazgo remontas	84,00
2. Būgno mazgo keitimas	357,60
3. Valymo peilio keitimas	30,00
4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas	108,00
5. Eksponavimo elemento keitimas	24,00
6. Kaitinimo mazgo keitimas	288,00
7. Elektroninės dalies remontas	60,00
8. Pagrindinės plokštės remontas	60,00
9. Spausdinimo mechanizmo remontas	60,00
10. Atnaujinimo komplektas	60,00
11. Kasetės keitimas	237,60
