Apžiūros aktas

	

Apžiūros data	2026-05-26
Atsakingas vertintojas	Linartas Kiškis
Indeksas	VRKLKL0022T1955G035SME
Kelias	0141123014 K141_223.273_14 (141 ir 2202 kelių sankr.) (0.086 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Smeltalė

Konstrukcija	**Elementas**	**Įvertis**	**Pastabos**
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Atitvarai per žemi (0,22-0,32m), aptrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, nusidėvėjęs ženklinimas.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri, plyšiai dangoje virš atramų.
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura.
	Šalitilčiai	2.00	Šalitilčių einamoji danga nusidėvėjusi, išoriniai kraštai ir apačios ištrupėję, koroduoja armatūra.
	Turėklai	2.00	Turėklų gelžbetoniniai statramsčiai aptrupėję, mechaninės pažaidos, pažeisti korozijos.
	Vandens nuleidimo sistema	2.00	Šulinėlių vamzdžiai per trumpi, vietomis visai sukorodavę, aplink juos šlampa perdanga.
	Važiuojamoji dalis	2.00	Danga provėžuota,lopyta, susiformavusios išdaužos.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	2.00	Nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis sijose, koroduoja apnuoginta armatūra. Antrame tarpatramyje sijos apačia nutrupėjusi, matosi armatūra.
	Skersinės sijos (diafragmos)	4.00	Pažaida virš tauro, nutrupėję, matosi armatūra.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja.
	Ramtai	4.00	Ramtų paviršiai patakuoti, šlapi, vietomis aptrupėjęs apsauginis betono sluoksnis.
	Taurai	3.00	Aptrupėjimai.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra. Trūksta ženklų su upės pavadinimu.

	Kūgio šlaitai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	4.00	Mėtosi šiukšlės, šakos, betono nuolaužos.
	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Iš abiejų pusių susiformavę slenksčiai, danga lopyta, nelygi.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	Įrengti ženklus su upės pavadinimu.

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	2.40	Bendra tilto būklė bloga. Rekomenduoju atlikti detalią apžiūrą remonto rūšiai nustatyti. Įrengti ženklus su upės pavadinimu.

Stebėsenos užduotys

Elementas	Užduotis	Aprašymas	Galioja nuo	Galioja iki	Pastabos