NEKILNOJAMOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO PASTATO KOMERCIJOS MOKYKLOS (38010) REGISTRO IŠRAŠAS

- **Unikalus objekto kodas**

  38010
- **Pilnas pavadinimas**

  Komercijos mokyklos pastatas
- **Adresas**

  Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 37
- **Įregistravimo registre data**

  2014-05-26
- **Statusas**

  Registrinis
- **Objekto reikšmingumo lygmuo yra**

  Nacionalinis
- **Rūšis**

  Nekilnojamas
- **Teritorijos**
  - **KVR objektas:** 5362.00 kv. m
- **Vertybė pagal sandarą**

  Pavienis objektas
- **Autorius**

  projekto autorius inž. Aleksejus Skrynikovas, perdangas įrengė inž. L. Koludskis, statybą prižiūrėjo Vilhelmas Viranovskis
- **Vertingųjų savybių pobūdis**
  - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
  - Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
  - Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
  - Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- **Vertingosios savybės**
  - 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **2 aukštų su pusrūsiu L raidės plano dviejų korpusų su iškyšomis fasaduose** (-; būklė gera; TRP; FF Nr. 1 - 2, 6, 9; 2012 m.); **stogo forma - daugiašlaitis** (-; būklė gera; Šaltinis Nr. 10; 2012 m.); **stogo dangos konstrukcija - medinės konstrukcijos tipas** (-; būklė gera; Šaltinis Nr. 10;

2012 m.), **dangos medžiaga - skardos tipas** (-; būklė gera; Šaltinis Nr. 10; 2012 m.); **kiti stogo elementai - tūriniai pusapskričiai stoglangiai P, R, Š ir vidinio kiemo fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 2, 5, 10; 2012 m.); **mūriniai kaminai** (-; būklė gera; FF Nr. 9,10; 2012 m.);

- 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **koridorinis, kapitalinės sienos - plytų mūro** (-; būklė gera; Šaltinis Nr. 10; 2012 m.); **nišos, imituojančios langų angas Š fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 5; 2012 m.);

- 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **priskirtinas modernizuoto neoklasicizmo krypčiai, fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė gera; IKONOGR. Nr.1; FF Nr. 1 - 6; 2012 m.), **fasadų architektūros tūrinės detalės - trikampiai frontonai su profiliuotu karnizu ir pusapvalėmis bei keturkampėmis įdubomis P, R fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 1 - 2; 2012 m.); **atikas su įdubomis ir profiliuotu karnizu P fasado centre** (-; būklė gera; FF Nr. 11; 2012 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - profiliuotas karnizas, juosiantis fasadus** (-; būklė gera; FF Nr.1-2, 4, 6; 2012 m.); **frizinė juosta su triglifais P, R fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr.1 - 2, 4, 11 - 12; 2012 m.); **stačiakampės horizontalios įdubos, puoštos augalinių motyvų (vainiko) ornamentika tarp I ir II a. langų P, R fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 1 - 4, 8, 11; 2012 m.); **stačiakampės horizontalios įdubos, puoštos augalinių motyvų (gėlyčių) ornamentika** (-; būklė gera; FF Nr. 7, 22; 2012 m.); **stačiakampės horizontalios įdubos visuose fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 2, 5 -6, 9-10; 2012 m.); **trikampiai profiliuoti sandrikai su vertikaliomis puošybinėmis juostomis virš I. a. langų P, R fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 1- 2, 8, 12; 2012 m.); **tiesiniai profiliuoti sandrikai P, R, Š fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 2 - 3, 11 ; 2012 m.); **tarpaukštinė profiliuota juosta dalyje R fasado** (-; būklė gera; FF Nr. ; 2012 m.); **puošybinė tinko detalė - baliustrados imitacija po II. a. langu R fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 4, 22; 2012 m.); **pagrindinio įėjimo portalas su piliastrais ir profiliuotu karnizu** (-; būklė gera; FF Nr. 22; 2012 m.); **puskolonės su jonėninio orderio kapiteliais P, R fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 2, 4, 8, 12, 22; 2012 m.); **cokolis** (-; būklė gera; FF Nr. 1-2, 5, 22; 2012 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1- 2; 2012 m.); **kitos fasadų funkcinės detalės - vėliavų laikikliai** (-; būklė gera; FF Nr. 4, 22 ; 2012 m.);

- 7.1.1.5. konstrukcijos - **gelžbetonio perdangos** (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 13 - 14; Šaltinis Nr. 10; 2012 m.); **funkcinė įranga - paradiniai gelžbetoniniai laiptai su metaliniais ornamentiniais turėklais ir medinio porankio tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 15-17 ; 2012 m.); **šoniniai gelžbetoniniai laiptai su metaliniais ornamentiniais turėklais ir medinio porankio tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 18; 2012 m.); **inžinerinė įranga - apšildymo - vėdinimo sistema su jos prietaisais** (didesnė dalis radiatorių pakeisti, būklė netyrinėta; Šaltinis Nr. 5, Nr. 10; FF Nr. 21; 2012 m.); **6 sekcijų radiatorius** (-; būklė gera; FF Nr. 19; 2012 m.); **7 sekcijų radiatorius** (-; būklė gera; FF Nr. 20; 2012 m.), **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - visų dvigubų medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas** (-; būklė gera; Šaltinis Nr. 10; 2012 m.) **medinių lauko filinginių įstiklintų 4 dalių su viršlangiais durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 22; 2012 m.); **medinių vestibiulio filinginių įstiklintų 4 dalių durų su viršlangiais ir mediniais paneliais tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 23; 2012 m.); **filinginių dvivėrių vidaus patalpų durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 24 - 25, 41; 2012 m.); **medinių filinginių lauko su viršlangiu durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 28; 2012 m.), **S formos metalinės durų rankenos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 22; 2012 m.); **medinių dvivėrių filinginių durų į aulą su gausiai dekoruotais raižytais apvadais tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 26 - 27, 38, 40; 2012 m.);

- 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **piliastrai auloje** (-; būklė gera; FF Nr. 37 - 40 ; 2012 m.); **vidaus dekoras - vestibiulio lubų ir sienų profiliuoti apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 21, 29, 31, 42; 2012 m.), **vestibiulio sienų ornamentiniai piešiniai** (-; būklė gera; FF Nr. 21, 29 - 31; 2012 m.); **ornamentinė profiliuota lipdybinė juosta aulos palubėje** (-; būklė gera; FF Nr. 37-38, 40; 2012 m.); **įmontuota įranga - mediniai baldai auditorijoje** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 32-33 ; 2012 m.), **apšvietimo įranga - šviestuvas auloje** (-; būklė gera; FF Nr. 34 ; 2012 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - metlacho plytelių rašto tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 35; 2012 m.); **eglute kloto parketo tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 36 ; 2012 m.);
- 7.1.1.7. interjeras - **didžiosios salės (aulos) interjero visumos sprendinys** (-; būklė gera; FF Nr. 38 - 40; 2012 m.); **vestibiulio interjero visumos sprendinys** (išskyrus vitražus languose; būklė gera; FF Nr. 31, 41 - 42; 2012 m.);
- 7.3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **mokymo įstaiga.**
- 7.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas **- Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritorija 22149, U30;**
- 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **Kauno komercijos mokyklos rūmai pradėti statyti 1912 m. 1914 m. Juose įsikuria Komercijos mokykla. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokykla buvo perorganizuota į 3 - iąją laikinąją ligoninę, 1915 m. Rugpjūčio 17 d. ypač daug vokiečių artilerijos sviedinių sprogo prie šio pastato. 1919 m. Pastatas atiteko Aukštiesiems kursams ir 1922 m. perimtas Lietuvos universiteto, šis pastatas penkerius metus buvo vieninteliai Lietuvos univerisiteto rūmai. Universiteto salėje (auloje) iki šiol vyksta iškilmingi senato posėdžiai. Rūmuose buvo Teisės bei Matematikos - gamtos fakultetų auditorijos, dirbo Universiteto rektorius ir Teisės fakulteto profesorius Mykolas Romeris, profesoriai Vincas Čepinskis, Tadas Ivanauskas, Petras Leonas, Kazys Pakštas ir kt. 1925 - 64 m. mokėsi ir dirbo pirmasis Kauno politechnikos rektorius akademikas Kazimieras Baršauskas. 1941 m. Sovietų valdžia rūmus nacionalizavo. 1950 m. čia įsikūrė Kauno politechnikos institutas, 1990 m. atgavęs universiteto statusą, tapo Kauno technologijos universitetu.**
  Ant pastato įrengtos memorialinės lentos:
  “Šiuose rūmuose 1925 - 1964 m. mokėsi ir dirbo pirmasis Kauno politechnikos instituto rektorius akademikas Kazimieras Baršauskas”, FF Nr. 43;
  “Šiuose rūmuose 1921 metais veikė Aukštieji kursai. 1922 m. vasario 16d. atidaryta pirmoji aukštoji mokykla Kaune Lietuvos universitetas.”, FF Nr. 44;