


Vandentiekio kamerų įrengimas/rekonstrukcija
DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priedas Nr. 1. VŠ225 duomenys


1. Pateikiama informacija apie VŠ225

1.1. VŠ225 duomenys:



1.2. VŠ225 kortelė ir apžiūros duomenys:

ITI Nr. 91⁸



VANDENTIEKIO TINKLŲ APŽIŪROS KORTELĖ

Data:

Bijūnų 24

VŠ GIS Nr.:

225


Adresas:

PASTABOS, DEFEKTAI

Yra vandens / dujų?	<i>nėra</i>
Vanduo / Dujos / Nėra	
Šulinio forma	<i>kvadratinis</i>
Apvalus / Kvadratinis	
Landa	
1 landa/ 2 landos	
Gelžbetonio žiedai / Plytos	<i>gb. ² gb.</i>
Dugnas	
Yra / Nėra	<i>yra</i>
Lipynės	
Lipynės / Kopėčios / Nėra	<i>kopėčios</i>
Šulinio žym. Ženklas	<i>Al.</i>
Plastikinė / Aliumininė / Nėra	
Dangtis	
Ketus / Gelžbetoninė tabletė /	<i>ketus, ketus</i>
Šulinio dangčio būklė:	
Gera / Bloga	<i>gera, gera</i>
Valytiniai šuliniai	
Purvas, dumblas / šiukšlės	
Šulinio konstrukcijos būklė?	
Gera / parenkinama / bloga	<i>patenkiamas</i>

Schema, pastabos, defektai:

Nr.	D/N	Medžiaga
1.	<i>200</i>	<i>ketus</i>
2.	<i>32</i>	<i>PE</i>
3.	<i>200</i>	<i>PE</i>
4.		
5.		
6.		



Pastabos, defektai:

Kontrolė:

Lentelę pildo inžinierius:

Inventorinis Nr.	
Planšetė	<i>149 29</i>
GIS informacija	
VŠ kortelė teisinga / reikia tikslinti / nėra	<i>nėra</i>

