


|  |   |
|--|---|
| ZEMĒS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO<br>IR REĢISTRO VALSTYBĒS IZŅĒMĒ ŠIAULIŅU FILIALAS |   |
| 1/221  | Juozas Rudņis <i>[Signature]</i> 2000.02.13 |
| 91420 122/0  | <i>[Signature]</i> - 2001.02.15             |
| STATINĀJĀ TĪSBES TĒMO PLĀNS  | M: 500                                      |
| ROZALIMO MSTL.   | PAKROTO miestas (rajons)                    |
| 2001.02.13   | 2001.02.13                                  |

KOPIJA TIKRA

*[Signature]*



UAB "Geodezinių matavimų projektai", kodas: 304080356, adresas: Panevėžys, Vaivadėlių g. 10

Matininkas(-ė) KRISTINA URBONĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-878, tel.: + 370 657 827 27; + 370 607 407 19

## KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

### Statinio kadastro duomenys

Adresas Pakruojo r. sav. Rozalimo mstl.  
 Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai  
 Pavadinimas Valymo įrenginys  
 Žymėjimas plane k  
 Kadastro duomenų nustatymo data 2020-02-10  
 Statybos būklė Unikalus numeris 4400-5388-9426  
 Pastaba Iš unik.nr. 6598-1010-2018

|                               |               |                     |        |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--------|
| Statybos pradžios metai:      | 1981          | Ilgis: m            | 2422   |
| Statybos pabaigos metai:      | 1981          | Ilgis: km           |        |
| Rekonstravimo pradžios metai: | 2019          | Plotis: m           |        |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | 2020          | Plotas: kv. m       | 942,01 |
| Kap. remonto pradžios metai:  |               | Aukštis: m          |        |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |               | Tūris: kub. m       | 163    |
| Papr. remonto pradžios metai: |               | Gylis: m            |        |
| Papr. remonto pabaigos metai: |               | Skersmuo: mm        |        |
| Statinio kategorija:          | Neypatingasis | Skerspjūvis: kv. mm |        |
| Baigtumo procentas: %         | 100           | Kiekis: vnt.        |        |
| Medžiaga:                     |               | Koordinatė X:       |        |
| Danga:                        |               | Koordinatė Y:       |        |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |  |                     |       |
|-------------------------------|--|---------------------|-------|
| Žymėjimas                     | KF1  |                     |       |
| Pavadinimas                   | Valymo įrengimai su fekalinės kanalizacijos tinklais |                     |       |
| Statybos pradžios metai:      | 1981   | Aukštis: m          |       |
| Statybos pabaigos metai:      | 1981   | Ilgis: m            | 790,5 |
| Rekonstravimo pradžios metai: |  | Plotis: m           |       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |  | Gylis: m            | 2     |
| Kap. remonto pradžios metai:  |  | Skersmuo: mm        | 150   |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |  | Plotas: kv. m       |       |
| Papr. remonto pradžios metai: |  | Skerspjūvis: kv. mm |       |
| Papr. remonto pabaigos metai: |  | Tūris: kub. m       |       |
| Medžiaga:                     | Keramika   | Kiekis: vnt.        |       |
| Danga:                        |  |                     |       |



\* 1 1 1 1 4 3 0 7 3 0 \*

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF2                             |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 4,28 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 2,6  |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 150  |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Keramika                        | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |      |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |     |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF3                             |                            |     |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |     |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |     |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 609 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |     |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 2   |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 200 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |     |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |     |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |     |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Keramika                        | <b>Kiekis: vnt.</b>        |     |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |     |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |       |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF4                             |                            |       |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |       |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |       |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 210,5 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 2,5   |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 200   |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |       |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |       |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |       |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Keramika                        | <b>Kiekis: vnt.</b>        |       |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |       |



\* 1 1 1 1 4 3 0 7 3 0 \*

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |     |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF5                             |                            |     |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |     |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |     |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 42  |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |     |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 4,5 |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 200 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |     |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |     |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |     |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Keramika                        | <b>Kiekis: vnt.</b>        |     |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |     |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |       |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF6                             |                            |       |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |       |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |       |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 667,5 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 3     |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 200   |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |       |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |       |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |       |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Keramika                        | <b>Kiekis: vnt.</b>        |       |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |       |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |     |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF7                             |                            |     |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |     |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |     |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 16  |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |     |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 2   |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 150 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |     |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |     |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |     |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Ketus                           | <b>Kiekis: vnt.</b>        |     |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |     |



\* 1 1 1 1 4 3 0 7 3 0 \*

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |                                 |                            |     |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF8                             |                            |     |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |     |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |     |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 44  |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                                 | <b>Plotis: m</b>           |     |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Gylis: m</b>            | 2   |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 100 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |     |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |     |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |     |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Akmenbetonis                    | <b>Kiekis: vnt.</b>        |     |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |     |

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |           |                            |       |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 1H1p      |                            |       |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Oraputinė |                            |       |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981      | <b>Aukštis: m</b>          |       |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981      | <b>Ilgis: m</b>            |       |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |           | <b>Plotis: m</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |           | <b>Gylis: m</b>            |       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |           | <b>Skersmuo: mm</b>        |       |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |           | <b>Plotas: kv. m</b>       | 54,26 |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |           | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |       |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |           | <b>Tūris: kub. m</b>       | 163   |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Plytos    | <b>Kiekis: vnt.</b>        |       |
| <b>Danga:</b>                        |           |                            |       |

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |           |                            |      |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 141a(2)   |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Siurblinė |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981      | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981      | <b>Ilgis: m</b>            |      |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |           | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |           | <b>Gylis: m</b>            | 4,73 |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |           | <b>Skersmuo: mm</b>        | 2000 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |           | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |           | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |           | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas   | <b>Kiekis: vnt.</b>        | 1    |
| <b>Danga:</b>                        |           |                            |      |



\* 1 1 1 1 4 3 0 7 3 0 \*

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |                   |                            |        |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | FL                |                            |        |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Filtravimo laukas |                            |        |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981              | <b>Aukštis: m</b>          |        |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981              | <b>Ilgis: m</b>            |        |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                   | <b>Plotis: m</b>           |        |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                   | <b>Gylis: m</b>            |        |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                   | <b>Skersmuo: mm</b>        |        |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                   | <b>Plotas: kv. m</b>       | 887,75 |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                   | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |        |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                   | <b>Tūris: kub. m</b>       |        |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Gelžbetonis       | <b>Kiekis: vnt.</b>        |        |
| <b>Danga:</b>                        |                   |                            |        |

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |                                 |                            |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF9                             |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 6,1  |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019                            | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020                            | <b>Gylis: m</b>            | 5,09 |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 200  |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Polietilenas                    | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |      |

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |                                 |                            |       |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF10                            |                            |       |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |       |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |       |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 27,03 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019                            | <b>Plotis: m</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020                            | <b>Gylis: m</b>            | 2,11  |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 110   |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |       |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |       |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |       |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Polietilenas                    | <b>Kiekis: vnt.</b>        |       |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |       |



\* 1 1 1 1 4 3 0 7 3 0 \*

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                                 |                            |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | KF11                            |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Fekalinės kanalizacijos tinklai |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                            | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                            | <b>Ilgis: m</b>            | 5,09 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019                            | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020                            | <b>Gylis: m</b>            | 1,63 |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                                 | <b>Skersmuo: mm</b>        | 200  |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                                 | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                                 | <b>Skerspjuvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                                 | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Polivinilchloridas              | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |                                 |                            |      |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                            |      |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 143a(1) |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981    | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981    | <b>Ilgis: m</b>            |      |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019    | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020    | <b>Gylis: m</b>            | 5,01 |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Skersmuo: mm</b>        | 1000 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Skerspjuvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |         |                            |      |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                            |      |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 142a(3) |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981    | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981    | <b>Ilgis: m</b>            |      |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019    | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020    | <b>Gylis: m</b>            | 6,8  |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Skersmuo: mm</b>        | 1600 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Skerspjuvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |         |                            |      |



**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |         |                            |      |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 144a(5) |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981    | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981    | <b>Ilgis: m</b>            |      |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019    | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020    | <b>Gylis: m</b>            | 2,8  |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Skersmuo: mm</b>        | 2000 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |         |                            |      |

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |         |                            |      |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 145a(7) |                            |      |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                            |      |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981    | <b>Aukštis: m</b>          |      |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981    | <b>Ilgis: m</b>            |      |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> | 2019    | <b>Plotis: m</b>           |      |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> | 2020    | <b>Gylis: m</b>            | 1,6  |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Skersmuo: mm</b>        | 1500 |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Plotas: kv. m</b>       |      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |      |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Tūris: kub. m</b>       |      |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas | <b>Kiekis: vnt.</b>        |      |
| <b>Danga:</b>                        |         |                            |      |

Direktorė



KRISTINA URBONĖ



2020-02-19 08:47:36

Lapas 7 iš 7

UAB "Geodezinių matavimų projektai", kodas: 304080356, adresas: Panevėžys, Vaivadėlių g. 10

Matininkas(-ė) KRISTINA URBONĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-878, tel.: + 370 657 827 27; + 370 607 407 19

**KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS****Statinio kadastro duomenys**

|  |                                 |                |  |
|--|---------------------------------|----------------|--|
| <b>Adresas</b>                         | Pakruojo r. sav. Rozalimo mstl. |                |  |
| <b>Paskirtis</b>                       | Kiti inžineriniai statiniai     |                |  |
| <b>Pavadinimas</b>                     | Tvora                           |                |  |
| <b>Žymėjimas plane</b>                 | t1                              |                |  |
| <b>Kadastro duomenų nustatymo data</b> | 2020-02-10                      |                |  |
| <b>Statybos būklė</b>                  | <b>Unikalus numeris</b>         | 4400-5388-9404 |  |
| <b>Pastaba</b>                         | Iš unik.nr. 6598-1010-2018      |                |  |

|                                      |                         |                            |       |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981                    | <b>Ilgis: m</b>            | 232,4 |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981                    | <b>Ilgis: km</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                         | <b>Plotis: m</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                         | <b>Plotas: kv. m</b>       |       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                         | <b>Aukštis: m</b>          |       |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                         | <b>Tūris: kub. m</b>       |       |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                         | <b>Gylis: m</b>            |       |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                         | <b>Skersmuo: mm</b>        |       |
| <b>Statinio kategorija:</b>          | I grupės nesudėtingasis | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |       |
| <b>Baigtumo procentas: %</b>         | 100                     | <b>Kiekis: vnt.</b>        |       |
| <b>Medžiaga:</b>                     |                         | <b>Koordinatė X:</b>       |       |
| <b>Danga:</b>                        |                         | <b>Koordinatė Y:</b>       |       |

**Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys**

|                                      |                |                            |       |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | t1             |                            |       |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Tvora          |                            |       |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981           | <b>Aukštis: m</b>          | 1,35  |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981           | <b>Ilgis: m</b>            | 228,4 |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                | <b>Plotis: m</b>           |       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                | <b>Gylis: m</b>            |       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                | <b>Skersmuo: mm</b>        |       |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                | <b>Plotas: kv. m</b>       |       |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |       |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                | <b>Tūris: kub. m</b>       |       |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Vielos tinklas | <b>Kiekis: vnt.</b>        |       |
| <b>Danga:</b>                        |                |                            |       |



\* 1 1 1 1 4 4 6 3 0 2 \*

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                            |     |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----|
| <b>Žymėjimas</b>                     | t2      |                            |     |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Vartai  |                            |     |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 1981    | <b>Aukštis: m</b>          | 1,5 |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 1981    | <b>Ilgis: m</b>            | 4   |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |         | <b>Plotis: m</b>           |     |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |         | <b>Gylis: m</b>            |     |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Skersmuo: mm</b>        |     |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Plotas: kv. m</b>       |     |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Skerspjūvis: kv. mm</b> |     |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Tūris: kub. m</b>       |     |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Metalas | <b>Kiekis: vnt.</b>        |     |
| <b>Danga:</b>                        |         |                            |     |

Direktorė

2020-02-19 08:49:06



*Kristina Urbonė*  
KRISTINA URBONĖ



UAB "Geodezinių matavimų projektai", kodas: 304080356, adresas: Panevėžys, Vaivadėlių g. 10  
 Matininkas(-ė) KRISTINA URBONĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-878, tel.: + 370 657 827 27; + 370 607 407 19

### KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Pakruojo r. sav. Rozalimo mstl.

Unikalus numeris 4400-5388-9426

Vertės nustatymo data 2020-02-10

| Zymėjimas | Pavadinimas   | Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas | Matavimo vienetas | Kiekis | Įkainojimo pagrindas | Vidutinė vieneto stąybos vertė po indeksavimo, Eur | Atkūrimo kaštai (stąybine verte), Eur | Nusidėvėjimas % | Atkuriamoji vertė, Eur | Vietovės pataisos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė, Eur |
|-----------|---|---|-------------------|--------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                 | 5      | 6                    | 7  | 8                                     | 9               | 10                     | 11                             | 12                         |
| KF1       | Valymo įrenginiai su fekalinės kanalizacijos tinklais | 3,3                                     | m                 | 790,5  | NTK 2020-4.2.2       | 74,86  | 59200                                 | 75              | 14800                  | 1                              | 14800                      |
| KF2       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 3,3                                     | m                 | 4,28   | NTK 2020-4.2.2       | 99,96  | 428                                   | 75              | 107                    | 1                              | 107                        |
| KF3       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 3,3                                     | m                 | 609    | NTK 2020-4.2.2       | 79,71  | 48500                                 | 75              | 12100                  | 1                              | 12100                      |
| KF4       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 3,3                                     | m                 | 210,5  | NTK 2020-4.2.2       | 104,46   | 22000                                 | 75              | 5500                   | 1                              | 5500                       |
| KF5       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 3,3                                     | m                 | 42     | NTK 2020-4.2.2       | 168,51   | 7080                                  | 75              | 1770                   | 1                              | 1770                       |
| KF6       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 3,3                                     | m                 | 667,5  | NTK 2020-4.2.2       | 104,46   | 69700                                 | 75              | 17400                  | 1                              | 17400                      |
| KF7       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 2,9                                     | m                 | 16     | NTK 2020-4.2.2.3     | 102  | 1630                                  | 75              | 408                    | 1                              | 408                        |
| KF8       | Fekalinės kanalizacijos tinklai                       | 4                                       | m                 | 44     | NTK 2020-4.2.4       | 47,48  | 2090                                  | 75              | 522                    | 1                              | 522                        |
| IHIp      | Oraputinė   | 2,9                                     | kub. m            | 163    | NTK 2020-2.21.11     | 92,22  | 15000                                 | 75              | 3760                   | 1                              | 3760                       |



\* 1 1 1 1 4 3 0 7 3 1 \*

| 1       | 2                               | 3   | 4     | 5      | 6                 | 7      | 8      | 9  | 10    | 11 | 12    |
|---------|---------------------------------|-----|-------|--------|-------------------|--------|--------|----|-------|----|-------|
| 141a(2) | Siurblinė                       | 4   | vnt.  | 1      | NTK 2020-4.2.27.1 | 5910   | 5910   | 75 | 1480  | 1  | 1480  |
| FL      | Filtravimo laukas               | 5,6 | kv. m | 887,75 | NTK 2020-4.2.28   | 58,93  | 52300  | 75 | 13100 | 1  | 13100 |
| KF9     | Fekalinės kanalizacijos tinklai | 3,3 | m     | 6,1    | NTK 2020-4.2.22   | 214,37 | 1310   | 0  | 1310  | 1  | 1310  |
| KF10    | Fekalinės kanalizacijos tinklai | 3,3 | m     | 27,03  | NTK 2020-4.2.22   | 114,93 | 3110   | 0  | 3110  | 1  | 3110  |
| KF11    | Fekalinės kanalizacijos tinklai | 3,3 | m     | 5,09   | NTK 2020-4.2.22   | 89,69  | 457    | 0  | 457   | 1  | 457   |
|         | Viso                            |     |       |        |                   |        | 289000 |    | 75800 |    | 75800 |

Direktorė



KRISTINA URBONĖ




UAB "Geodezinių matavimų projektai", kodas: 304080356, adresas: Panevėžys, Vaivadijų g. 10  
 Matininkas(-ė) KRISTINA URBONĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-878, tel.: + 370 657 827 27; + 370 607 407 19

### KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Pakruojo r. sav. Rozalimo mstl.  
 Unikalus numeris 4400-5388-9404  
 Vertės nustatymo data 2020-02-10

| Zymėjimas | Pavadinimas | Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas | Matavimo vienetas | Kiekis | Įkainojimo pagrindas | Vidutinė vieneto stovybos vertė po indeksavimo, Eur | Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur | Nusidėvėjimas % | Atkuriamoji vertė, Eur | Vietovės pataisos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė, Eur |
|-----------|-------------|---|-------------------|--------|----------------------|---|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1         | 2           | 3                                       | 4                 | 5      | 6                    | 7   | 8                                      | 9               | 10                     | 11                             | 12                         |
| t1        | Tvora       | 2,5                                     | m                 | 228,4  | NTK 2020-5.3.8       | 59,8  | 13700                                  | 75              | 3410                   | 0,06                           | 205                        |
| t2        | Vartai      | 2,5                                     | m                 | 4      | NTK 2020-5.3.8       | 62,89   | 252                                    | 75              | 63                     | 0,06                           | 4                          |
|           | Viso        |   |                   |        |                      |   | 14000                                  |                 | 3470                   |                                | 209                        |

Direktorė



KRISTINA URBONĖ

