


2b

Lietaus Karal. Sub. (Komunikacija) Nr. 30 321 KORTELE
Kietinga (Miestas) Melioratorių (Gatvė) 18-B-7 (Planšto nomenklatura)


ITI Nr.91

Šulinio pjūviai (matmenys duoti m)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Priešimo brėžinys:



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudės (m)	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	med	0.60		35.44	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	35.47	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.50	3.50	31.97	
VANDENIO	Nr.1	300	Viršus		AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" KLAIPĖDOS FILIALAS
	Nr.2	300	Apačia	3.63	
	Nr.3	300	Viršus	3.63	Objekto Nr. 36-6-1229
	Nr.4	300	Apačia	3.50	
	Nr.5	300	Viršus	7.65	Sudarė <u>Ant. Štopenas</u> (parašas)
	Nr.6	300	Apačia	22.4	
	Nr.7	300	Viršus	33.23	Patikrino <u>Ant. Štopenas</u> (parašas)
	Nr.8	300	Apačia	1.60	
	Nr.9	300	Viršus	33.87	1999 m. 10 mėn. 12 d.
	Nr.10	300	Apačia	3.50	
					(Irenginio tyrinėjimo data)

No. ITI 130000 1999-09-29

Išrašė: Ant. Štopenas (parašas)Sudarė: Ant. Štopenas (parašas)Patikrino: Ant. Štopenas (parašas)

1999 m. 10 mėn. 12 d.

