

UAB "Insignis"

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/2209461 (Statiniai)

Adresas: Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Gėlių g.

Lapų skaičius: 13

Tomo Nr. 1
Registro 44/2209461

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-02-06	1	1	
2	Inžinerinių statinių kadastro duomenys 1C FORMA		2018-02-06	7	2-8	
3	Inžinerinių statinių įkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA		2018-02-06	2	9-10	
4	6C FORMA		2018-02-06	2	11-12	

Vidaus apyrašo lapų

12

Matininkas Andrej Tumašev





ĪSDEŠTYMO PLĀNAS M:500



Objekta pavadināms	Nuotekņu tīkli
Galvė	Geliņ g.
Kaimas(miestelis)	Salcīnīku m.
Miestasts(rajons)	Salcīnīku r. sav.
Saņvadiybė	
Kadastro dromenų nustatījumi naudola medžiaga	
Medziagos pavadināms	Medziagos parengimo datā
Nuotekņu tīkļu ģeodeziskā nuotrauka M:500	2018-02
Nauroji g., Geliņ g., Saulas g., Mēnuļa g., Salcīnīku m.	
UAB "INSIGNIS"	
Matinīnko kvalif. paraksts	Vardas ir paravardē
2M-M-1791	A.Tumašov
UAB "INSIGNIS" JSC	
2018.02.06	



Inžinerinių statinių kadastro duomenys

Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Gėlių g.

Unikalus Nr. 4400-4925-7698

Pavadinimas Nuotekų tinklai

Pažymėjimas plane KF1-1 - KF1-8

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų

Kad. duomenų nustatymo data

2018-02-06

Aprašymas

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	Baigtumo procentas: %	100
Statybos pabaigos metai:	2018	Medžiaga:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: m	220,47
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: km	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotas: kv. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Papr. remonto pradžios metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas	Koordinatė Y:	
Nuotekų linijos reikšmė:	Skirstomoji (kvartalinė)	Daikto buklė:	
Nuotekų linijos rūšis:	Kolektojinė		
Nuotekų linijos būdas:	Buitinė		
Nuotekų įrenginio reikšmė:			

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-1(142-101)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	2017	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	13,76
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	3
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-2(101-2)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	159,72
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-3(143-101)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	7,11
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-4(191-151)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	6,59
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-5(192-152)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	10,79
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-6(193-154)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	7,17
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-7(202-203)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	7,96
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-8(205-204)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	7,37
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
111	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,53
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019389,29
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589810,53
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
102	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,45
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019386,43
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589770,28
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
142	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019384,98



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589749,53
Medžiaga:	Betonas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
141	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,48
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	33
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019382,83
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589724,03
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
101	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019371,38
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589751,64
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
143	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019371,8
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589744,54
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
151	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,17
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019341,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589753,09



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589749,53
Medžiaga:	Betonas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
141	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,48
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	33
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019382,83
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589724,03
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
101	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019371,38
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589751,64
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
143	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019371,8
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589744,54
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
151	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,17
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019341,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589753,09



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Medžiaga:	Polivinilchloridas		
-----------	--------------------	--	--

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
205	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019256,48
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589752,67
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
191	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019341,58
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589746,51
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
153	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,76
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019328,82
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589753,63
Medžiaga:	Betonas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
192	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,75
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019333,39
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589746,71



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Medžiaga:	Polivinilchloridas		
-----------	--------------------	--	--

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
152	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,79
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019329,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589756,01
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
154	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,77
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019320,2
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589754,56
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
193	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,67
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019319,97
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589747,39
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
201	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019285,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589757,93



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 8 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys


Medžiaga:	Betonas		
-----------	---------	--	--

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
203	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,54
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019273,52
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589758,73
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
202	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,49
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019273,93
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589750,78
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
204	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,53
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019257,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589759,96
Medžiaga:	Betonas		

Parengė Matininkas Andrej Tumašev

Inžinierinių statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Gėlių g.
Unikalus 4400-4925-7698

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nuotekų tinklai KF1-1(142-101)	2018-02-06	I	3,3	m	13,76	NTK2018/4.2.2 2	113,7	1560	0	1560	1	1560
Nuotekų tinklai KF1-2(101-2)	2018-02-06	I	3,3	m	159,72	NTK2018/4.2.2 2	82,07	13100	0	13100	1	13100
Nuotekų tinklai KF1-3(143-101)	2018-02-06	I	3,3	m	7,11	NTK2018/4.2.2 2	75,79	539	0	539	1	539
Nuotekų tinklai KF1-4(191-151)	2018-02-06	I	3,3	m	6,59	NTK2018/4.2.2 2	75,79	499	0	499	1	499
Nuotekų tinklai KF1-5(192-152)	2018-02-06	I	3,3	m	10,79	NTK2018/4.2.2 2	75,79	818	0	818	1	818
Nuotekų tinklai KF1-6(193-154)	2018-02-06	I	3,3	m	7,17	NTK2018/4.2.2 2	75,79	543	0	543	1	543
Nuotekų tinklai KF1-7(202-203)	2018-02-06	I	3,3	m	7,96	NTK2018/4.2.2 2	75,79	603	0	603	1	603
Nuotekų tinklai KF1-8(205-204)	2018-02-06	I	3,3	m	7,37	NTK2018/4.	75,79	559	0	559	1	559



* 1 0 8 8 2 2 9 8 2 9 *

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2.22

Viso								18200			18200		18200
------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	--	-------



Parengė Matininkas Andrej Tumašev



Lapas 2 iš 2

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Gėlių g., Šalčininkų m., Šalčininkų r.

(Objekto adresas)

Kadastro duomenys užfiksuoti:

2018-02-06

Duomenys užfiksuoti	2018-02-06			
Pažymėjimas plane	KF1-1 - KF1-8			
Paskirtis	Nuot. t.			
Pavadinimas	Nuot. t.			
Statybos metai	2018			
Baigtumas	100			

Statinių sudėtinės dalys

Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-1(142-101)	KF1-5(192-152)	193	201
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PE	PVC	PVC	bet.
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	13.76	10.79	
	Plotis (diametras), m	200	160	0.315
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	3	2	1.67
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-2(101-2)	KF1-6(193-154)	203	101
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PE	PVC	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	159.72	7.17	
	Plotis (diametras), m	200	160	0.315
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	2	1.54
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-3(143-101)	KF1-7(202-203)	202	143
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PVC	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	7.11	7.96	
	Plotis (diametras), m	160	160	0.315
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	2	1.49
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-4(191-151)	KF1-8(205-204)	204	151
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PVC	bet.	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	6.59	7.37	
	Plotis (diametras), m	160	160	1
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	2	1.53
	Tūris, m ³			

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Gėlių g., Šalčininkų m., Šalčininkų r.

(Objekto adresas)

Kadastro duomenys užfiksuoti: _____

2018-02-06

Duomenys užfiksuoti	2018-02-06			
Pažymėjimas plane	KF1-1 - KF1-8			
Paskirtis	Nuot. t.			
Pavadinimas	Nuot. t.			
Statybos metai	2018			
Baigtumas	100			

Statinių sudėtinės dalys

Pavadinimas	Šul.	Šul.		
Pažymėjimas plane	205	152		
Statybos metai	2018	2018		
Medžiaga	PVC	PVC		
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	0.315	0.315	
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	1.5	1.79	
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Šul.	Šul.		
Pažymėjimas plane	191	154		
Statybos metai	2018	2018		
Medžiaga	PVC	PVC		
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	0.315	0.315	
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	1.93	1.77	
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Šul.			
Pažymėjimas plane	153			
Statybos metai	2018			
Medžiaga	bet.			
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	1		
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	1.76		
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Šul.			
Pažymėjimas plane	192			
Statybos metai	2018			
Medžiaga	PVC			
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	0.315		
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	1.75		
	Tūris, m ³			