

UAB "Insignis"

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Bylos Nr.:

Registro Nr.: **44/2212809 (Statiniai)**

Adresas: **Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g.**

Lapų skaičius: **14**

Bylos Nr.
Tomo Nr. 1
Registro 44/2212809


BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-02-19	1	1	
2	Inžinerinių statinių kadastro duomenys 1C FORMA		2018-02-19	8	2-9	
3	Inžinerinių statinių įkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA		2018-02-19	2	10-11	
4	6C FORMA		2018-02-19	2	12-13	

Vidaus apyrašo lapų

13

Matininkas Andrej Tumašev



Inžinerinių statinių kadastro duomenys

Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g.

Unikalus Nr. 4400-4937-1748

Pavadinimas Nuotekų tinklai

Pažymėjimas plane KF1-1 - KF1-12

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų

Kad. duomenų nustatymo data

2018-02-19

Aprašymas

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	Baigtumo procentas: %	100
Statybos pabaigos metai:	2018	Medžiaga:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: m	223,33
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: km	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotas: kv. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Papr. remonto pradžios metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė X:	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas	Koordinatė Y:	
Nuotekų linijos reikšmė:	Skirstomoji (kvartalinė)	Daikto būklė:	
Nuotekų linijos rūšis:	Kolektorinė		
Nuotekų linijos būdas:	Buitinė		
Nuotekų įrenginio reikšmė:			

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-1(192a-151)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	2017	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	71,86
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-2(191a-192a)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	2,67
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 5 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-3(194-193)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	1,75
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-4(195-196)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	8,22
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-5(152-153)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	9,67
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-6(197-200)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	10,88
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-7(198-199)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	6,17
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 5 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-8(196-241)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	42,93
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	3
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-9(242-241)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	2,88
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-10(243-244)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	6,77
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-11(241-43)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	56,82
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	2
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 5 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
KF1-12(246-245)	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:		Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	2,71
Rekonstravimo pradžios metai:		Diametras: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	1
Kap. remonto pradžios metai:		Markė:	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
191a	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,81
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019349,03
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589988,1
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
192a	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,73
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019347,98
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589985,65
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
193	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,73
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019332,59
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589987,19
Medžiaga:	Polivinilchloridas		



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 5 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
194	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,64
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019332,82
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589988,92
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
196	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,77
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019323,87
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589986,9
Medžiaga:	Betonas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
195	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,03
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019329,4
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589980,82
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
153	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019329,92
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	590041,3
Medžiaga:	Polivinilchloridas		



Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
152	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,46
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019329,52
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	590033,86
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
151	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,51
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019327,27
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	590034,45
Medžiaga:	Betonas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
199	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,56
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019301,99
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589988,13
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
197	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,09
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019307,64
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589981,78
Medžiaga:	Polivinilchloridas		



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 5 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
198	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019301,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589981,96
Medžiaga:	Polivinilchloridas		
Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
200	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,23
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019301,82
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589990,5
Medžiaga:	Polivinilchloridas		
Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
241	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,27
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019280,98
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589988,56
Medžiaga:	Betonas		
Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
242	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,77
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019281,1
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589991,44
Medžiaga:	Polivinilchloridas		



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 5 *

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
244	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,12
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019266,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589989,31
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
243	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,51
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019265,9
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589982,55
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
246	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,26
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019252
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589992,57
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
245	Šulinys		
Statybos pradžios metai:		Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,09
Rekonstravimo pabaigos metai:		Diametras: mm	315
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6019251,5
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	589989,91
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Parengė Matininkas Andrej Tumašev




Inžinierinių statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g.
Unikalus 4400-4937-1748

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nuotekų tinklai KF1-1(192a-151)	2018-02-19	I	3,3	m	71,86	NTK2018/4.2.2 2	82,07	5900	0	5900	1	5900
Nuotekų tinklai KF1-2(191a-192a)	2018-02-19	I	3,3	m	2,67	NTK2018/4.2.2 2	75,79	202	0	202	1	202
Nuotekų tinklai KF1-3(194-193)	2018-02-19	I	3,3	m	1,75	NTK2018/4.2.2 2	75,79	133	0	133	1	133
Nuotekų tinklai KF1-4(195-196)	2018-02-19	I	3,3	m	8,22	NTK2018/4.2.2 2	75,79	623	0	623	1	623
Nuotekų tinklai KF1-5(152-153)	2018-02-19	I	3,3	m	9,67	NTK2018/4.2.2 2	75,79	733	0	733	1	733
Nuotekų tinklai KF1-6(197-200)	2018-02-19	I	3,3	m	10,88	NTK2018/4.2.2 2	75,79	825	0	825	1	825
Nuotekų tinklai KF1-7(198-199)	2018-02-19	I	3,3	m	6,17	NTK2018/4.2.2 2	75,79	468	0	468	1	468
Nuotekų tinklai KF1-8(196-241)	2018-02-19	I	3,3	m	42,93	NTK2018/4.	113,7	4880	0	4880	1	4880




* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.22						
Nuotekų tinklai KF1-9(242-241)	2018-02-19	I	3,3	m	2,88	NTK2018/4.2.2 2	75,79	218	0	218	1	218
Nuotekų tinklai KF1-10(243-244)	2018-02-19	I	3,3	m	6,77	NTK2018/4.2.2 2	75,79	513	0	513	1	513
Nuotekų tinklai KF1-11(241-43)	2018-02-19	I	3,3	m	56,82	NTK2018/4.2.2 2	82,07	4660	0	4660	1	4660
Nuotekų tinklai KF1-12(246-245)	2018-02-19	I	3,3	m	2,71	NTK2018/4.2.2 2	75,79	205	0	205	1	205
Viso								19400		19400		19400



[Handwritten signature]

Parengė Matininkas Andrej Tumašev



* 1 0 8 6 2 1 9 5 4 6 *

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

A.Mickevičiaus g., Šalčininkų m., Šalčininkų r.

(Objekto adresas)

Kadastro duomenys užfiksuoti:

2018-02-19

Duomenys užfiksuoti	2018-02-19			
Pažymėjimas plane	KF1-1 - KF1-12			
Paskirtis	Nuot. t.			
Pavadinimas	Nuot. t.			
Statybos metai	2018			
Baigtumas	100			

Statinių sudėtinės dalys

Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-1(192a-151)	KF1-5(152-153)	KF1-9(242-241)	191a
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PE	PVC	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	71.86	9.67	2.88
	Plotis (diametras), m	200	160	160
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	1	2
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-2(191a-192a)	KF1-6(197-200)	KF1-10(243-244)	192a
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PVC	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	2.67	10.88	6.77
	Plotis (diametras), m	160	160	160
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	1	2
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-3(194-193)	KF1-7(198-199)	KF1-11(241-43)	193
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PVC	PE	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	1.75	6.17	56.82
	Plotis (diametras), m	160	160	200
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	2	2
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Nuot. t.	Nuot. t.	Nuot. t.	Šul.
Pažymėjimas plane	KF1-4(195-196)	KF1-8(196-241)	KF1-12(246-245)	194
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PE	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m	8.22	42.93	2.71
	Plotis (diametras), m	160	200	160
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2	3	1
	Tūris, m ³			

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Mėnulio g., Šalčininkų m., Šalčininkų r.

(Objekto adresas)

Kadastro duomenys užfiksuoti:

2018-02-19

Duomenys užfiksuoti	2018-02-19			
Pažymėjimas plane	KF1-1 - KF1-12			
Paskirtis	Nuot. t.			
Pavadinimas	Nuot. t.			
Statybos metai	2018			
Baigtumas	100			

Statinių sudėtinės dalys

Pavadinimas	Šul.	Šul.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	196	151	200	243
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	bet.	bet.	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	1	1	0.315
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2.77	1.51	1.23
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Šul.	Šul.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	195	199	241	246
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PVC	bet.	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	0.315	0.315	1
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	2.03	2.56	2.27
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Šul.	Šul.	Šul.	Šul.
Pažymėjimas plane	153	197	242	245
Statybos metai	2018	2018	2018	2018
Medžiaga	PVC	PVC	PVC	PVC
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	0.315	0.315	0.315
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	1.1	1.09	1.77
	Tūris, m ³			
Pavadinimas	Šul.	Šul.	Šul.	
Pažymėjimas plane	152	198	244	
Statybos metai	2018	2018	2018	
Medžiaga	PVC	PVC	PVC	
Markė, tipas				
Matmenys	Ilgis, m			
	Plotis (diametras), m	0.315	0.315	0.315
	Plotas, m ²			
	Aukštis (gylis), m	1.46	1.4	2.12
	Tūris, m ³			

