

## Kitų statinių kadastro duomenys

**Adresas** Švenčionių r. sav. Pabradės m. Vilniaus g. 43

**Unikalus Nr.** 4400-4245-5901

**Pavadinimas** Krepšinio aikštelė

**Pažymėjimas plane** a1

**Paskirtis** Kiti inžineriniai statiniai

**Kad. duomenų nustatymo** 2016-06-20

**Aprašymas** Statinio paskirtis- Sporto inžineriniai statiniai.  
Statinio užimamas plotas 703 kv.m.

### Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2014	Modernizavimo pradžios metai:	
Statybos pabaigos metai:	2016	Modernizavimo pabaigos metai:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Papr. remonto pradžios metai:	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Papr. remonto pabaigos metai:	
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas
Kap. remonto pabaigos metai:		Daikto būklė:	

### Statinio sudėtinųjų dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
a1	Krepšinio aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2014	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2016	Plotas: kv. m	421,45
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Asfaltas
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	Sintetinė danga raudona
Kiekis: vnt.			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b1	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	2014	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2016	Plotas: kv. m	133,35
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Betono trinkelės
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			



## Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t1	Tvorą		
Statybos pradžios metai:	2014	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2016	Plotas: kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	4
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	106,68
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Metalas
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
v1	Vartai		
Statybos pradžios metai:	2014	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2016	Plotas: kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	4
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	1,8
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Metalas
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			

Parengė Technikė Ignė Jonaitytė

A.V.

Tikrinio Darbų vadovas Šarūnas Levanas

