

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
 statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos
 darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
 ekspertizės atlikimo taisyklės“
 priedas

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŪJŲ STATYBOS
 DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŪJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
 PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
 AKTAS**

2022-10-25 Nr. 25-03
 (data)

Vilnius
 (sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys Antkapinė koplytėlė (unikalus vertybės kodas
 (pavadinimas, adresas,
13490, buvęs kodas DV2341) paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui bei
saugota viešajai pagarbai, Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g.,
Šiluvos miestelio istorinės dalies (unikalus vertybės kodas 12631), įrašytos į Kultūros vertybių
registrą, Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., teritorija.
 unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

Statinys neregistruotas, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4088-0284.
 (statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490)
Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbų (avarijos
grėsmės pašalinimas, remontas) projektas

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją Projekto vadovas Aurimas Vengris
 (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (4.65)-332-3782, Polocko g. 17-164, LT-01205, Vilnius,
avengris@gmail.com, tel.: +370 655 53245.
 kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją Aurimas Vengris
 (vardas,

Diplomo Nr. 002321, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, išduoto 2020-
02-18, Nr. 0564.

pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Projekto vertinimas:

Antkapinė koplytėlė (13490), Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g., įrašyta į Kultūros vertybių registrą
ir paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui bei viešajai pagarbai. Detalaus
aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro:

Unikalus objekto kodas: **13490**

Pilnas pavadinimas: Antkapinė koplytėlė

Adresas: Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g.

Iregistravimo registre data: 1993-03-26

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis

Rūšis: Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: D146

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašas: DV2341

Amžius XIX a. - XX a. pr., restauruota 2001 m.

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), patikslintos 2011-09-19 aktu Nr. KPD-SK-01, skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>:

7.1.1.1. tūrinė erdvinė kompozicija - kvadratinio plano, trijų tarpsnių su neaukštu atsikišusiu cokoliu ir platesniu III-u tarpsniu (cokolis 150x150 cm, h-37 cm, I-as tarpsnis 126x129 cm, h-124 cm; II-as tarpsnis 98x97 cm, h-145 cm; būklė patenkinama, dingęs ornamentuotas kryžius - viršūnė); stogo forma - keturšlaitė; cokolį ir I-q tarpsnį nuo II-o skiriančios stogeliai; stogo ir stogelių dangos tipas - skardos tipas;

7.1.1.2. kapitalinės sienos - mūrinių sienų tinklas; nišos - Š fasado gili niša, apjungianti II-q ir III-q tarpsnius (h- ~ 90 cm; būklė patenkinama, dingusi nišoje stovėjusi „Kristaus, nešančio kryžių“ skulptūra); visuose fasaduose I-ame ir II-ame tarpsniuose esančio negilios stačiakampės nišos (I-o tarpsnio niša 66x57 cm, II-o tarpsnio niša 34x28 cm);

7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistikos; fasadų apdaila ir puošyba - tinko medžiagos tipas; vainikuojantis apvalaus profilio karnizas; II-q ir III-q tarpsnius skiriantis apvalaus profilio karnizas;

7.1.1.4. konstrukcijos - plytų mūro;

7.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - patenka į kultūros paveldo objekto - Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją.

Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas) projekto sprendiniai parengti vadovaujantis:

- 1. Projektavimo užduotimi;*
- 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2011-09-19 aktu Nr. KPD-SK-01, kuriuo patikslintos Antkapinės koplytėlės (13490) vertingosios savybės;*
- 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2009-03-24 aktu Nr. KPD-RM-1050, kuriuo patikslintos Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) vertingosios savybės;*
- 4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame skyriuje 2021-09-29 parengtomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. EKS-16;*
- 5. Esamos būklės įvertinimu;*
- 6. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.*

Projekto sprendiniai:

Numatoma tvarkyti Antkapinė koplytėlė yra esamų kapinių teritorijoje. Koplytėlė (13490, D-146) yra kapinių rytinėje dalyje, 74 m į pietus nuo kapinių tvoros. Koplytėlės teritorijos apsaugos planas patvirtintas 2002 m. spalio 14 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus. Apsaugos zona koplytėlei nėra nustatyta, nes ji patenka į Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją. Antkapinė koplytėlė (13490, D-146) yra neoklasicistinių formų, trijų tarpsnių su neaukštu atsikišusiu cokoliu ir platesniu trečiuoju tarpsniu. Koplytėlė raudonų plytų mūro, tinkuota. Cokolį ir pirmąjį tarpsnį nuo antro skiria skardos stogeliai. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius skiria suapvalinta karnizinė juosta. Koplytėlės viršuje – vainikuojantis karnizas ir keturšlaitis skardos stogelis. Viršūnėje kalto metalo kryžius (naujadaras). Pirmojo ir antrojo tarpsnių sienų šonuose negilios nišos. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius šiauriniame fasade apjungia gilesnė niša. Nišoje buvusi skulptūra neišlikusi. Koplytėlė stovi aukštesnėje kapinių dalyje. Sumūryta iš raudonų plytų. Nei pamatų, nei antžeminės dalies konstrukcija iki šiol netyrinėta. Koplytėlė tinkuota su užtrynimu, dažyta. Karnizai apskardinti restauravimo metu. Dalinai pažeistas cokolis – aptrupėję briaunos. Rytiniame fasade atšokęs

tinkas. Tinkas pilkas, smulkus, birus, kalkių ir smėlio-žvyro mišinio. Paviršius dažytas baltos spalvos sintetiniais dažais. Dalis buv. aptrupėjimų, įtrūkimų užtinkuota cementiniu skiediniu restauravimo metu. Užtinkuotose vietose atsiradę nauji įtrūkimai, aptrupėjimai, kaupiasi drėgmė. Bendra koplytėlės fizinė konstruktyvinė būklė – gera. Koplytėlė restauruota 2001 m.

Projektuojami tvarkybos darbai: Archeologiniai tyrimai: numatomi žvalgymai žemės darbu vykdymo metu. Avarijos grėsmės pašalinimas - plokščių lauko akmenų nuogrindos su nuolydžiu nuo pastato cokolio įrengimas. Koplytėlės pamato cokolio remontas: esamo tinko šalinimas, druskomis užteršto mūro nudruskinimas specialiomis priemonėmis, tinkavimas sanuojančio tinko sistema, užtrynimasis; pamato hidroizoliacijos įrengimas. Fasadinių sienų lygių ir sudėtingo profilio paviršių tinko remontas: cementinio ir suirusio, atšokusio tinko pašalinimas rankiniu būdu iki mūro paviršiaus, atidengto druskomis užteršto mūro nudruskinimas druskų surišėju; tinko remontas pagal autentišką tinko storį ir faktūrą, užtrynimasis; išsaugoto stipraus tinko tvarkymas: dažų nuėmimas, tinko rankinis plovimas šarminėmis priemonėmis, perplovimas švariu vandeniu; remontas, užtrynimasis, antiseptikavimas fungicidais; Tinkuotų paviršių dažymas gerai praleidžiančiais vandens garus, „kvėpuojančiais“, atspariais trinčiais, grybeliams, pelėsiams silikono dervų dažais. Spalva turi atitikti autentišką ir renkama pagal spalvinę paletę projekto vykdymo priežiūros metu. Stogelio ir karnizų apskardinimų remontas: susidėvėjusios cinkuotos skardos ardymas; iš cinkuotos skardos, dengtos pilkos spalvos poliesteriu stogelio dangos ir tarpinių karnizų apskardinimų įrengimas. Koplytėlės metalo kryžiaus remontas: senų dažų ir rūdžių nuvalymas, gruntavimas, dažymas antikoroziniais matiniais dažais.

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant tvarkybos darbus ir jų metu numatomi archeologiniai tyrimai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą, suderindamas jį Mokslinėje archeologijos komisijoje.

Tvarkybos darbų projekto sprendiniais išsaugomos bei tvarkomos Antkapinės koplytėlės (13490) vertingos dalys ir elementai. Tvarkybos darbai ir jų apimtys numatyti įvertinus objekto būklę bei pažeidimų atsiradimo priežastis. Tvarkybos darbai, numatyti projekte, būtini koplytėlės fizinės būklės stabilizavimu, pagerinimui bei jos vertingų elementų išsaugojimui.

Antkapinės koplytėlės išvaizda numatomais darbais nekeičiama, pagerinama bendra objekto būklė, atstatomi prarasti ar sunykę apdailos fragmentai. Antkapinė koplytėlė, esanti kapinėse dėl savo nedidelio tūrio ir numatomų tvarkybos darbų, poveikio Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) vertingosioms savybėms neturės.

Paprastojo tvarkybos darbų projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis bei būklės įvertinimu. Projekto sprendiniai nepažeis nekilnojamosios kultūros vertybės – Antkapinės koplytėlės (13490) vertingųjų savybių. Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo objekto vertingų dalių ir elementų išsaugojimui.

Privalomos pastabos projektui Nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti Jei vykdant tvarkybos darbus objekte bus rastos dar nenustatytos vertingosios savybės, projekto sprendinių keitimai atliekami nustatyta tvarka.

projekto įvertinimo išvados Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas) projekto sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui siūloma pritarti.

Ekspertizę atliko:

2021-05-31, Nr. 0901
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(parašas)

Rasa Putrimienė
(vardas, pavardė)