

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kalniečių g.
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Pavadinimas Lietaus nuotekų tinklai
Žymėjimas plane KL
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-09-08
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-5725-2918

Statybos pradžios metai:	1939	Nuotekų linijos rūšis:	Renkamoji
Statybos pabaigos metai:	1939	Nuotekų linijos būdas:	Lietaus
Rekonstravimo pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Medžiaga:	
Kap. remonto pradžios metai:		Ilgis: m	1075,09
Kap. remonto pabaigos metai:		Ilgis: km	
Papr. remonto pradžios metai:		Plotas: kv. m	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Statinio kategorija:	Neypatingasis	Kiekis: vnt.	
Nuotekų linijos reikšmė:	Išvadinė	Koordinatė X:	
Nuotekų įrenginio reikšmė:		Koordinatė Y:	

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d500		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	374,76
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	500
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,88
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d100		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	9,52
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,89
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d400		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	162,77
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	400
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,93
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d450		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	275,08
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	450
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,17
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			



* 1 1 3 2 7 8 1 3 2 0 *

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d300		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	41,93
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	300
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,05
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d250		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	11,8
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,99
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d150		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	22,92
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,94
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	gb d200		
Pavadinimas	Lietaus nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1939	Medžiaga:	Gelžbetonis
Statybos pabaigos metai:	1939	Ilgis: m	176,31
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,05
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	202		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,88
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087735,07
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495915,97
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	244		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,88
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087725,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495890,95
Medžiaga:	Betonas		



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	243		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,89
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087713,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495863,82
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	248		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,61
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087720,17
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495859,28
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	249		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,74
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087710,99
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495865,13
Medžiaga:	Betonas		



* 1 1 3 2 7 8 1 3 2 0 *

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087695,43
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495840,05
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087668,7
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495817,44
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,79
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087668,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495812,83
Medžiaga:	Betonas		



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	83		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	400
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087641,82
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495805,23
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	82		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,86
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	400
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087622,37
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495800,17
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	86		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,63
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087622
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495797,43
Medžiaga:	Betonas		



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	87		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,66
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087618,61
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495802,8
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	121a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	400
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087603,33
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495795,12
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	123a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,88
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	400
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087577,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495790,07
Medžiaga:	Betonas		



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	129		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,69
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087576,57
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495783,34
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	175A		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087509,9
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495770,76
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087467,27
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495757,83
Medžiaga:	Betonas		



* 1 1 3 2 7 8 1 3 2 0 *

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	227a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,69
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	150
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087464,36
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495765,45
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087443,63
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495750,48
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,74
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087444,86
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495755,67
Medžiaga:	Betonas		



* 1 1 3 2 7 8 1 3 2 0 *

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,95
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087420,52
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495743,72
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	51		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,92
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087403,33
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495738,88
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	111		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087349,27
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495722,14
Medžiaga:	Betonas		



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	116		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,95
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087340,39
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495719,26
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,98
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	300
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087086,99
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495641,43
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	148		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	300
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6087083,93
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495640,36
Medžiaga:	Betonas		



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,17
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	450
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6086956,36
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495602,57
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	49		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,88
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6086953,29
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495600,97
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1939	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1939	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,61
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	200
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6086957,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	495596,63
Medžiaga:	Betonas		