

Pirkimo dalyviui
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2025-06-19

CVP IS pirkimo numeris/ID	2995924
Pirkimo tipas ir būdas	Tarptautinis pirkimas. Atviras konkursas.
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas	Vandentiekio kamerų rekonstrukcija su debitomačių sumontavimu

*toliau bendrai – Pirkimas.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Techninės specifikacijos punkte 3.1.15. :ir DN200 debitomatį lygrečiai Konstitucijos per. Kadangi lygegrečiai Konstitucijos pr. paklotas vandentiekio vamzdynas, prašau nurodyti	Šioje kameroje (VK190A) reikalinga sumontuoti du debitmačius. Iš jų vienas į A. Našvyčio g. kryptį, antras Konstitucijos pr. į Saltoniškių žiedo pusę (į Vakarų pusę).



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			debitomačio kryptį: ar link A.Nasvyčio gatvės, ar link Lietuvos Statutų g.	
2.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Prašau nurodyti , kuria kryptimi turi būti montuojamas debitomatis VK73 Upės g., nes TS įrašas :...su tikslu ant esamo D200 PL sumontuoti flanšinį elektromagnetinį DN200 debitomatį.	Šioje kameroje (VK73) reikalinga sumontuoti debitmatį į Saltoniškių žiedo pusę (į Vakarų pusę).
3.	2025-06-19	Techninė specifikacija	TS punktuose 3.1.10. - 3.1.15. teigiama: Projektuoti rekonstrukciją (išplėtimą pagal poreikį), su tikslu ant esamo DN ... sumontuoti flanšinį elektromagnetinį debitomatį. Jeigu VK yra požeminis gaisrinis hidrantas - įrengti dvi landas (įlipimo ir vieną gaisrinę). Ištaisyti VK defektus (keičiama armatūra, kurios būklė "S" arba "sena", aptarnavimo landa, lipynės, perdangos būklė, liukas, prieduobė, hidroizoliacija, iir t.t.). Prašau patikslinti, kokius defektus reikia įsivertinti kameroje VK 178 pagal TS punktą 3.1.14., kuriame teigiama, kad nėra kameros detalizacijos, nors prieduose yra originali šulinio kortelė, o vietoje apžiūros (defektavimo kortelės) pridėta VK190A apžiūros kortelė Konstitucijos -Nasvyčio g.	Pridedamas patikslintas Priedas Nr. 1.5 su tinkamos vandentiekio kameros (VK178) apžiūros kortele. Pagal pridėtą priedą, analogiškai kitoms kameroms, įsivertinti kameros būklę ir defektus





Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
4.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Prieduose TS pridėtose vandentiekio tinklų apžiūros kortelėse raide "S" arba "sena" žymimos tik sklendės, o šulinio konstrukcijos dalių būklė: gera, patenkinama, bloga. Apie prieduobes ir hidroizoliaciją duomenų nėra. Prašau patikslinti, kaip įsivertinti teisingai, kada keičiama aptarnavimo landa, lipynės, liukas, prieduobės, hidroizoliacija.	Galioja esamiems (ne papildomai įrengiamiems): • Neesant prieduobei arba duomenų apie tai – įrengti. • Esant šulinio būklei "Bloga" – vertinti landos, lipynių, liuko ir hidroizoliacijos darbus. • Esant būklei "Patenkinama" – vertinti landos, lipynių ir liuko darbus. • Esant būklei "Gera" – liuko darbus.
5.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Teiginys : projektuoti rekonstrukciją (išplėtimą pagal poreikį) Prašau patikslinti, ar tai yra kategoriškas (nevertinant situacijos vietoje) senos kameros demontavimas ir toje vietoje naujos įrengimas? Ar galima projektuoti ir įrengti ekonomiškai pagrįstą sprendimą, kaip šalia VK281, VK190A, VK178, VK153, VK97 atskirai sumontuoti naują VŠ debitomačiui ir ištaisyti nurodytuose šuliniuose apžiūros kortelėse pažymėtus defektus: pakeisti "Senas" sklendes, įrengti trūkstamus žymėjimo ženklus, pakeisti liukus su dangčiais "blogos" būsenos, įrengti antrą landą VK153.	Galima projektuoti ir įrengti ekonomiškai pagrįstą sprendimą, kaip šalia VK281, VK190A, VK178, VK153, VK97 atskirai sumontuoti naują VŠ debitomačiui ir ištaisyti nurodytuose šuliniuose apžiūros kortelėse pažymėtus defektus: pakeisti "Senas" sklendes, įrengti trūkstamus žymėjimo ženklus, pakeisti liukus su dangčiais "blogos" būsenos, įrengti antrą landą VK153.





Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
6.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Pateiktąsias vandentiekio kameras reikia išplėsti, jose sumontuoti debitomatį, užtikrinant nuotolinį duomenų perdavimą“. Prašome pateikti Užsakovo reikalavimus nuotoliniam duomenų perdavimui iš debitomačių	Turi būti pateikta reikalinga programinė įranga perduodamų duomenų surinkimui į SCADA. Programinė įranga turi suformuoti tam tikro formato „.csv“ bylą ir periodiškai importuoti ją į šiuo metu naudojamą AVEVA Historian SQL duomenų bazę.

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

Priedama:

1. Priedas Nr. 1.5 su tinkamos vandentiekio kameros (VK178) apžiūros kortele (aktuali redakcija).



Vilniaus vandenys

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Tel. 19118
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registru centras Registro tvarkytojas