


VK 178 (Priedas Nr. 1.5) 6063311.54, 581767.25



VANDENTIEKIO TINKLŲ APŽIŪROS KORTELĖ



Data 2024-11-05

VŠ technologinis numeris

178

Adresas: Linkmeniu - LVOVO

Šulinio detalizacijos schema



Vamzdinas:

Nr.	Skersmuo (mm)	Medžiaga (KET, PE, PL)	Būklė (Gera, patenkinama, bloga)	Gylis nuo dangčio iki dugno (m)	Pastabos, defektai
1.	200	PL	potenkinama	170	
2.	150	KET	potenkinama		
3.	200	PL	potenkinama		
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Armatūra:						
Nr.	Pavadinimas	Skersmuo (mm)	Būklė (veikia, neveikia)	Padėtis (uždaryta, atidaryta)	Būsena (nauja, sena)	Pastabos, defektai
1.	IXI	200	N	A	S	
2.	IXI	200	N	A	S	
3.	IXI	200	N	A	S	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

Šulinio konstrukcija ir išmatavimai:					
☐ Apvalus	Ø	m	☒ Kamera	<u>205</u> x <u>250</u> m	☐ Kolektorius
☐ Gelžbetonis		☐ Plytinis			
☐ Trapas			☐ Prieduonė		

Ar yra dujų?	☐ Yra	☒ Nėra		
Ar yra vandens?	☐ Yra	☒ Nėra		
Žemės paviršiaus įdubimai prie šulinių	☐ Yra	☒ Nėra		
Šulinio perdangos būklė	☐ Gera	☒ Patenkinama	☐ Bloga	
Konstrukcijos būklė	☐ Gera	☒ Patenkinama	☐ Bloga	
Dangčio būklė	☐ Gera	☒ Patenkinama	☐ Bloga	
Švarumo būklė	☒ Švaru	☐ Dumblas/purvas	☐ Šiukšlės	
Lipynių būklė	☐ Gera	☒ Patenkinama	☐ Bloga	☐ Nėra
Žymėjimo ženklavimas	☐ Gera	☒ Patenkinama	☐ Bloga	☐ Nėra

Tikrinusio asmens V. Pavardė. Parašas.

Lentelę pildė inžinierius:

VŠ koordinatė: x: <u>581466</u>	y: <u>6063310</u>
Ar reikia tikslinti GIS informaciją? <u>ne</u>	
VŠ kortelė teisinga/ reikia tikslinti / nėra: <u>teisinga</u>	

kameros (Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		Nr. (2) 178 KORTELE	
(Miestas)		(Gatvė)		111-C-13 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		105,74	
Žemė			0	105,74	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,15x2,80	2,34	103,40	Pastabos..... HB=105,71
Varnedžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia 1,81	103,93
	Nr. 2	plien	150	Viršus Apačia 1,81	103,93
	Nr. 3	ket	210	Viršus Apačia 1,81	103,93
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 11-3/3483..
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1978 m. ... mėn. ... d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)