


NUSLINKUSIO IR SUSIKAUPUSIO GRUNTO TŪRIO ATASKAITA


Skaitmeninis aukščių modelis: 2010 m.




Ortofotogafinis žemėlapis: 2023 m.



Skaitmeninis aukščių modelis: 2023 m.



Skaitmeninis aukščių pasikeitimo modelis: 2023-11-18



Tūrių ataskaita: 2024-02-05

REZULTATAI

Quantity estimation Terra

Pirminio sluoksnio matavimai: 2010
Esamo sluoksnio matavimai: 2023-11-18

nuslinkusio grunto tūris
kub. m: 763.5 kub.m.
susikaupusio grunto tūris: 704.4 kub.m.
Paviršiaus plotas kv. m: 2451.6 kv.m.

Compute Quantity		Display: Display only	
Upper surface: pil2006	2	Draw as: Vertical lines	
Lower surface: zzzz	2	Done: 100 %	8
Limit: None		Cubic cut: 763.5	m ³ 1
Limit surface: zzzz		Fill: 704.4	m ³ 3
<input checked="" type="checkbox"/> Inside fence		Surf.cut area: 0.0	m ² 2
Step: 0.200		Surf.cut volume: 0.0	m ³
Surf cut limit: 0.000		Calculated area: 2451.6	m ²
Calculate	Erase display	Reporting...	Print

- nuslinkęs gruntas
- susikaupęs gruntas

OBJEKTAS	Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k.		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1383			
DIREKTORIUS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	Robertas Krauleidis		2024-02-05
GEODEZININKAS	Robertas Raudonius		2024-02-05

