

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	135	Patikr. nr.	110
110,123 135,Liepojos g. 200,F	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	110	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 200
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:32	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m		
Patikr. ilgis	19,10 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; kš 123, 75a2
307	00:02:19	19,10		UWE-		Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
	00:02:32	19,10		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 135,75a2


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	135	Patikr. nr.	110
110,123 135,Liepojos g. 200,F	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.18
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	110	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 200
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	19,10 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 144 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	135	Patikr. nr.	110
110,123 135,Liepojos g. 200,F	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.18
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė, matosi prasisunkiantis vanduo



Nuotrauka 307

Vaizdo irrašas 00:02:19

Atstumas /m 19,10



Bukle UWE-

Pažeidimu kl. 2

Vaizdajuoste: 110

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	135		
110,123 135,Liepojos g. 200,F	Apatinis šulinys	123		
Patikr. ilgis	19,10 m	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę	Patikr. nr. 110
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m	Nuoteku sistema	S	Patikr. data 2025.03.18



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	123	Patikr. nr.	111
111,176 123,Liepojos g.200,FK	Apatinis šulinys	176	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	111	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 200
Irašo pradžia	00:02:07	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:41	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	21,60 m		
Patikr. ilgis	21,60 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:41	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 123,75a2
	00:02:07	21,60		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 176,75a2


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	123	Patikr. nr.	111
111,176 123,Liepojos g.200,FK	Apatinis šulinys	176	Patikr. data	2025.03.18
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	111	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 200
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	21,60 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	21,60 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 163 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
111,176 123,Liepojos g.200,FK

Viršutinis šulinys 123
Apatinis šulinys 176

Patikr. ilgis 21,60 m
Tinklo tarpo ilgis 21,60 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 111
Patikr. data 2025.03.18



Šulinys 123

Šulinys 176

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	176	Patikr. nr.	112
112,175 176,Liepojos g.198,FK	Apatinis šulinys	175	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	112	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 198
Irašo pradžia	00:02:22	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:03:07	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	26,40 m		
Patikr. ilgis	26,40 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:22	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 176,75a2
308	00:03:04	26,40		UWEL		Pos: 7- 10; Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė, matosi prasisunkiantis vanduo, kairysis šonas; Kl: 3
	00:03:07	26,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 175


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 176	Patikr. nr. 112
112,175 176,Liepojos g.198,FK	Apatinis šulinys 175	Patikr. data 2025.03.18
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	

Vaizdajuoste	112	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 198
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	26,40 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	26,40 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 200 **Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį** **Grafiko psl. 1**



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	176	Patikr. nr.	112
112,175 176,Liepojos g.198,FK	Apatinis šulinys	175	Patikr. data	2025.03.18
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė, matosi prasisunkiantis vanduo, kairysis šonas

Nuotrauka **308**

Vaizdo irrašas 00:03:04
Atstumas /m 26,40

Bukle UWEL
Pažeidimu kl. 3
Padetis 7 - 10



Vaizdajuoste: 112

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
112,175 176,Liepojos g.198,FK

Viršutinis šulinys 176
Apatinis šulinys 175

Patikr. ilgis 26,40 m
Tinklo tarpo ilgis 26,40 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 112
Patikr. data 2025.03.18



Šulinys 176

Šulinys 175

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	175	Patikr. nr.	113
113,226 175,Liepojos g.198,FK	Apatinis šulinys	226	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	113	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 198
Irašo pradžia	00:03:15	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:03:17	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	22,50 m		
Patikr. ilgis	22,50 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:03:17	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 175
	00:03:15	22,50		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 226

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuotr.	Vaizdo jr.	Atst./m	Aprašymas
175	00:03:17	0.50 (22.00)	Tinklo tarpo pradžia; 175
226	00:03:15	22.50 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 226

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
113,226 175,Liepojos g.198,FK

Viršutinis šulinys 175
Apatinis šulinys 226

Patikr. ilgis 22,50 m
Tinklo tarpo ilgis 22,50 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 113
Patikr. data 2025.03.18



Šulinys 175

Šulinys 226

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	226	Patikr. nr.	114
114,225 226,Liepojos g. 194,F	Apatinis šulinys	225	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	114	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:31	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	19,80 m		
Patikr. ilgis	19,80 m		


Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 226, 75a2
309	00:01:29	12,90		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 2
310	00:02:01	15,90		HDS		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 15%; Kl: 2
	00:02:31	19,80		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 225

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	226	Patikr. nr.	114
114,225 226,Liepojos g. 194,F	Apatinis šulinys	225	Patikr. data	2025.03.18
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	114	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	19,80 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	19,80 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 150 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	226	Patikr. nr.	114
114,225 226,Liepojos g. 194,F	Apatinis šulinys	225	Patikr. data	2025.03.18
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos

Nuotrauka **309**

Vaizdo irrašas 00:01:29

Atstumas /m 12,90

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 114

Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 15 %

Nuotrauka **310**

Vaizdo irrašas 00:02:01

Atstumas /m 15,90

Bukle HDS

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 114

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika



Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	226		
114,225 226,Liepojos g. 194,F	Apatinis šulinys	225		
Patikr. ilgis	19,80 m	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę	Patikr. nr. 114
Tinklo tarpo ilgis	19,80 m	Nuoteku sistema	S	Patikr. data 2025.03.18



Šulinys 226

Šulinys 225

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	225	Patikr. nr.	115
115,224 225,Liepojos g.194,FK	Apatinis šulinys	224	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	115	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Irašo pradžia	00:01:36	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:37	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	15,70 m		
Patikr. ilgis	15,70 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:37	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 225
	00:01:36	15,70		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 224

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuotr.	Vaizdo jr.	Atst./m	Aprašymas
225	00:02:37	0.50 (15.20)	Tinklo tarpo pradžia; 225
224	00:01:36	15.70 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 224

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
115,224 225,Liepojos g.194,FK

Viršutinis šulinys 225
Apatinis šulinys 224

Patikr. ilgis 15,70 m
Tinklo tarpo ilgis 15,70 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 115
Patikr. data 2025.03.18



Šulinys 225

Šulinys 224

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	224	Patikr. nr.	116
116,24 224,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2025.03.18
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	116	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Irašo pradžia	00:00:53	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:01:44	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	9,40 m		
Patikr. ilgis	9,40 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:01:44	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 224
311	00:00:53	5,40		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
	00:01:27	9,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 24


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	224	Patikr. nr.	116
116,24 224,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2025.03.18
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	116	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	9,40 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	9,40 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 71 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	224	Patikr. nr.	116
116,24 224,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2025.03.18
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka 311

Vaizdo irrašas 00:00:53

Atstumas /m 5,40

Bukle UCE-

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 116

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas

116,24 224, Liepojos g.184, FK

Viršutinis šulinys

224

Apatinis šulinys

24

Patikr. ilgis

9,40 m

Tikr. kryptis

Patikra pagal srovę

Patikr. nr.

116

Tinklo tarpo ilgis



9,40 m

Nuoteku sistema

S

Patikr. data

2025.03.18



Šulinys 224

Šulinys 24

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	187	Patikr. nr.	117
117,175 187,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	175	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	117	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 192
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:01	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m		
Patikr. ilgis	19,10 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 175
312	00:01:50	18,60		UWE-		Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
	00:02:01	19,10		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 187


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	187	Patikr. nr.	117
117,175 187,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	175	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	117	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 192
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	19,10 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 144 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	187	Patikr. nr.	117
117,175 187,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	175	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandari vamzdžio arba statinio sienelė,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka **312**

Vaizdo irrašas 00:01:50

Atstumas /m 18,60

Bukle **UWE-**

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 117

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika



Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	187		
117,175 187,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	175		
Patikr. ilgis	19,10 m	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę	Patikr. nr. 117
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m	Nuoteku sistema	S	Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 175

Šulinys 187

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	181	Patikr. nr.	118
118,187 181,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	187	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	118	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 192
Irašo pradžia	00:00:26	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:06	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	12,40 m		
Patikr. ilgis	12,40 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:06	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 187
313	00:00:26	3,00		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
	00:01:31	12,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 181


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	181	Patikr. nr.	118
118,187 181,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	187	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	118	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 192
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	12,40 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	12,40 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 93 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	181	Patikr. nr.	118
118,187 181,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	187	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka **313**

Vaizdo irrašas 00:00:26

Atstumas /m 3,00

Bukle UCE-

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 118

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
118,187 181,Liepojos g.192,FK

Viršutinis šulinys 181
Apatinis šulinys 187

Patikr. ilgis 12,40 m
Tinklo tarpo ilgis 12,40 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 118
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 187

Šulinys 181

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	189	Patikr. nr.	119
119,181 189,Liepojos g.192,FK	Apatinis šulinys	181	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	119	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 192
Irašo pradžia	00:01:40	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:02:04	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	19,10 m		
Patikr. ilgis	19,10 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:01:40	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 181
	00:02:04	19,10		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 189

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuotr.	Vaizdo jr.	Atst./m	Aprašymas
181	00:01:40	0.50 (18.60)	Tinklo tarpo pradžia; 181
189	00:02:04	19.10 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 189

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
119,181 189,Liepojos g.192,FK

Viršutinis šulinys 189
Apatinis šulinys 181

Patikr. ilgis 19,10 m
Tinklo tarpo ilgis 19,10 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 119
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 181

Šulinys 189

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	242	Patikr. nr.	120
120,241 242,Liepojos g.184.FK	Apatinis šulinys	241	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	120	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184	
Irašo pradžia	00:00:57	Rajonas	75a2	
Irašo pabaiga	00:02:17	Gatvė		
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas		
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš	
Kanalo numeris		Dalyviai		
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos	
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas	
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga		
Vamzdžio ilgis		Pastaba		
Tinklo tarpo ilgis	21,80 m			
Patikr. ilgis	21,80 m			

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:15	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 241
	00:00:57	8,70		SZ		Tarpinis šulinys; 243a
	00:02:17	21,80		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 242


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	242	Patikr. nr.	120
120,241 242,Liepojos g.184.FK	Apatinis šulinys	241	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	120	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	21,80 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	21,80 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 165 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
120,241 242,Liepojos g.184.FK

Viršutinis šulinys 242
Apatinis šulinys 241

Patikr. ilgis 21,80 m
Tinklo tarpo ilgis 21,80 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 120
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 242

Šulinys 241

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	2	Patikr. nr.	121
121,242 2,Liepojos g 186,FK	Apatinis šulinys	242	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	121	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 186
Irašo pradžia	00:02:25	Rajonas	75a2,75a7
Irašo pabaiga	00:03:15	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	34,30 m		
Patikr. ilgis	34,30 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:25	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 242
	00:03:15	34,30		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 2


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 2	Patikr. nr. 121
121,242 2,Liepojos g 186,FK	Apatinis šulinys 242	Patikr. data 2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	

Vaizdajuoste 121	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Liepojos g. 186
Aukštis 150 mm	Gatve
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 34,30 m	Medžiaga Asbesto cementas
Patikr. ilgis 34,30 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 259	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
------------------------	---	-----------------------



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
121,242 2, Liepojos g 186, FK

Viršutinis šulinys 2
Apatinis šulinys 242

Patikr. ilgis 34,30 m
Tinklo tarpo ilgis 34,30 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 121
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 242

Šulinys 2

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	241	Patikr. nr.	122
122,231 241,Liepojos g.186,FK	Apatinis šulinys	231	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	122	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 186
Irašo pradžia	00:03:02	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:03:22	Gatve	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	31,20 m		
Patikr. ilgis	31,20 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:22	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 241
314	00:03:02	30,50		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 2
	00:03:18	31,20		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 231


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	241	Patikr. nr.	122
122,231 241,Liepojos g.186,FK	Apatinis šulinys	231	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	122	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 186
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	31,20 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	31,20 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 236 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	241	Patikr. nr.	122
122,231 241,Liepojos g.186,FK	Apatinis šulinys	231	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos

Nuotrauka **314**

Vaizdo irrašas 00:03:02

Atstumas /m 30,50

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 122

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
122,231 241,Liepojos g.186,FK

Viršutinis šulinys 241
Apatinis šulinys 231

Patikr. ilgis 31,20 m
Tinklo tarpo ilgis 31,20 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 122
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 241

Šulinys 231

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	231	Patikr. nr.	123
123,235a 231,Liepojos g.186,F	Apatinis šulinys	235a	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	123	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 186
Irašo pradžia	00:00:41	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:03:28	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	18,60 m		
Patikr. ilgis	18,60 m		


Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:28	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 231
	00:00:41	7,10		SZ		Tarpinis šulinys; 232a
315	00:01:27	10,90		HDG		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (rieduliai), skerspjūvio sumažėjimas = 15%; KI: 2
316	00:01:53	12,80		HDS		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 15%; KI: 2
	00:02:34	18,60		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 235a

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	231	Patikr. nr.	123
123,235a 231,Liepojos g.186,F	Apatinis šulinys	235a	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	123	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 186
Aukštis	150 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	18,60 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	18,60 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 140	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl.	1
-----------------	------------------------------------	--------------	---



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	231	Patikr. nr.	123
123,235a 231,Liepojos g.186,F	Apatinis šulinys	235a	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (rieduliai),
skerspjuvio sumažėjimas = 15 %

Nuotrauka **315**

Vaizdo irrašas 00:01:27
Atstumas /m 10,90

Bukle HDG
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 123

Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis),
skerspjuvio sumažėjimas = 15 %

Nuotrauka **316**

Vaizdo irrašas 00:01:53
Atstumas /m 12,80

Bukle HDS
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 123

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
123,235a 231,Liepojos g.186,F

Viršutinis šulinys 231
Apatinis šulinys 235a

Patikr. ilgis 18,60 m
Tinklo tarpo ilgis 18,60 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 123
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 231

Šulinys 235a

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	235a	Patikr. nr.	124
124,288 235a,Liepojos g.184,F	Apatinis šulinys	288	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	124	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:01:37	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	11,20 m		
Patikr. ilgis	11,20 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 235a
317	00:00:46	6,50		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 2
318	00:01:04	7,30		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 3
319	00:01:20	9,20		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 3
	00:01:37	11,20		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 288


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	235a	Patikr. nr.	124
124,288 235a,Liepojos g.184,F	Apatinis šulinys	288	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	124	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	11,20 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	11,20 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 84 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	235a	Patikr. nr.	124
124,288 235a,Liepojos g.184,F	Apatinis šulinys	288	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos

Nuotrauka **317**

Vaizdo irrašas 00:00:46
Atstumas /m 6,50

Bukle HF--
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 124

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos

Nuotrauka **318**

Vaizdo irrašas 00:01:04
Atstumas /m 7,30

Bukle HF--
Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 124

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	235a	Patikr. nr.	124
124,288 235a,Liepojos g.184,F	Apatinis šulinys	288	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos


Nuotrauka **319**

Vaizdo irrašas 00:01:20

Atstumas /m 9,20

Bukle HF--



Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 124

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	235a		
124,288 235a,Liepojos g.184,F	Apatinis šulinys	288		
Patikr. ilgis	11,20 m	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę	Patikr. nr. 124
Tinklo tarpo ilgis	11,20 m	Nuoteku sistema	S	Patikr. data 2025.03.19



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	288	Patikr. nr.	125
125,224 288,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	224	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	125	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Irašo pradžia	00:00:39	Rajonas	75a2
Irašo pabaiga	00:01:43	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	6,50 m		
Patikr. ilgis	6,50 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:01:43	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 288
	00:00:39	6,50		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 224


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	288	Patikr. nr.	125
125,224 288,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	224	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		



Vaizdajuoste	125	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	6,50 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	6,50 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 49 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas 125,224 288,Liepojos g.184,FK	Viršutinis šulinys 288	Apatinis šulinys 224
Patikr. ilgis 6,50 m	Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Patikr. nr. 125
Tinklo tarpo ilgis 6,50 m	Nuoteku sistema S	Patikr. data 2025.03.19



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125	Patikr. nr.	126
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	126	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Irašo pradžia	00:00:41	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:02:06	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	15,90 m		
Patikr. ilgis	15,90 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:00:46	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 123
320	00:00:41	7,40		II		Informacija; įlinkis
321	00:01:12	10,10		II		Informacija; įlinkis
	00:02:06	15,90		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 125


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125	Patikr. nr.	126
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	126	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	15,90 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	15,90 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 120 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125	Patikr. nr.	126
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Informacija; įlinkis

Nuotrauka **320**

Vaizdo irrašas 00:00:41
Atstumas /m 7,40

Bukle II




Vaizdajuoste: 126

Informacija; įlinkis

Nuotrauka **321**

Vaizdo irrašas 00:01:12
Atstumas /m 10,10



Bukle II



Vaizdajuoste: 126

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas 126,123 125,Liepojos g.160,FK	Viršutinis šulinys 125	Apatinis šulinys 123
Patikr. ilgis 15,90 m	Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Patikr. nr. 126
Tinklo tarpo ilgis 15,90 m	Nuoteku sistema S	Patikr. data 2025.03.19



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125	Patikr. nr.	126
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	126	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Irašo pradžia	00:00:41	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:02:06	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	15,90 m		
Patikr. ilgis	15,90 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:00:46	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 123
320	00:00:41	7,40		II		Informacija; įlinkis
321	00:01:12	10,10		II		Informacija; įlinkis
	00:02:06	15,90		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 125


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125	Patikr. nr.	126
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	126	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	15,90 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	15,90 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 120 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125	Patikr. nr.	126
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Informacija; įlinkis

Nuotrauka **320**

Vaizdo irrašas 00:00:41
Atstumas /m 7,40

Bukle II




Vaizdajuoste: 126

Informacija; įlinkis

Nuotrauka **321**

Vaizdo irrašas 00:01:12
Atstumas /m 10,10



Bukle II



Vaizdajuoste: 126

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	125		
126,123 125,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	123		
Patikr. ilgis	15,90 m	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę	Patikr. nr. 126
Tinklo tarpo ilgis	15,90 m	Nuoteku sistema	S	Patikr. data 2025.03.19



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	131	Patikr. nr.	127
127,125 131,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	125	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	127	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Irašo pradžia	00:00:54	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:02:57	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	23,70 m		
Patikr. ilgis	23,70 m		


Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:15	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 125
322	00:00:54	9,80		II		Informacija; įlinkis
323	00:01:15	11,60		II		Informacija; įlinkis
	00:02:57	23,70		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 131

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	131	Patikr. nr.	127
127,125 131,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	125	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	127	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	23,70 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	23,70 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 179 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	131	Patikr. nr.	127
127,125 131,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	125	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		


Informacija; įlinkis

Nuotrauka **322**

Vaizdo irrašas 00:00:54

Atstumas /m 9,80

Bukle II



Vaizdajuoste: 127

Informacija; įlinkis

Nuotrauka **323**

Vaizdo irrašas 00:01:15

Atstumas /m 11,60

Bukle II



Vaizdajuoste: 127

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
127,125 131,Liepojos g.160,FK

Viršutinis šulinys 131
Apatinis šulinys 125

Patikr. ilgis 23,70 m
Tinklo tarpo ilgis 23,70 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 127
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 125

Šulinys 131

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	123	Patikr. nr.	128
128,122 123,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	122	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	128	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Irašo pradžia	00:01:02	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:03:26	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	23,80 m		
Patikr. ilgis	23,80 m		


Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:03	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 123
324	00:01:02	8,30		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
325	00:01:40	12,00		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
326	00:02:16	16,00		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
327	00:02:49	19,90		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
328	00:03:06	22,30		II		Informacija; įlinkis
	00:03:26	23,80		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 122

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	123	Patikr. nr.	128
128,122 123,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	122	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	128	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Aukštis	150 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	23,80 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	23,80 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 180	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl.	1
-----------------	------------------------------------	--------------	---



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
128,122 123,Liepojos g.160,FK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 123
Apatinis šulinys 122
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos

Patikr. nr. 128
Patikr. data 2025.03.19

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka 324

Vaizdo irrašas 00:01:02
Atstumas /m 8,30

Bukle UCE-
Pažeidimu kl. 2




Vaizdajuoste: 128

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka 325

Vaizdo irrašas 00:01:40
Atstumas /m 12,00

Bukle UCE-
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 128

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita


Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	123	Patikr. nr.	128
128,122 123,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	122	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka **326**

Vaizdo irrašas 00:02:16
Atstumas /m 16,00

Bukle UCE-
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 128

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka **327**

Vaizdo irrašas 00:02:49
Atstumas /m 19,90

Bukle UCE-
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 128

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	123	Patikr. nr.	128
128,122 123,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	122	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Informacija; įlinkis

Nuotrauka **328**

Vaizdo irrašas 00:03:06

Atstumas /m 22,30

Bukle II



Vaizdajuoste: 128

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
128,122 123,Liepojos g.160,FK

Viršutinis šulinys 123
Apatinis šulinys 122

Patikr. ilgis 23,80 m
Tinklo tarpo ilgis 23,80 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 128
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 123

Šulinys 122

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	122	Patikr. nr.	129
129,74 122,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	74	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	129	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 160
Irašo pradžia	00:01:49	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:03:54	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	22,70 m		
Patikr. ilgis	22,70 m		


Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:33	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 122
329	00:01:49	11,10		UCEL		Pos: 8- 9; Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo, kairysis šonas; Kl: 1
330	00:02:38	15,20		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 1
331	00:03:18	18,80		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
	00:03:54	22,70		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 74

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 122	Patikr. nr. 129
129,74 122,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys 74	Patikr. data 2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	

Vaizdajuoste 129	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Liepojos g. 160
Aukštis 150 mm	Gatve
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 22,70 m	Medžiaga Asbesto cementas
Patikr. ilgis 22,70 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 171	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
------------------------	---	-----------------------



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	122	Patikr. nr.	129
129,74 122,Liepojos g.160,FK	Apatinis šulinys	74	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo, kairysis
šonas

Nuotrauka **329**


Vaizdo irrašas 00:01:49

Atstumas /m 11,10

Bukle UCEL

Pažeidimu kl. 1

Padetis 8 - 9



Vaizdajuoste: 129

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo


Nuotrauka **330**

Vaizdo irrašas 00:02:38

Atstumas /m 15,20

Bukle UCE-

Pažeidimu kl. 1



Vaizdajuoste: 129

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas

129,74 122, Liepojos g. 160, FK

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys

122

Apatinis šulinys

74

Nuoteku sistema

Buitinės nuotekos

Patikr. nr.

129

Patikr. data

2025.03.19

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo


Nuotrauka **331**

Vaizdo irrašas 00:03:18

Atstumas /m 18,80

Bukle UCE-

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 129

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
129,74 122,Liepojos g.160,FK

Viršutinis šulinys 122
Apatinis šulinys 74

Patikr. ilgis 22,70 m
Tinklo tarpo ilgis 22,70 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 129
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 122

Šulinys 74

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	26	Patikr. nr.	130
130,24 26,Liepojos g.182,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	130	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 182
Irašo pradžia	00:06:18	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:14:10	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	28,90 m		
Patikr. ilgis	28,90 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:06:18	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 26
339	00:08:22	19,60		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 3
340	00:09:07	21,80		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 3
341	00:10:17	23,30		II		Informacija; įlinkis, stovi vanduo
342	00:13:53	28,90		II		Informacija; buobė prie šulinio, kaupiasi taukai
	00:14:10	28,90		IAB		Tyrimai baigiami; 24

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	26	Patikr. nr.	130
130,24 26,Liepojos g.182,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2025.03.19
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	130	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 182
Aukštis	150 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	28,90 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	28,90 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 218	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
-----------------	------------------------------------	----------------

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		26	
00:06:18		0.50 (28.40)	Tinklo tarpo pradžia; 26
339	00:08:22	19.60 (9.30)	Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Cl.: 3
340	00:09:07	21.80 (7.10)	Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Cl.: 3
341	00:10:17	23.30 (5.60)	Informacija; įlinkis, stovi vanduo
342	00:13:53 00:14:10	28.90 (0.00)	Informacija; buobė prie šulinio, kaupiasi taukai Tyrimai baigiami; 24
		24	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	26	Patikr. nr.	130
130,24 26,Liepojos g.182,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2025.03.19
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos


Nuotrauka **339**

Vaizdo irrašas 00:08:22

Atstumas /m 19,60

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 130

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos


Nuotrauka **340**

Vaizdo irrašas 00:09:07

Atstumas /m 21,80

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 130

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
130,24 26,Liepojos g.182,FK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 26
Apatinis šulinys 24
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos


Patikr. nr. 130
Patikr. data 2025.03.19

Informacija; įlinkis, stovi vanduo

Nuotrauka 341

Vaizdo irrašas 00:10:17
Atstumas /m 23,30

Bukle II




Vaizdajuoste: 130

Informacija; buobė prie šulinio, kaupiasi taukai

Nuotrauka 342

Vaizdo irrašas 00:13:53
Atstumas /m 28,90

Bukle II



Vaizdajuoste: 130

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
130,24 26, Liepojos g.182, FK

Viršutinis šulinys 26
Apatinis šulinys 24

Patikr. ilgis 28,90 m
Tinklo tarpo ilgis 28,90 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 130
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 26

Šulinys 24

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	31	Patikr. nr.	131
131,26 31,Liepojos 182,FK	Apatinis šulinys	26	Patikr. data	2025.03.19
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	131	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 182
Irašo pradžia	00:03:08	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:14:16	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	31,50 m		
Patikr. ilgis	31,50 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:14:16	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 31
	00:03:08	31,50		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 26

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@yanduo.lt

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
31	00:14:16	0.50 (31.00)	Tinklo tarpo pradžia; 31
26	00:03:08	31.50 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
131,26 31, Liepojos 182, FK

Viršutinis šulinys 31
Apatinis šulinys 26

Patikr. ilgis 31,50 m
Tinklo tarpo ilgis 31,50 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 131
Patikr. data 2025.03.19



Šulinys 31

Šulinys 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	24	Patikr. nr.	132
132,25 24,Lieposjos g184,FK	Apatinis šulinys	25	Patikr. data	2025.03.20
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	132	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:01:57	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	28,30 m		
Patikr. ilgis	28,30 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 25
	00:01:57	28,30		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 24

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuotr. Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
00:00:00	0.50 (27.80)	Tinklo tarpo pradžia; 25
00:01:57	28.30 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 24

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas

132,25 24,Lieposjos g184,FK

Viršutinis šulinys

24

Apatinis šulinys

25

Patikr. ilgis

28,30 m

Tikr. kryptis

Patikra prieš srovę

Patikr. nr.

132

Tinklo tarpo ilgis



28,30 m

Nuoteku sistema

S

Patikr. data

2025.03.20



Šulinys 25

Šulinys 24

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	25	Patikr. nr.	133
133,13 25,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	13	Patikr. data	2025.03.20
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	133	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 184
Irašo pradžia	00:02:07	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:04:07	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	39,90 m		
Patikr. ilgis	39,90 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:02:07	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 25
343	00:02:37	36,90		II		Informacija; įlinkis
344	00:03:03	37,20		BR--		Trūkės vamzdis; Kl: 2
345	00:03:40	39,30		WV		Pakito medžiaga; iš asbc į met
	00:04:07	39,90		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 13, perkritis


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 25	Patikr. nr. 133
133,13 25,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys 13	Patikr. data 2025.03.20
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	

Vaizdajuoste 133	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Liepojos g. 184
Aukštis 200 mm	Gatve
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 39,90 m	Medžiaga Asbesto cementas
Patikr. ilgis 39,90 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 302	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
------------------------	---	-----------------------



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	25	Patikr. nr.	133
133,13 25,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	13	Patikr. data	2025.03.20
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		


Informacija; įlinkis

Nuotrauka **343**

Vaizdo irrašas 00:02:37

Atstumas /m 36,90

Bukle II



Vaizdajuoste: 133

Trūkės vamzdis

Nuotrauka **344**

Vaizdo irrašas 00:03:03

Atstumas /m 37,20

Bukle BR--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 133

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	25	Patikr. nr.	133
133,13 25,Liepojos g.184,FK	Apatinis šulinys	13	Patikr. data	2025.03.20
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Pakito medžiaga; iš asbc į met

Nuotrauka **345**

Vaizdo irrašas 00:03:40
Atstumas /m 39,30

Bukle WV



Vaizdajuoste: 133

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
133,13 25,Liepojos g.184,FK

Viršutinis šulinys 25
Apatinis šulinys 13

Patikr. ilgis 39,90 m
Tinklo tarpo ilgis 39,90 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 133
Patikr. data 2025.03.20



Šulinys 25

Šulinys 13

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	74	Patikr. nr.	134
134,73 74,Liepojos g.168,FK	Apatinis šulinys	73	Patikr. data	2025.03.20
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	134	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 168
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:02:44	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	25,60 m		
Patikr. ilgis	25,60 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 74
346	00:01:27	14,80		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 2
347	00:01:45	16,70		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 2
	00:02:44	25,60		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 73


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	74	Patikr. nr.	134
134,73 74,Liepojos g.168,FK	Apatinis šulinys	73	Patikr. data	2025.03.20
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	134	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 168
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	25,60 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	25,60 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 193	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
------------------------	---	-----------------------



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	74	Patikr. nr.	134
134,73 74,Liepojos g.168,FK	Apatinis šulinys	73	Patikr. data	2025.03.20
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos

Nuotrauka **346**

Vaizdo irrašas 00:01:27

Atstumas /m 14,80

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 134

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos

Nuotrauka **347**

Vaizdo irrašas 00:01:45

Atstumas /m 16,70

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 134

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
134,73 74,Liepojos g.168,FK

Viršutinis šulinys 74
Apatinis šulinys 73

Patikr. ilgis 25,60 m
Tinklo tarpo ilgis 25,60 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 134
Patikr. data 2025.03.20



Šulinys 74

Šulinys 73

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	81	Patikr. nr.	135
135,74 81,Liepojos g.168,FK	Apatinis šulinys	74	Patikr. data	2025.03.20
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	135	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 168
Irašo pradžia	00:02:52	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:04:57	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	31,50 m		
Patikr. ilgis	31,50 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:02:52	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 74
348	00:03:09	23,30		H--U		Pos: 5- 8; Kliūtis nutekėjimui, apačia; Kl: 2
349	00:04:29	30,70		HF--		Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; Kl: 3; betonas
	00:04:57	31,50		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 81


AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	81	Patikr. nr.	135
135,74 81,Liepojos g.168,FK	Apatinis šulinys	74	Patikr. data	2025.03.20
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	135	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 168
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	31,50 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	31,50 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 238	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
-----------------	------------------------------------	----------------



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	81	Patikr. nr.	135
135,74 81, Liepojos g. 168, FK	Apatinis šulinys	74	Patikr. data	2025.03.20
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Kliūtis nutekėjimui, apačia

Nuotrauka **348**

Vaizdo irrašas 00:03:09

Atstumas /m 23,30

Bukle H--U

Pažeidimu kl. 2

Padėtis 5 - 8



Vaizdajuoste: 135

Kliūtis nutekėjimui, sukietėję nuosėdos; betonas


Nuotrauka **349**

Vaizdo irrašas 00:04:29

Atstumas /m 30,70

Bukle HF--

Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 135

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
135,74 81, Liepojos g.168, FK

Viršutinis šulinys 81
Apatinis šulinys 74

Patikr. ilgis 31,50 m
Tinklo tarpo ilgis 31,50 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 135
Patikr. data 2025.03.20



Šulinys 74

Šulinys 81

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	73	Patikr. nr.	136
136,26 73,Liepojos g.176,FK	Apatinis šulinys	26	Patikr. data	2025.03.20
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	136	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 176
Irašo pradžia	00:00:52	Rajonas	75a6
Irašo pabaiga	00:05:04	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Asbesto cementas
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	26,20 m		
Patikr. ilgis	26,20 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:05:04	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 73
350	00:00:52	7,00		UCER		Pos: 3- 6; Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo, dešinysis šonas; Kl: 1
351	00:01:31	10,70		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
352	00:02:06	14,60		UCE-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Kl: 2
353	00:02:50	18,60		HE-L		Pos: 7- 10; Kliūtis nutekėjimui, išsikišimas į vidų, kairysis šonas, išsikišančio daikto ilgis = 3cm; Kl: 2
	00:03:42	26,20		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 26

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	73	Patikr. nr.	136
136,26 73,Liepojos g.176,FK	Apatinis šulinys	26	Patikr. data	2025.03.20
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	136	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 176
Aukštis	150 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	26,20 m	Medžiaga	Asbesto cementas
Patikr. ilgis	26,20 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 198	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl. 1
-----------------	------------------------------------	----------------

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		73	
	00:05:04	0.50 (25.70)	Tinklo tarpo pradžia; 73
350	00:00:52	7.00 (19.20)	Psn: 3 - 6; Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo, dešinysis šonas; Cl.: 1
351	00:01:31	10.70 (15.50)	Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Cl.: 2
352	00:02:06	14.60 (11.60)	Nesandarus vamzdžių sujungimas, matosi prasisunkiantis vanduo; Cl.: 2
353	00:02:50	18.60 (7.60)	Psn: 7 - 10; Kliūtis nutekėjimui, išsikišimas į vidų, kairysis šonas, išsikišančio daikto ilgis = 3cm; Cl.: 2
	00:03:42	26.20 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 26
		26	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita


Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	73	Patikr. nr.	136
136,26 73,Liepojos g.176,FK	Apatinis šulinys	26	Patikr. data	2025.03.20
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo, dešinysis
šonas

Nuotrauka **350**

Vaizdo irrašas 00:00:52
Atstumas /m 7,00

Bukle UCER
Pažeidimu kl. 1
Padėtis 3 - 6




Vaizdajuoste: 136

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka **351**

Vaizdo irrašas 00:01:31
Atstumas /m 10,70

Bukle UCE-
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 136

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
136,26 73, Liepojos g. 176, FK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 73
Apatinis šulinys 26
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos


Patikr. nr. 136
Patikr. data 2025.03.20

Nesandarus vamzdžių sujungimas,
matosi prasisunkiantis vanduo

Nuotrauka **352**

Vaizdo irrašas 00:02:06
Atstumas /m 14,60

Bukle UCE-
Pažeidimu kl. 2




Vaizdajuoste: 136

Kliūtis nutekėjimui, išsikišimas į vidų,
kairysis šonas, išsikišančio daikto ilgis =
3 cm

Nuotrauka **353**

Vaizdo irrašas 00:02:50
Atstumas /m 18,60

Bukle HE-L
Pažeidimu kl. 2
Padėtis 7 - 10



Vaizdajuoste: 136

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
136,26 73,Liepojos g.176,FK

Viršutinis šulinys 73
Apatinis šulinys 26

Patikr. ilgis 26,20 m
Tinklo tarpo ilgis 26,20 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 136
Patikr. data 2025.03.20



Šulinys 73

Šulinys 26