

№. (17) 143 KORTELE

(Irenginio pavadinimas)

Klaipėda ind. kv. Lipojos 9-va 75-A-2
(Miestas) (Gatvė) (Plankto nuomoklato)

(Miesha)

(Gated)



(Planšetno poročilo)

ŠULINIO PIŲVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO PRĖŽIŲS

Verzinsung

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Atitūdas	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0.60		14.41	Ar yra vandens? <i>yra</i>
Žemė				0.00	14.41	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pentachon
Dūgnas		bet	1.50	2.02	12.39	✓ 198 8
Vamzdžiai	Nr. 1	met	65	Viršus 1.68 Apačia	12.73	✓ Inžinerinis tyrimų institutas INSTITUTAS Objekto Nr. 13.4.1369 Sudarė <i>Stefanakis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Stefanakis</i> (parašas) (pavardė) 1995 m. <i>Stefanakis</i> m. 6 d. (Inžinierio tyrimo data)
	Nr. 2	met	65	Viršus 1.68 Apačia	12.73	
	Nr. 3	plastm	32	Viršus 1.66 Apačia	12.75	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Vandentiekio žul.

Nr. (16) 134 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Klaipėda

ind. kv. Ligonijos kv. 75-A-2



(Miestas)

(Gatvė)

(Planeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duot m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	0.60		14.35	Ar yra vandens? <i>yes</i>
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.50	2.02	12.38	✓.....
Vamzdis	Nr. 1	met	65	Viršus 1.70	12.65
	Nr. 2	met	65	Viršus 1.70	12.65
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.70	12.65
	Nr. 4	met	65	Viršus 1.70	12.65
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrimų institutas
					Objekto Nr. 03-1-5369
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrina <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1995 m. 11.11. m. d.
					(Inginio tyrimo data)

Pandentiekio šul.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (15) 126 KORTELE

Klaipėdos Liepjos

(Miestas)

(Gatvė)

75-A-2




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0.60		14.85	Ar yra vandens?
Zemė				0.00	14.25	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pentabos
Dugnas		bet	2.00	2.12	12.13	✓
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus 1.60 Apačia	12.65	✓
	Nr. 2	met	65	Viršus 1.62 Apačia	12.63	
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.62 Apačia	12.63	
	Nr. 4	met	65	Viršus 1.62 Apačia	12.63	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 13-6-5269 Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1995 m. ... VII ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)

Vandentiekio šul.

Nr. (18) 185 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Plalpeda ind. kv. Looj'os g-vė 75-A-2



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0.60		13.55	
Žemė				0.00	13.55	Ar yra vandens? ... Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1.50	1.95	11.60	✓
Vamzdžiai	Nr. 3	met	65	Viršus 1.58 Apačia	11.97	✓
	Nr. 4	met	65	Viršus 1.58 Apačia	11.97	✓
	Nr. 4	met	100	Viršus 1.58 Apačia	11.97	
	Nr. 2	met	100	Viršus 1.58 Apačia	11.97	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
						Objekto Nr. 185-...367
						Sudarė <u>Stefanikas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrinė <u>Stefanikas</u> (parašas) (pavardė)
						1995 m. ... 11. ... mėn. 6 d. (Inginio tyrinėjimo data)

Vertikalinis
Horizontalinis

Vamzdžiai

Vandentiekio

(Kommunikacija)

Klaipėda

(Miestas)

Šulinys

(Inginio pavadinimas)

Liepojos

(Gatvė)




Nr. () 186

KORTELE


75-A-2

(Planšetio nomenklatūra)

Šulinio pjūvis (matmenys duoti m)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudė	Uptynė
Dangis	met.	650		13.08	6 met. (medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	13.08	Ar yra vandens?
Sienos	bet.	1500			Ar yra dujų?
Dugnas	bet.		1.74	11.34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	met.	65	Viršus 1.30	11.78
				Apacia	
	Nr.2	plast.	63	Viršus 1.30	11.78
				Apacia	
	Nr.3	plast.	32	Viršus 1.35	11.73
				Apacia	
	Nr.4	plast.	32	Viršus 1.35	11.73
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	



Objekto Nr. 75-A-2

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrinęs [Signature] (parašas) (pavardė)

2001 m. gruodžio mėn. 10 d.
(injiniero tyrimo data)

Vandenhoekio sul.

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (1) 20^a KORTELE

Plāpida Liepojos kvart. 75-A-3
(Miestas) (Gatve) (Plāšeto nomenklatūra)




(Miestas)

(Gatyë)

(Planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai (matmenys duoti m)

Pririšimo brėžinys:



Vertikalinis:

Horizontal links:

Pažadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudė	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangis				13.821	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	13.821	Ar yra dujų?
Sienos					Pastabos
Dugnas			2.00	11.821	

Nr.	Medžiaga	Diametras	Viršus	Apačia	Altitudė
Nr.1	plastm.	63	1.22	12.60	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr.2	—II—	32	1.24	12.58	
Nr.3	—II—	32	1.24	12.58	Objekto Nr. 076-5690
Nr.4			Viršus	Apačia	
Nr.5			Viršus	Apačia	Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
Nr.6			Viršus	Apačia	
Nr.7			Viršus	Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)

1996 m. XII mėn. 18 d.
(registrinio tyrimo data)

1^o andentiekio jūrl.
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (36) 48 KORTELE

Klaipėda Liepjos
(Miestas) (Gatvė)



75-A-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		met	0.60		13.25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					13.75	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.50	1.60	12.15	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus 122	12.53	
	Nr. 2	met	65	Viršus 122	12.53	
	Nr. 3	P.E	63	Viršus 123	12.53	
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						1976 m. ...

Inžinerinių tyrimų
INSTITUTAS
Objekto Nr. 13.6-1.253.
Sudarė (parašas) (pavardė)
Patikrino (parašas) (pavardė)
1976 m. ...

Bandantiekio šul. Nr. (30) *241^a* KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Klaipėda Ligonijos 75-A-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura) JM G
 53

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	met	0.60		12.54	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	12.64	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet	1.50	2.02	11.62	Pastaba	
Vamzdis	Nr. 1	met	100	Viršus 1.62	12.02	✓
	Nr. 2	met	100	Viršus 1.62	12.02	✓
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.64	12.00	✓
	Nr. 4	met	65	Viršus 1.64	12.00	✓
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų
 V INSTITUTAS
 Objekto Nr. *241-6-53.6.2*
 Sudarė *(parašas) (pavardė)*
 Patikrino *(parašas) (pavardė)*
 19*95* m. *8* mėn. *21* d.
 (Inginio tyrinėjimo data)

Vandentiekio jūl.

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (35) 47 KORTELE

Klaipėda Diepgojos

(Miestas)

(Gatvė)

75-A-6

(Planšeto nomenklatura)




ŠULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

statomas

Vertikalinis

Horizontalus



49 EM 6

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis	bet	0.60		14.24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	14.24	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.50	2.00	12.24	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	met 65	Viršus 1.72	12.52	
	Nr. 2	met 65	Viršus 1.72	12.52	
	Nr. 3	bet 32	Viršus 1.74	12.50	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 75-A-6-5369..
					Sudarė
					Patikrino
					1995 m. ... Pl. ... m. ... d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)

Vandentiekio šul.

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (29) 240 KORTELE

Šloipėda ind. ru. diegojos gve 75-A-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planėsto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	met	0.60		13.29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				13.29	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.50	20.5	11.24	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus 1.55	11.74
				Apačia	
	Nr. 2	met	100	Viršus 1.55	11.74
				Apačia	
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.59	11.70
				Apačia	
	Nr. 4	met	65	Viršus 1.59	11.70
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 23.6.5.32619

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1985 m. 11. mėn. d.

(Inžinierio tyrinėjimo data)

KORTELE

Vandentiekio

(Komunikacija)

suliny

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (2) 3675-A-6

(Planseto nomenklatura)

Klaipėda


(Miestas)

Liepojos


(Gatvė)

Šulinio pjūviai (matmenys duoti m)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Prijimo brėžinys:



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		Ket	600		14.16
Žemė				0.0	14.16
Sienos		bet			
Dugnas		bet	2000	2.36	11.80
V a m z d ž i a i	Nr.1	3piE	100	Viršus 1.90	12.26
				Apacia	
	Nr.2	3piE	65	Viršus 1.90	12.26
				Apacia	
	Nr.3	pE	32	Viršus 1.90	12.26
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	

Lipynės 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
KLAIPĖDOS FILIALASObjekto Nr. 026-7011

Sudarė

K
(parašas)Windy
(pavardė)

Patikrino

(parašas)

Fader
(pavardė)200 1 m. XII mėn. 5 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)

Vandentiekio ryl.

(Komunikacija)

(Ingininio pavadinimas)

Nr. (21) 39

KORTELE



Klaipėda ind. kv. Liepojos g. 75-A-6

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duoties m)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	—	—		13.98	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dūgnas	bet	150	2.01	11.97	✓
Vamzdžiai	Nr. 1	met 100	Viršus 7.62 Apačia 12.38	12.38	✓
	Nr. 2	met 100	Viršus 1.62 Apačia 12.38	12.38	✓
	Nr. 3	met 65	Viršus 7.63 Apačia 12.35	12.35	✓
	Nr. 4	met 65	Viršus 7.63 Apačia 12.35	12.35	✓
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrimų institutas
					Objekto Nr. 23.5-5362
					Sudarė [Signature]
					Patikrino [Signature]
					1995 m. ... 21 ... mėn. ... d.
					(Ingininio tyrimo data)

Vandentiekio šul.

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (13) 221 KORTELE

Klaipėda, Liepojos

(Miestas)

(Gatvė)

75-A-2




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0.60		13.62	Ar yra vandens? y...
Žemė				0.00	13.62	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	2.00	1.96	11.66	✓
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus 1.66	11.96	✓
	Nr. 2	met	100	Apačia 1.66	11.96	✓
	Nr. 3			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. D3-B.-5182
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		Sudarė 5182/111 (parašas) (pavardė)
				Apačia		
				Viršus		Patikrino 111 (parašas) (pavardė)
				Apačia		
				Viršus		1925 m. ... 111 ... mėn. ... d.
				Apačia		
				Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		

Vandentiekio šul.

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Klaipėda Liepojos

(Miestas)

(Gatvė)

Nr. (3) 83 KORTELE


75-A-6

(Plėšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



gmg
slb



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynas 3
Dangtis		met	0.60		14.72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00		Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1.00	2.01	12.71	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus 1.72	13.02	✓
	Nr. 2	met	65	Viršus 1.74	12.98	✓
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.74	12.98	✓
	Nr. 4			Viršus		✓
	Nr. 5			Viršus		✓
	Nr. 6			Viršus		✓
	Nr. 7			Viršus		✓
				Viršus		✓
				Viršus		✓
				Viršus		✓
				Viršus		✓
				Viršus		✓
				Viršus		✓
				Viršus		✓

INŽINERINĖS TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 036-5169..

Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)

Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)

1996 m. ... (data)

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Vandentiekio šul.

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (10) 45 KORTELE

Klaipėda Liepojos

(Miesto)



(Gatvė)

45-A-6

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	0.60		15.32	Ar yra vandens? <i>yra</i>	
Žemė					15.32	Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Pantabos	
Dugnas		bet	2.00	2.08	13.24	✓	
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus 1.65 Apačia	13.67	✓	
	Nr. 2	met	100	Viršus 1.65 Apačia	13.67	✓	
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.67 Apačia	13.65	✓	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. 45-A-6.. 5182	
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <i>Stefanenko</i> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <i>Stefanenko</i> (parašas) (pavardė)	
						1925 m. 24. mėn. 28 d.	
						(Įrenginio tyrinėjimo data)	

(*Troglodytes aedon*)

Nr. (8) 132 KORTELE

Kleipeda Liepojos

(Montana)



(Gaty)

75-A-6

(Plan to nomenklatura)

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 5
Dangtis		met	0.60		15.39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	15.39	Ar yra vandens? <i>yra</i>
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2.00	2.03	13.36	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus Apačia	1.65 13.74	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	met	65	Viršus Apačia	1.70 13.69	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. <i>03.6.1363</i>
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19 <i>75</i> m. ... <i>13</i> ... mėn. <i>18</i> d. (Išanginio tyrinėjimo data)

Antenietikio šul.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (7) 124 KORTELE

Klaipėda Diepojos

(Miestas)


(Gatvė)

75-A-6


(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIUVAI (Matmenys duoti m)

PRIKLIŠIMO BŪKLINYS 2MG 81.5



diepojos gre.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	met	0.60		15.96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	15.76	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dangus	bet	2.00	1.85	14.11	Pastabos
Vandiniai	Nr. 1	met	100	Viršus 1.30 14.66	
	Nr. 2	met	100	Viršus 1.30 14.66	
	Nr. 3	met	65	Viršus 1.32 14.64	
	Nr. 4	met	65	Viršus 1.32 14.64	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Infirmerinių tyrimų institutas
					Objekte Nr. 75-A-6-5364
					Sudarė
					Patikrino
					1975 m.
					(Inginio tyrimo data)