

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	183	Patikr. nr.	65
65,182 183,Liepojos g 194,LK	Apatinis šulinys	182	Patikr. data	2023.09.01
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	65	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Irašo pradžia	00:00:33	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:05:15	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	15,30 m		
Patikr. ilgis	15,30 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Buklė	C	Aprašymas
	00:05:15	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 182
242	00:00:33	4,50		BR--		Trūkęs vamzdis; Kl: 3
	00:01:31	15,30		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 183

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	183	Patikr. nr.	65
65,182 183,Liepojos g 194,LK	Apatinis šulinys	182	Patikr. data	2023.09.01
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	65	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Aukštis	200 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	15,30 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	15,30 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 115 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		182	
00:05:15		0.50 (14.80)	Tinklo tarpo pradžia; 182
			
			
			
242 00:00:33		4.50 (10.80)	Trūkęs vamzdis; Cl.: 3
			
			
			
			
			
			
			
			
			
00:01:31		15.30 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 183
		183	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	183	Patikr. nr.	65
65,182 183,Liepojos g 194,LK	Apatinis šulinys	182	Patikr. data	2023.09.01
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Lietaus nuotekos		

Trūkės vamzdis


Nuotrauka **242**

Vaizdo irrašas 00:00:33

Atstumas /m 4,50

Bukle BR--

Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 65

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas

65,182 183,Liepojos g 194,LK

Viršutinis šulinys

183

Apatinis šulinys

182

Patikr. ilgis

15,30 m

Tikr. kryptis

Patikra prieš srovę

Patikr. nr.

65

Tinklo tarpo ilgis



15,30 m

Nuoteku sistema

R

Patikr. data

2023.09.01



Šulinys 182

Šulinys 183

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	182	Patikr. nr.	66
66,177 182,Liepojos 194,LK	Apatinis šulinys	177	Patikr. data	2023.09.01
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	66	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194	
Irašo pradžia	00:00:31	Rajonas		
Irašo pabaiga	00:02:32	Gatvė		
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas		
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš	
Kanalo numeris		Dalyviai		
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Lietaus nuotekos	
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika	
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga		
Vamzdžio ilgis		Pastaba		
Tinklo tarpo ilgis	23,90 m			
Patikr. ilgis	23,90 m			

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
		0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 182
243	00:00:31	7,00		II		Informacija; įlinkis
244	00:01:58	20,80		II		Informacija; įlinkis
	00:02:32	23,90		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 177

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	182	Patikr. nr.	66
66,177 182,Liepojos 194,LK	Apatinis šulinys	177	Patikr. data	2023.09.01
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	66	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Aukštis	200 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	23,90 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	23,90 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 181 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		182	
			
		0.50 (23.40)	Tinklo tarpo pradžia; 182
			
243	00:00:31	7.00 (16.90)	Informacija; įlinkis
		20.80 (3.10)	Informacija; įlinkis
244	00:01:58	23.90 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 177
	00:02:32		
		177	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
66,177 182,Liepojos 194,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 182
Apatinis šulinys 177
Nuoteku sistema Lietaus nuotekos

Patikr. nr. 66
Patikr. data 2023.09.01

Informacija; įlinkis

Nuotrauka 243

Vaizdo irrašas 00:00:31
Atstumas /m 7,00

Bukle II



Vaizdajuoste: 66

Informacija; įlinkis

Nuotrauka 244

Vaizdo irrašas 00:01:58
Atstumas /m 20,80

Bukle II



Vaizdajuoste: 66

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
66,177 182,Liepojos 194,LK

Viršutinis šulinys 182
Apatinis šulinys 177

Patikr. ilgis 23,90 m
Tinklo tarpo ilgis 23,90 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema R

Patikr. nr. 66
Patikr. data 2023.09.01



Šulinys 182

Šulinys 177

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	177	Patikr. nr.	67
67,229 177,Liepojos 194,LK	Apatinis šulinys	229	Patikr. data	2023.09.01
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	67	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 194
Irašo pradžia	00:02:37	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:05:38	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Profilio aukštis	300 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	53,20 m		
Patikr. ilgis	53,20 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:02:37	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 177
245	00:03:24	41,10		BR--		Trūkęs vamzdis; Kl: 2
246	00:04:10	46,20		II		Informacija; įlinkis
	00:05:38	53,20		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 229

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 177	Patikr. nr. 67
67,229 177,Liepojos 194,LK	Apatinis šulinys 229	Patikr. data 2023.09.01
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	

Vaizdajuoste 67	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Liepojos g. 194
Aukštis 300 mm	Gatvė
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Lietaus nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 53,20 m	Medžiaga Keramika
Patikr. ilgis 53,20 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 403 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		177	
00:02:37		0.50 (52.70)	Tinklo tarpo pradžia; 177
		53.20 (0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 229
245 00:03:24		41.10 (12.10)	Trūkęs vamzdis; Cl.: 2
246 00:04:10		46.20 (7.00)	Informacija; įlinkis

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
67,229 177,Liepojos 194,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 177
Apatinis šulinys 229
Nuoteku sistema Lietaus nuotekos

Patikr. nr. 67
Patikr. data 2023.09.01

Trūkės vamzdis

Nuotrauka 245

Vaizdo irrašas 00:03:24
Atstumas /m 41,10

Bukle BR--
Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 67

Informacija; įlinkis

Nuotrauka 246

Vaizdo irrašas 00:04:10
Atstumas /m 46,20

Bukle II



Vaizdajuoste: 67

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
67,229 177,Liepojos 194,LK

Viršutinis šulinys 177
Apatinis šulinys 229

Patikr. ilgis 53,20 m
Tinklo tarpo ilgis 53,20 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema R

Patikr. nr. 67
Patikr. data 2023.09.01



Šulinys 177

Šulinys 229

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	233	Patikr. nr.	68
68,229 233,Liepojos g.190.LK	Apatinis šulinys	229	Patikr. data	2023.09.01
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	68	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 190
Irašo pradžia	00:00:04	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:05:45	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Profilio aukštis	300 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	28,70 m		
Patikr. ilgis	28,70 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
247	00:00:04	0,50		II		Informacija; plastikinis vamzdis
	00:05:45	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 233
248	00:02:05	18,80		BR--		Trūkęs vamzdis; Kl: 5
249	00:02:28	22,40		II		Informacija
250	00:02:52	28,70		II		Informacija
	00:02:55	28,70		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 229

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika
Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipėda
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	233	Patikr. nr.	68
68,229 233,Liepojos g.190.LK	Apatinis šulinys	229	Patikr. data	2023.09.01
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		
Vaizdajuoste	68	Kanalo numeris		
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 190	
Aukštis	300 mm	Gatvė		
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš	
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Lietaus nuotekos	
Tinklo tarpo ilgis	28,70 m	Medžiaga	Keramika	
Patikr. ilgis	28,70 m	Vidaus apsauga		

Mastelis 1/ 217 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		229	
247	00:00:04 00:05:45	0.50 (28.20)	Informacija; plastikinis vamzdis Tinklo tarpo pradžia; 233
248	00:02:05	18.80 (9.90)	Trūkęs vamzdis; Cl.: 5
249	00:02:28	22.40 (6.30)	Informacija
250	00:02:52 00:02:55	28.70 (0.00)	Informacija Tinklo tarpo pabaiga; 229
		233	

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
68,229 233,Liepojos g.190.LK
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę

Viršutinis šulinys 233
Apatinis šulinys 229
Nuoteku sistema Lietaus nuotekos

Patikr. nr. 68
Patikr. data 2023.09.01

Informacija; plastikinis vamzdis

Nuotrauka 247

Vaizdo irrašas 00:00:04
Atstumas /m 0,50

Bukle II



Vaizdajuoste: 68

Trūkės vamzdis

Nuotrauka 248

Vaizdo irrašas 00:02:05
Atstumas /m 18,80

Bukle BR--
Pažeidimu kl. 5



Vaizdajuoste: 68

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	233	Patikr. nr.	68
68,229 233,Liepojos g.190.LK	Apatinis šulinys	229	Patikr. data	2023.09.01
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Lietaus nuotekos		

Informacija

Nuotrauka **249**

Vaizdo irrašas 00:02:28

Atstumas /m 22,40

Bukle II



Vaizdajuoste: 68

Informacija

Nuotrauka **250**

Vaizdo irrašas 00:02:52

Atstumas /m 28,70

Bukle II



Vaizdajuoste: 68

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas

68,229 233,Liepojos g.190.LK

Viršutinis šulinys

233

Apatinis šulinys

229

Patikr. ilgis

28,70 m

Tikr. kryptis

Patikra prieš srovę

Patikr. nr.

68

Tinklo tarpo ilgis

28,70 m

Nuoteku sistema


R

Patikr. data


2023.09.01

Nuolydis [%]

Nuolydžio grafikas =0.03 %



Profilio aukštis [m]



Šulinys 229

Šulinys 233

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	233	Patikr. nr.	69
69,232 233,Liepojos g. 190,LK	Apatinis šulinys	232	Patikr. data	2023.09.01
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	69	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 190
Irašo pradžia	00:01:25	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:04:47	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo būdas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Profilio aukštis	300 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	33,90 m		
Patikr. ilgis	33,90 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:02:59	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 233
251	00:01:25	9,70		HDS		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 25%; Kl: 2
252	00:02:05	14,50		A--R		Pos: 2- 4; Šoninė atšaka, dešinysis šonas; Kl: 3
253	00:03:00	23,90		HDS		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 25%; Kl: 3
254	00:04:43	33,90		HDG		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (rieduliai), skerspjūvio sumažėjimas = 35%; Kl: 4
	00:04:47	33,90		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 232

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	233	Patikr. nr.	69
69,232 233,Liepojos g. 190,LK	Apatinis šulinys	232	Patikr. data	2023.09.01
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	69	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Liepojos g. 190
Aukštis	300 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Lietaus nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	33,90 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	33,90 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 256	Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį	Grafiko psl.	1
-----------------	------------------------------------	--------------	---

Nuotr.	Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
		233	
	00:02:59	0.50 (33.40)	Tinklo tarpo pradžia; 233
251	00:01:25	9.70 (24.20)	Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 25%; Cl.: 2
252	00:02:05	14.50 (19.40)	Psn: 2 - 4; Šoninė atšaka, dešinysis šonas; Cl.: 3
253	00:03:00	23.90 (10.00)	Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis), skerspjūvio sumažėjimas = 25%; Cl.: 3
254	00:04:43	33.90 (0.00)	Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (rieduliai), skerspjūvio sumažėjimas = 35%; Cl.: 4
	00:04:47	232	Tinklo tarpo pabaiga; 232

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas

69,232 233,Liepojos g. 190,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys

233

Apatinis šulinys

232

Nuoteku sistema

Lietaus nuotekos

Patikr. nr.

69

Patikr. data

2023.09.01

Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis),
skerspjuvio sumažėjimas = 25 %

Nuotrauka **251**

Vaizdo irrašas 00:01:25

Atstumas /m 9,70

Bukle HDS

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 69

Šoninė atšaka, dešinysis šonas

Nuotrauka **252**

Vaizdo irrašas 00:02:05

Atstumas /m 14,50

Bukle A--R

Pažeidimu kl. 3

Padėtis 2 - 4



Vaizdajuoste: 69

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt


Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
69,232 233,Liepojos g. 190,LK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 233
Apatinis šulinys 232
Nuoteku sistema Lietaus nuotekos

Patikr. nr. 69
Patikr. data 2023.09.01

Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (smėlis),
skerspjūvio sumažėjimas = 25 %



Nuotrauka 253

Vaizdo irrašas 00:03:00
Atstumas /m 23,90

Bukle HDS
Pažeidimu kl. 3

Vaizdajuoste: 69

Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (rieduliai),
skerspjūvio sumažėjimas = 35 %



Nuotrauka 254

Vaizdo irrašas 00:04:43
Atstumas /m 33,90

Bukle HDG
Pažeidimu kl. 4

Vaizdajuoste: 69

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
69,232 233,Liepojos g. 190,LK

Viršutinis šulinys 233
Apatinis šulinys 232

Patikr. ilgis 33,90 m
Tinklo tarpo ilgis 33,90 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema R

Patikr. nr. 69
Patikr. data 2023.09.01



Šulinys 233

Šulinys 232