

DETALIOSIOS APŽIŪROS AKTAS


(Įsakymas 2025-03-21 Nr. A - 167)



Apžiūros data	2025-03-31; Pagrindas: įsakymas 2025-03-21, Nr. A - 167
Atsakingas vertintojas	Darius Linkonas, Rimantas Makrickas, Jaunius Kavaliauskas
Tilto indeksas	SPNPN 002T 1980057NEV
Statinio vieta	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. J. Biliūno g.
Statinys	Tiltas
Upė	Nevėžis

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3	Betonas ištrupėjęs, suirę bordiūrų kraštai, ryški betono korozija. Nelygus.

			
	<p>Deformaciniai pjūviai</p>	<p>2</p>	<p>Deformaciniai pjūviai kiauri, praleidžia vandenį. Abiejų šalitilčių zonose suirę.</p>
			





	Hidroizoliacija	2	Lokalinėse vietose hidroizoliacija nesandari (matomos prasiskverbusio vandens žymės, kalcio karbonatai). Drėgsta perdangos konstrukcija.
--	-----------------	---	--






	Turėklai	3	Turėklai pažeisti korozijos. Turėklų aukštis per žemas.
--	----------	---	--




	Vandens nuleidimo sistema	3	Vandens šulinėliai užsinešę, kai kurie nefunkcionuojantys ir stipriai pažeisti korozijos. Daug kur nėra grotelių. Dėl per trumpų vandens nuvedimo šulinėlių vamzdžių šlampa sijos, trupa betonas.
--	---------------------------	---	---




			
	<p>Važiuojamoji dalis</p>	<p>3</p>	<p>Važiuojamoji dalies danga vietose, kur deformaciniai pjūviai - supleišėjusi. Danga nelygi. Asfaltas turi smulkaus remonto žymių. Susiformavę provėžos, didelės deformacinės bangos važiuojamosios dalies kraštuose.</p>
		<p>Šaltilčių plokštės pažeistos, vietomis ištrupėjusios. Einamosios dalies danga nelygi. Ypač vakarinėje pusėje susidėvėjusi, duobėta.</p>	
	<p>Šaltilčiai</p>	<p>3</p>	

			
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos	3	Visų pakloto elementų būklė patenkinama.	
2. Perdanga	Sijos (visos)	2	<p>Visų sijų apsauginis betono sluoksnis ištrupėjęs, matoma betono ir armatūros korozija. Šulinėlio konstrukcijos nesandarios. Matomi vandens nubėgimai sijomis.</p> <p>Kraštinių sijų skerspjūvis tempiamoje zonoje sumažėjęs 5-10 proc., smarkiai pažeista darbinė armatūra. Sijų laikomoji galia sumažėjusi.</p> <p>Sijos pažeistos, matomi nuskilimai, plyšiai, koroduojuojantys įtemptos armatūros strypai ties atraminėmis dalimis.</p> <p>Dideli plyšiai sijų apatinėje dalyje. Kraštinėse sijose (žemupyje), charakteringuose pjūviuose atsivėrę didėjuojantys plyšiai. Apiręs plokščių betonas, armatūra pažeista korozijos.</p>







Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		2	Nešantys perdangos konstrukcijos elementai avarinės būklės.
3. Atramos	Atraminės guminės pagalvės ištrūkštos.	1	Netolygiai pasiskirsto apkrova.
			
	Ramtai	3	Ramtų būklė patenkinama. Betono konstrukcijos aptrupėję, plyšiai, vietomis nuskilęs betonas.



	Tarpinė atrama	3	Tarpinėje atramoje vietomis nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis. Įtrūkimai ir plyšiai lokalūs, neištiesiniai. Drėgsta, vanduo bėga nuo perdangos.
--	----------------	---	--





Atraminė sienutė.

Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3	Reikalinga tvarkyti.
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	-	Kelio ženklų ant tilto nėra.
			

	Kūgio šlaitai	3	Ties vandens nubėgimo šulinėlių vamzdžiais išplautas šlaitų tvirtinimo pagrindas, tvirtinimo plokštės sukritusios, šlaito tvirtinimas nestabilus, šlaitai apaugę žole.
			
	Laiptai	2	Laiptų pakopos nutrupėjusios ir apaugusios žole.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	-	Neįrengti.
			
	Važiuojamosios dalies danga	4	Važiuojamoji dalis prietilčiuose tvarkinga.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		3	Bendra būklė patenkinama.
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2	Bendra tilto visų konstrukcijų elementų būklė bloga. Rekomenduojame atlikti: tilto ekspertizę, planuoti kapitalinio remonto

		darbus. Iki remonto užtverti kairės pusės (žemupio) kraštinės eismo juostos dalį ir apriboti eismą šia juosta. Vertinti ar nereikia riboti sunkiojo transporto eismą iki 30 t.
--	--	---

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TILTO PER NEVĖŽIO UPEJ J. BILIŪNO GATVĖJE DETALIOSIOS APŽIŪROS AKTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-02 Nr. 18-544
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Linkonas, Vedėjas, Statybos skyrius
Sertifikatas išduotas	DARIUS LINKONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-01 16:35:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-01 16:35:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-13 13:05:40 – 2028-11-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Makrickas, Vyriausiasis statinių priežiūros inžinierius, Statybos skyrius
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS MAKRICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-01 16:47:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-01 16:47:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-27 11:17:45 – 2028-10-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Kavaliauskas, Vyriausiasis techninės priežiūros inžinierius, Statybos skyrius
Sertifikatas išduotas	JAUNIUS KAVALIAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 07:13:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-02 07:14:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-17 09:23:14 – 2028-02-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-02 08:20:34)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-02 08:20:35 Dokumentų valdymo sistema Avilys