

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

PSICHIATRIJOS KLINIKA

FASADO DEFEKTAI IR VIETOS, KURIOSE REIKALINGAS REMONTAS

- I. Naujasis pastatas 2D3p (vakarinė pusė)
 1. Tarp ašių 10-9 pabalę angokraščiai.
 2. Tarp ašių 11-10 atšokęs fasado apdailos dekoratyvinio tinko sluoksnis.
 3. Tarp ašių 5-4 per visą pastato aukštį išplautas fasado apdailos dekoratyvinio tinko sluoksnis.
 4. Tarp ašių I-H atšokęs fasado apdailos dekoratyvinio tinko sluoksnis.
- II. Naujasis pastatas 2D3p (rytinė pusė)
 5. Tarp ašių 3-2 atšokęs fasado apdailos dekoratyvinio tinko sluoksnis.
 6. Tarp ašių 5-4 atšokęs fasado apdailos dekoratyvinio tinko sluoksnis.

FASADO NUOTRAUKOS



1.



2.



3.



4.

5.



6.



7.