

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	670				14.25
Žemė		asf			0.00		14.25
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.47		13.78
Dugnas		bet	1000		1.70		12.55
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis	300	Apacia	1.60	12.66
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis	300	Apacia	1.60	12.66
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis	190	Apacia	1.37	12.88
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: 4 met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Taip

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6183118.51; Y = 319914.31

Objektas:

Matavimus atliko	Tomas Gričius (vardas ir pavardė)		
	(spaudžiamasis ir pat. Nr.)	(parašas)	2024-12-06 (data)

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(spaudžiamasis ir pat. Nr.)	(parašas)	(data)

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(spaudžiamasis ir pat. Nr.)	(parašas)	(data)