

VARNELIO NAMAI – MUZIEJUS. Kiemų dangos neatidėliotini priežiūros darbai.
Pirklių gildijos namas. Didžioji g. 24, Vilnius. KVR u.o.k. 679
Mažosios gildijos namas. Didžioji g. 26, Vilnius. KVR u.o.k. 15955
Vilniaus senamiestis, KVR u.o.k. 16073
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė, KVR u.o.k. 25504



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos nacionalinis muziejus, vadovaudamasis:

I. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (galiojančios suvestinės redakcijos) nuostatomis:
14 straipsnis. Valdytojo teisės ir pareigos.

3. Valdytojo pareiga išsaugoti nekilnojamąją kultūros vertybę. Valdytojas privalo:

1) prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, vietovę, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio; patalpose, kurių interjeras vertingas, palaikyti reikiamą mikroklimatą; ...

5) sudaryti šio įstatymo ir kitų įstatymų reikalavimus atitinkančias sąlygas visuomenei lankyti ir pažinti nekilnojamąsias kultūros vertybes; ...

šioje etape planuoja atlikti Varnelio namų – muziejaus (Pirklių gildijos namo. Didžioji g. 24, Vilnius. KVR u.o.k. 679 ir Mažosios gildijos namo. Didžioji g. 26, Vilnius. KVR u.o.k. 15955) kiemų bazalto trinkelų dangos viršutinio sluoksnio perklojimą esamomis trinkelėmis, išlyginant paviršių ir sureguliuojant paviršinio kritulių vandens nuvedimą į esamus tinklus.

Esama bazalto trinkelų danga, įrengta pagal 1976, 1981 (korektūra), 1987 (korektūra) m. projektą (rekonstrukcijos-restauracijos autorės architektės Aldona Stiklerienė ir Gražina Juknevičienė), nėra vertingoji savybė. Bazalto trinkelų dangos, paklotos prieš 38 metus, paviršius yra išsikraipęs, susidarę duobės, dėl ko paviršinis kritulių vanduo nenuubėga į surinkimo latakus ir šulinius.

Planuojamuose dangos perklojimo darbuose yra judinamas tik viršutinis sluoksnis, todėl vertingosios savybės nebus paliestos:

Pirklių gildijos namo (679) vertingųjų savybių ištrauka:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K; -; -; 2010 m.);

7.4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Vilniaus senamiestio teritorija 16073, U1P.**

Mažosios gildijos namo (15955) vertingųjų savybių ištrauka:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K; -; -; 2010 m.);

7.4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Vilniaus senamiestio teritorija 16073, U1P.**


Jeigu, atliekant darbus bus aptikti vertingųjų savybių turintys elementai, bus apie tai pranešta nustatyta tvarka, kaip išdėstyta NKPI 9 straipsnio 3 punkte.

Numatytus nesudėtingus darbus be pakeitimo atliks ir prižiūrės nekilnojamojo kultūros paveldo atestuoti specialistai.

PARENGĖ 2025-01-14

Investicinių projektų ir turto valdymo architektė Asta Meškauskienė
NKPAS atest. Nr. 0512

VARNELIO NAMAI – MUZIEJUS. Kiemų dangos neatidėliotini priežiūros darbai.
Pirklių gildijos namas. Didžioji g. 24, Vilnius. KVR u.o.k. 679
Mažosios gildijos namas. Didžioji g. 26, Vilnius. KVR u.o.k. 15955
Vilniaus senamiestis, KVR u.o.k. 16073
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė, KVR u.o.k. 25504



————— bazalto trinkelų dangos viršutinio sluoksnio perklojimo esamomis trinkelėmis plotas

Pirklių gildijos namo (679) vertingųjų savybių ištrauka:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K; -; -; 2010 m.);

7.4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, U1P.**

Mažosios gildijos namo (15955) vertingųjų savybių ištrauka:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **kultūrinis sluoksnis** (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K; -; -; 2010 m.);

7.4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - **Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, U1P.**



Esamos būklės įvertinimas:

Esama bazalto trinkelėlių danga, įrengta pagal 1976, 1981 (korektūra), 1987 (korektūra) m. projektą (rekonstrukcijos-restauracijos autorės architektės Aldona Stiklierienė ir Gražina Juknevičienė).

Bazalto trinkelėlių dangos, paklotos prieš 38 metus, paviršius yra išsikraipęs, susidarę duobės, dėl ko paviršinis kritulių vanduo nenuubėga į surinkimo latakus ir šulinius.

Esama trinkelėlių danga nėra vertingoji savybė. Planuojamuose dangos perklojimo darbuose esamomis trinkelėmis yra judinamas tik viršutinis sluoksnis, išlyginamas paviršius ir sureguliuojamas paviršinis kritulių vandens nuvedimas į esamus tinklus.

Neatidėliotinais priežiūros darbais bus išsaugotos vertingosios savybės.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 336
2. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V., 1993, p. 223
- 15.1. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvių istorija. Didžioji gatvė. V., 2002, p. 159-166
- 15.2. Gyvenamieji namai Vilniuje, Gorkio 66 ir Gorkio 68. Susipažinimo medžiaga. Architektūrinė-statybinė, 1976. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 1;
- 15.3. Gyv. namai Vilniuje, Gorkio g-vė Nr. 66-68. Techninis darbo projektas. Architektūrinė-statybinė, 1978. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 8;
- 15.4. Gyv. namai Vilniuje, Gorkio g. 66 ir 68. Techninis darbo projektas. Architektūrinė-statybinė, 1978. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 8a;
- 15.5. Gyv. namai Vilniuje, Gorkio g. nr. 66-68. Visuomeninio maitinimo įstaiga Vilniuje, Gorkio g. nr. 68. Darbo projektas. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 31;
- 15.6. Gyv. namai Vilniuje, Gorkio gt. Nr. 66, 68. Darbo projektas. Architektūrinė – statybinė dalis. Korektūra, 1984. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 33;
- 15.7. Gyv. namai Vilniuje, Gorkio g-vė Nr. 66-68. Istoriniai tyrimai, 1979. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5515;
- 15.8. Gyv. namas Vilniuje, Gorkio 66-68. Architektūriniai apmatavimai. Techninis projektas, 1976. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 2;
- 15.9. Gyv. namas Vilniuje, Gorkio g. Nr. 66. Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos m. t. instituto interjeras. Eskizinis projektas, 1979. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 26;
- 15.10. Gyv. namų Vilniuje, Gorkio g., 66-68 inžinerinės geologijos archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita, 1984. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5510;
- 15.11. Gyv. n. Vilniuje, Gorkio g-vė Nr. 66-68. Techninis darbo projektas. Architektūrinė-statybinė, 1981. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 29;
- 15.12. Muziejaus Vilniuje (Didžioji 24-26) architektūriniai statybiniai sprendimai. Korektūra, 1987. PRI archyvas, f. 2, ap. 588, b. 45;
- 15.13. Muziejaus Vilniuje (Didžioji 24-26) architektūriniai statybiniai sprendimai. Korektūra, 1987. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 47;
- 15.14. Muziejaus Vilniuje Gorkio g. Nr. 66 ir 68 darbo projektas. Architektūriniai statybiniai sprendimai. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 48;
- 15.15. Muziejus Vilniuje, Gorkio g. 66 ir 68. Architektūriniai interjerų sprendimai, 1987. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 63;
- 15.16. Namai Vilniuje, Gorkio 66 ir 68. Architektūriniai tyrimai, 1976. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 3;
- 15.17. Namai Vilniuje, Gorkio g. 66 ir 68. Architektūriniai tyrimai. II etapas, 1984. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 43;
- 15.18. Namai Vilniuje, Gorkio g. nr. 66 ir Gorkio g. nr. 68. Eskizinis projektas. Projektiniai pasiūlymai, 1977. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 6;
- 15.19. Pirklių gildijos namas, Didžioji g. 24. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, S805, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
- 15.20. Vilniaus m. Gorkio g. Nr. 66 ir Nr. 68 1976 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5509;
- 15.21. Vilniaus senamiesčio 46 kvartalas. Projektiniai pasiūlymai, 1978. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 851, b. 6;
- 15.22. Vilniaus senamiesčio 46 kvartalas. Istoriniai tyrimai, 1979. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4713;
- 15.23. Vilniaus senamiesčio 46 kvartalas. Susipažinimas su objektu, 1979. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4726;
- 15.24. 1986-87 m. archeologinės priežiūros ir archeologinių tyrimų Vilniuje, Didžioji g. Nr. 24, 26 ataskaita. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5512;
- 15.25. XV-XVIII a. Respublikinės reikšmės architektūrinis paminklas. Muziejus Vilniuje, Didžioji 24-26. Priestatas. Architektūriniai - statybiniai sprendimai, 1989. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 588, b. 65;
- 15.26. XVI-XVIII a. architektūros paminklai - gyv. namas ir buv. Mažoji Gildija, Vilniuje, Gorkio g. Nr. 66, 68. Polichrominių tyrimų ataskaita, 1984. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5516;
- 15.27. XVI-XVIII a. architektūros paminklas - buv. Mažoji Gildija, Vilniuje, Gorkio g. Nr. 68. Tapybos dekoru spalvinės kopijos, 1985. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5520;
- 15.28. 1986-1987 m. archeologinės priežiūros ir archeologinių tyrimų Vilniuje, M. Gorkio g. Nr. 66, 68 (Didžioji g. Nr. 24, 26) ataskaita. II dalis. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 5514;
- 15.29. 1845 m. Vilniaus miesto planas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka; 15.30. 1926 m. Didžiosios g. išklotinė. KPC paveldosaugos biblioteka, f. 36, ap. 1, b. 20;
- 15.31. 1938 m. Vilniaus miesto planas. KPC paveldosaugos biblioteka.