


Lietaus nuotekos(Infiltracijos talpa) Nr. 6 KORTELĖ		76/31-0010
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2023	Vilnius	Šv.Stepono g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

"A" x=6059951.04
y=582285.51


"B" $x=6059954.78$
 $y=582285.44$



Horizontalinis



Pririšimo brežinys



Pav. ad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	650	0.00	146.23	Ar yra vandens? nera		
Žemė				0.00	146.23	Ar yra dujų? nera		
Sienos		bet.				Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07		
Dugnas		grunt.	6000	5.38	140.85			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.71			
						Objektas		
						Sudarė	D. Pergajevs	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
						2024.04. (Kortelės sudarymo data)		