



Lietaus nuotekos(Infiltracijos talpa) Nr. 6		KORTELĖ	76/31-0010
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)	
2023	Vilnius	Šv.Stepono g.	
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis




"A" x=6059951.04
y=582285.51

"B" x=6059954.78
y=582285.44

Prišimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)		
Pavadinimas					Lipynės <u>nera</u>	
Dangtis	ket.	650	0.00	146.23	(madžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	146.23	Ar yra vandens? <u>nera</u>	
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <u>nera</u>	
Dugnas	grunt.	6000	5.38	140.85	Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus		
				Apačia 2.71		143.52
					Objektas	
					Sudarė	
					Patikrino	
					(pavardė)	
					(parašas)	
					2024.04.	
					(Kortelės sudarymo data)	