

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-08-07
Atsakingas vertintojas	Rimas Kasiulevičius
Indeksas	PRALAL0002V1980G064KRA
Kelias	128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus (39.121 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Pažaidų nėra.
	Deformaciniai pjūviai	5.00	Žemių sankaupos, koroduoja metalinės dalys prie šaltilčių.
	Hidroizoliacija	5.00	Tarp turėklinio bloko ir perdangos pataakai.
	Šaltilčiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Turėklai	5.00	Ant turėklinių blokų karbonatiniai varvekliai.
	Vandens nuleidimo sistema	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamoji dalis	5.00	Pažaidų nėra.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
2. Perdanga	Kraštinės sijos	4.00	Visuose tarpatramiuose pataakai. Pradėjo trūkinėti sijos remonto vietose.
	Plokštės	5.00	Pažaidų nėra (trečiam tarpatramyje tarp 8-9 sijų plokštėje lokalios korozijos žymės).
	Sijos (visos)	5.00	Mechaninės pažaidos.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		5.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	5.00	Koroduoja metalinės plokštelės po atraminiais guoliais.
	Ramtai	5.00	Ant rėmsijų galų nuo kraštinių sijų apačių prilašę vandens, karbonatinių produktų.
	Taurai	5.00	Trūkinėja kolonų apsauginė danga.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Kūgio šlaitai	5.00	Kraštuose iš plytelių auga žolės.
	Laiptai	5.00	Kraštuose iš plytelių auga žolės.

	Tvarka patiltėje	5.00	Patiltėje nenuotakus griovys.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	5.00	Pažaidų nėra.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		5.00	Viaduko būklė gera.