

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b> 61	<b>Patikr. nr.</b>	19
19,52 61,šaulių42 LK	<b>Apatinis šulinys</b> 52	<b>Patikr. data</b>	2017.11.17
	<b>Tikr. kryptis</b>		Patikra prieš srovę

<b>Vaizdajuoste</b>	19	<b>Vieta</b>	Klaipėda, Šaulių g. 42
<b>Irašo pradžia</b>	00:00:00	<b>Rajonas</b>	
<b>Irašo pabaiga</b>	00:01:14	<b>Gatvė</b>	
<b>Patikr. priežastis</b>	Naudojimui kaip įrodymas	<b>Savininkas</b>	
<b>Tikrinimo būdas</b>	TV sistema	<b>Operatorius</b>	S.Kerekeš
<b>Kanalo numeris</b>		<b>Dalyviai</b>	
<b>Statybos metai</b>		<b>Pad. gatviu sist.</b>	
<b>Profilio forma</b>	Apskritas skerspjūvis	<b>Nutek. sistema</b>	Lietaus nuotekos
<b>Profilio aukštis</b>	200 mm	<b>Medžiaga</b>	Keramika
<b>Prof. plotis (DN)</b>		<b>Vidaus apsauga</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Pastaba</b>	
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	3,80 m		
<b>Patikr. ilgis</b>	3,80 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
--------	------------	---------	---	-------	---	-----------

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 52
299	00:00:11	0,50		II		Informacija
300	00:00:39	1,50		II		Informacija
301	00:00:54	2,30		II		Informacija
302	00:01:14	2,80		II		Informacija
		3,70		IAB		Tyrimai baigiami
303		3,80		II		Informacija

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo grafikas

<b>Tinklo tarpas</b> 19,52 61,šaulių42 LK	<b>Viršutinis šulinys</b> 61	<b>Patikr. nr.</b> 19
<b>Užsakymo nr.</b>	<b>Apatinis šulinys</b> 52	<b>Patikr. data</b> 2017.11.17
	<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	

<b>Vaizdajuoste</b> 19	<b>Kanalo numeris</b>
<b>Profilio forma</b> Apskritas skerspjūvis	<b>Vieta</b> Klaipėda, Šaulių g. 42
<b>Aukštis</b> 200 mm	<b>Gatve</b>
<b>Plotis (DN)</b>	<b>Operatorius</b> S.Kerekeš
<b>Vamzdžio ilgis</b>	<b>Nutek. sistema</b> Lietaus nuotekos
<b>Tinklo tarpo ilgis</b> 3,80 m	<b>Medžiaga</b> Keramika
<b>Patikr. ilgis</b> 3,80 m	<b>Vidaus apsauga</b>

Mastelis 1/ 28 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

Nuotr. Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
	52	
299 00:00:00 00:00:11	0.50 ( 3.30)	Tinklo tarpo pradžia; 52 Informacija
300 00:00:39	1.50 ( 2.30)	Informacija
301 00:00:54	2.30 ( 1.50)	Informacija
302 00:01:14	2.80 ( 1.00)	Informacija
303	3.70 ( 0.10) 3.80 ( 0.00)	Tyrimai baigiami Informacija
	61	

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	61	<b>Patikr. nr.</b>	19
19,52 61,šaulių42 LK	<b>Apatinis šulinys</b>	52	<b>Patikr. data</b>	2017.11.17
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Lietaus nuotekos		

Informacija



**Nuotrauka** 299

**Vaizdo irrašas** 00:00:11

**Atstumas /m** 0,50

**Bukle** II

Vaizdajuoste: 19

Informacija



**Nuotrauka** 300

**Vaizdo irrašas** 00:00:39

**Atstumas /m** 1,50

**Bukle** II

Vaizdajuoste: 19

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b> 61	<b>Patikr. nr.</b> 19
19,52 61,šaulių42 LK	<b>Apatinis šulinys</b> 52	<b>Patikr. data</b> 2017.11.17
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b> Lietaus nuotekos	

Informacija

**Nuotrauka** 301

**Vaizdo irrašas** 00:00:54

**Atstumas /m** 2,30

**Bukle** II



Vaizdajuoste: 19

Informacija

**Nuotrauka** 302

**Vaizdo irrašas** 00:01:14

**Atstumas /m** 2,80

**Bukle** II



Vaizdajuoste: 19

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	61	<b>Patikr. nr.</b>	19
19,52 61,šaulių42 LK	<b>Apatinis šulinys</b>	52	<b>Patikr. data</b>	2017.11.17
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Lietaus nuotekos		

Informacija

**Nuotrauka** 303

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 3,80

**Bukle** II



Vaizdajuoste: 19