

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	15a	Patikr. nr.	10
10,68a 15a,Ramioji g 4,FK	Apatinis šulinys	68a	Patikr. data	2025.01.29
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	10	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 4
Irašo pradžia	00:00:00	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:03:15	Gatve	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	24,70 m		
Patikr. ilgis	24,70 m		

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:00:00	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 15a
324	00:00:25	0,60		AU-R		Pos: 2- 4; Uždaryta šoninė atšaka, dešinysis šonas; Kl: 3
325	00:00:40	0,60		BR--		Trūkęs vamzdis; Kl: 2
	00:02:07	11,60		SZ		Tarpinis šulinys; 17
	00:03:00	23,80		SZ		Tarpinis šulinys; 63a
	00:03:15	24,70		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 68a

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 15a	Patikr. nr. 10
10,68a 15a,Ramioji g 4,FK	Apatinis šulinys 68a	Patikr. data 2025.01.29
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	

Vaizdajuoste 10	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Ramioji g. 4
Aukštis 200 mm	Gatvė
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 24,70 m	Medžiaga Keramika
Patikr. ilgis 24,70 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 187 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	15a	Patikr. nr.	10
10,68a 15a,Ramioji g 4,FK	Apatinis šulinys	68a	Patikr. data	2025.01.29
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Uždaryta šoninė atšaka, dešinysis šonas

Nuotrauka 324

Vaizdo irrašas 00:00:25

Atstumas /m 0,60

Bukle AU-R

Pažeidimu kl. 3

Padetis 2 - 4



Vaizdajuoste: 10

Trūkęs vamzdis

Nuotrauka 325

Vaizdo irrašas 00:00:40

Atstumas /m 0,60

Bukle BR--

Pažeidimu kl. 2



Vaizdajuoste: 10

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
10,68a 15a,Ramioji g 4,FK

Viršutinis šulinys 15a
Apatinis šulinys 68a

Patikr. ilgis 24,70 m
Tinklo tarpo ilgis 24,70 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 10
Patikr. data 2025.01.29



Šulinys 15a

Šulinys 68a