

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	išvadas	<b>Patikr. nr.</b>	15
15,15a išvadas,Ramioi g.6,FK	<b>Apatinis šulinys</b>	15a	<b>Patikr. data</b>	2025.01.29
	<b>Tikr. kryptis</b>	Patikra prieš srovę		

<b>Vaizdajuoste</b>	15	<b>Vieta</b>	Klaipėda, Ramioji g. 6
<b>Irašo pradžia</b>	00:01:07	<b>Rajonas</b>	
<b>Irašo pabaiga</b>	00:03:15	<b>Gatve</b>	
<b>Patikr. priežastis</b>	Skirta kanalizacijos sistemai	<b>Savininkas</b>	
<b>Tikrinimo budas</b>	TV sistema	<b>Operatorius</b>	S.Kerekeš
<b>Kanalo numeris</b>		<b>Dalyviai</b>	
<b>Statybos metai</b>		<b>Pad. gatviu sist.</b>	Gatvė, kelias
<b>Profilio forma</b>	Apskritas skerspjūvis	<b>Nutek. sistema</b>	Buitinės nuotekos
<b>Profilio aukštis</b>	150 mm	<b>Medžiaga</b>	Keramika
<b>Prof. plotis (DN)</b>		<b>Vidaus apsauga</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Pastaba</b>	
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	2,30 m		
<b>Patikr. ilgis</b>	2,30 m		

**Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas**

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:15	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 15a
331	00:01:07	2,30		IAB		Tyrimai baigiami; kamera nepravažiuoja, galimai gruntinis vanduo

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo grafikas

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	išvadas	<b>Patikr. nr.</b>	15
15,15a išvadas,Ramioi g.6,FK	<b>Apatinis šulinys</b>	15a	<b>Patikr. data</b>	2025.01.29
<b>Užsakymo nr.</b>	<b>Tikr. kryptis</b>	Patikra prieš srovę		

<b>Vaizdajuoste</b>	15	<b>Kanalo numeris</b>	
<b>Profilio forma</b>	Apskritas skerspjūvis	<b>Vieta</b>	Klaipėda, Ramioji g. 6
<b>Aukštis</b>	150 mm	<b>Gatve</b>	
<b>Plotis (DN)</b>		<b>Operatorius</b>	S.Kerekeš
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Nutek. sistema</b>	Buitinės nuotekos
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	2,30 m	<b>Medžiaga</b>	Keramika
<b>Patikr. ilgis</b>	2,30 m	<b>Vidaus apsauga</b>	

Mastelis 1/ 20 Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 1



# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	išvadas	<b>Patikr. nr.</b>	15
15,15a išvadas,Ramioi g.6,FK	<b>Apatinis šulinys</b>	15a	<b>Patikr. data</b>	2025.01.29
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra prieš srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Buitinės nuotekos		

Tyrimai baigiami; kamera nepravažiuoja, galimai gruntinis vanduo



Vaizdajuoste: 15