

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 20	Patikr. nr.	17
17,17 20,Ramioji g.1a,FK	Apatinis šulinys 17	Patikr. data	2025.01.29
	Tikr. kryptis		Patikra prieš srovę

Vaizdajuoste	17	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 1a
Irašo pradžia	00:01:12	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:01:40	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Pilkasis ketus (ketus su sluoksniuotu grafitu)
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	4,20 m		
Patikr. ilgis	4,20 m		

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:01:40	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 17
	00:01:12	4,20		II		Informacija; korozija iš vidaus
334	00:01:22	4,20		II		Informacija
	00:01:25	4,20		IAB		Tyrimai baigiami

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 20	Patikr. nr. 17
17,17 20,Ramioji g.1a,FK	Apatinis šulinys 17	Patikr. data 2025.01.29
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	

Vaizdajuoste 17	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Ramioji g. 1a
Aukštis 150 mm	Gatve
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 4,20 m	Medžiaga Pilkasis ketus (ketus su sluoksniuotu grafitu)
Patikr. ilgis 4,20 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 31 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	20	Patikr. nr.	17
17,17 20,Ramioji g.1a,FK	Apatinis šulinys	17	Patikr. data	2025.01.29
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Informacija

Nuotrauka 334

Vaizdo irrašas 00:01:22

Atstumas /m 4,20

Bukle II



Vaizdajuoste: 17

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
17,17 20,Ramioji g.1a,FK

Viršutinis šulinys 20
Apatinis šulinys 17

Patikr. ilgis 4,20 m
Tinklo tarpo ilgis 4,20 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 17
Patikr. data 2025.01.29



Šulinys 17

Šulinys 20