

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 63	Patikr. nr.	18
18,66a 63,Ramioji g.,FK	Apatinis šulinys 66a	Patikr. data	2025.01.29
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę	

Vaizdajuoste	18	Vieta	Klaipėda, Ramioji g./Vilties g. 1
Irašo pradžia	00:00:28	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:01:44	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	150 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	6,20 m		
Patikr. ilgis	6,20 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:01:28	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 63
335	00:00:28	3,00		II		Informacija; įlinkis
336	00:01:32	5,90		HDG		Kliūtis nutekėjimui, nuosėdos (rieduliai), skerspjūvio sumažėjimas = 30%; Kl: 3
	00:01:44	6,20		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 66a

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas 18,66a 63,Ramioji g.,FK	Viršutinis šulinys 63 Apatinis šulinys 66a Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Patikr. nr. 18 Patikr. data 2025.01.29
---	---	---

Vaizdajuoste 18	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Ramioji g./Vilties g. 1
Aukštis 150 mm	Gatve
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 6,20 m	Medžiaga Keramika
Patikr. ilgis 6,20 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 46 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas
18,66a 63,Ramioji g.,FK
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę

Viršutinis šulinys 63
Apatinis šulinys 66a
Nuoteku sistema Buitinės nuotekos

Patikr. nr. 18
Patikr. data 2025.01.29

Informacija; įlinkis

Nuotrauka 335

Vaizdo irrašas 00:00:28

Atstumas /m 3,00

Bukle II



Vaizdajuoste: 18

Kliūtis nutekėjimui, nusėdęs (rieduliai), skerspjūvio sumažėjimas = 30 %

Nuotrauka 336

Vaizdo irrašas 00:01:32

Atstumas /m 5,90

Bukle HDG

Pažeidimu kl. 3



Vaizdajuoste: 18

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
18,66a 63,Ramioji g.,FK

Viršutinis šulinys 63
Apatinis šulinys 66a

Patikr. ilgis 6,20 m
Tinklo tarpo ilgis 6,20 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 18
Patikr. data 2025.01.29



Šulinys 63

Šulinys 66a