

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 116	Patikr. nr.	4
4,165 116,Ramioji g.4,FK	Apatinis šulinys 165	Patikr. data	2025.01.28
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę	

Vaizdajuoste	4	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 4
Irašo pradžia	00:01:17	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:03:08	Gatvė	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	30,70 m		
Patikr. ilgis	30,70 m		

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:02:15	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 165
318	00:01:17	11,20		A--L		Pos: 7- 11; Šoninė atšaka, kairysis šonas; Kl: 3; veikiantis
319	00:01:58	14,20		A--R		Pos: 1- 4; Šoninė atšaka, dešinysis šonas; Kl: 3
	00:03:08	30,70		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 116

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 116	Patikr. nr.	4
4,165 116,Ramioji g.4,FK	Apatinis šulinys 165	Patikr. data	2025.01.28
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis		Patikra prieš srovę

Vaizdajuoste	4	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 4
Aukštis	200 mm	Gatvė	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	30,70 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	30,70 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 232 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 116	Patikr. nr. 4
4,165 116,Ramioji g.4,FK	Apatinis šulinys 165	Patikr. data 2025.01.28
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema Buitinės nuotekos	

Šoninė atšaka, kairysis šonas; veikiantis



Nuotrauka 318

Vaizdo irrašas 00:01:17
Atstumas /m 11,20

Bukle A--L
Pažeidimu kl. 3
Padėtis 7 - 11

Vaizdajuoste: 4

Šoninė atšaka, dešinysis šonas



Nuotrauka 319

Vaizdo irrašas 00:01:58
Atstumas /m 14,20

Bukle A--R
Pažeidimu kl. 3
Padėtis 1 - 4

Vaizdajuoste: 4

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
4,165 116,Ramioji g.4,FK

Viršutinis šulinys 116
Apatinis šulinys 165

Patikr. ilgis 30,70 m
Tinklo tarpo ilgis 30,70 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 4
Patikr. data 2025.01.28



Šulinys 165

Šulinys 116