

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	217	Patikr. nr.	7
7,218 217,Ramioji g.7,FK	Apatinis šulinys	218	Patikr. data	2025.01.28
	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	7	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 9
Irašo pradžia	00:01:28	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:05:11	Gatve	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	23,40 m		
Patikr. ilgis	23,40 m		

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:05:11	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 217
317	00:01:28	17,10		A--L		Pos: 8- 11; Šoninė atšaka, kairysis šonas; Kl: 3
	00:02:08	23,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 218

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 217	Patikr. nr.	7
7,218 217,Ramioji g.7,FK	Apatinis šulinys 218	Patikr. data	2025.01.28
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis		Patikra pagal srovę

Vaizdajuoste	7	Kanalo numeris	
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 9
Aukštis	200 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	23,40 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	23,40 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 177 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	217	Patikr. nr.	7
7,218 217,Ramioji g.7,FK	Apatinis šulinys	218	Patikr. data	2025.01.28
Tikr. kryptis Patikra pagal srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Šoninė atšaka, kairysis šonas

Nuotrauka 317


Vaizdo irrašas 00:01:28

Atstumas /m 17,10

Bukle A--L

Pažeidimu kl. 3

Padetis 8 - 11



Vaizdajuoste: 7

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
7,218 217,Ramioji g.7,FK

Viršutinis šulinys 217
Apatinis šulinys 218

Patikr. ilgis 23,40 m
Tinklo tarpo ilgis 23,40 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 7
Patikr. data 2025.01.28



Šulinys 217

Šulinys 218