

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	218	Patikr. nr.	9
9,12a 218,Ramioji g.8,FK	Apatinis šulinys	12a	Patikr. data	2025.01.28
	Tikr. kryptis	Patikra prieš srovę		

Vaizdajuoste	9	Vieta	Klaipėda, Ramioji g. 8
Irašo pradžia	00:00:15	Rajonas	
Irašo pabaiga	00:03:17	Gatve	
Patikr. priežastis	Skirta kanalizacijos sistemai	Savininkas	
Tikrinimo budas	TV sistema	Operatorius	S.Kerekeš
Kanalo numeris		Dalyviai	
Statybos metai		Pad. gatviu sist.	Gatvė, kelias
Profilio forma	Apskritas skerspjūvis	Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	Keramika
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis	15,40 m		
Patikr. ilgis	15,40 m		

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Aprašymas

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
	00:03:17	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 12a
323	00:00:15	1,00		AUBL		Pos: 8- 10; Uždaryta šoninė atšaka, matosi dirvožemis, kairysis šonas; Kl: 3
	00:00:31	3,30		SZ		Tarpinis šulinys; 11
	00:01:14	15,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 218

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda


Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas 9,12a 218,Ramioji g.8,FK	Viršutinis šulinys 218	Patikr. nr. 9
Užsakymo nr.	Apatinis šulinys 12a	Patikr. data 2025.01.28
	Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	

Vaizdajuoste 9	Kanalo numeris
Profilio forma Apskritas skerspjūvis	Vieta Klaipėda, Ramioji g. 8
Aukštis 200 mm	Gatve
Plotis (DN)	Operatorius S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis	Nutek. sistema Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis 15,40 m	Medžiaga Keramika
Patikr. ilgis 15,40 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 116 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1



AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	218	Patikr. nr.	9
9,12a 218,Ramioji g.8,FK	Apatinis šulinys	12a	Patikr. data	2025.01.28
Tikr. kryptis Patikra prieš srovę	Nuoteku sistema	Buitinės nuotekos		

Uždaryta šoninė atšaka, matosi dirvožemis, kairysis šonas

Nuotrauka 323

Vaizdo irrašas 00:00:15

Atstumas /m 1,00

Bukle AUBL

Pažeidimu kl. 3

Padėtis 8 - 10



Vaizdajuoste: 9

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas
9,12a 218,Ramioji g.8,FK

Viršutinis šulinys 218
Apatinis šulinys 12a

Patikr. ilgis 15,40 m
Tinklo tarpo ilgis 15,40 m

Tikr. kryptis Patikra prieš srovę
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 9
Patikr. data 2025.01.28



Šulinys 12a

Šulinys 218